Акты выполненных работ № 4 по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения

Р-41 «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 98-104, 129-144, 151-156, 216-226 от 18.08.2020 года

| № | Наименование работ | ед.изм. | План на текущий год | | Выполнено с начала года | | | Выполнено за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *объем работ* | *финансирование* | *объем работ* | *финансирование* | *%* | *объем работ* | *финансирование* |
| | **км 98-104** | | | | | | | | |
| 1 | Устранение пучин км 99,100 | м2 | 76 | 273 758,04 | 76 | 273 758,04 | 100 | | |
| 2 | Устройство основания дорожной одежды методом ресайклирования | м2 | 50 960 | 60 631 077,68 | 50 960 | 60 631 077,68 | 100 | | |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т смеси | 6 115,2 | 118 494 245,54 | 6 115,2 | 118 494 245,54 | 100 | | |
| 4 | Ремонт обочин | м2 | 76 440 | 4 565 319,64 | 76 440 | 4 565 319,64 | 100 | | |
| 5 | Ремонт съездов (выравнивающий слой из а/б смеси) | т смеси | 155,30 | 4 602 898,21 | 155,30 | 4 602 898,21 | 100 | 155,30 | 4 602 898,21 |
| 6 | Установка дорожных знаков | шт | 2 | 537 545,54 | 2 | 537 545,54 | 100 | 2 | 537 545,54 |
| 7 | Разметка проезжей части | км линии | 19,11 | 733 305,36 | 19,11 | 733 305,36 | 100 | 19,11 | 733 305,36 |
| | Ремонт территории автопавильона км 99 слева | | | | | | | | |
| 8 | - остановочный комплекс | комплект | 1 | 1 322 153,57 | 1 | 1 322 153,57 | 100 | 1 | 1 322 153,57 |
| 9 | - урна на треноге | шт | 1 | 17 348,21 | 1 | 17 348,21 | 100 | 1 | 17 348,21 |
| 10 | - выравнивающий слой из а/б смеси | т смеси | 21 | 806 180,36 | 21 | 806 180,36 | 100 | 21 | 806 180,36 |
| | Устройство освещения км 99, 100,101, 102 слева | | | | | | | | |
| 11 | - опоры,провода, кабели, светильники, зажимы, скрепы и т.д. | опоры | 103 | 27 246 857,14 | 103 | 27 246 857,14 | 100 | 103 | 27 246 857,14 |
| 12 | - ящик управления | шт | 2 | 200 383,04 | 2 | 200 383,04 | 100 | 2 | 200 383,04 |
| 13 | - выключатели | шт | 2 | 28 915,18 | 2 | 28 915,18 | 100 | 2 | 28 915,18 |
| 14 | - счетчики | шт | 2 | 165 041,07 | 2 | 165 041,07 | 100 | 2 | 165 041,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **км 129-144** | | | | | | | | |
| 15 | Устранение пучин км 128-133,135-141,144 | м2 | 785 | 3 199 082,14 | 785 | 3 199 082,14 | 100 | | |
| 16 | Устройство основания дорожной одежды методом ресайклирования | м2 | 107 000 | 134 417 491,07 | 107 000 | 134 417 491,07 | 100 | | |
| 17 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т смеси | 12 480 | 248 205 237,50 | 12 480 | 248 205 237,50 | 100 | | |
| 18 | Ремонт обочин | м2 | 12 000 | 716 691,96 | 12 000 | 716 691,96 | 100 | | |
| 19 | Ремонт съездов км 134,137 (2 шт),139,141 (выравнивающий слой из а/б смеси) | т смеси | 27,5 | 1 364 405,36 | 27,5 | 1 364 405,36 | 100 | | |
| 20 | Разметка проезжей части | км линии | 45 | 1 680 701,79 | 45 | 1 680 701,79 | 100 | 45 | 1 680 701,79 |
| | Ремонт территории автопавильона км 134 слева, км 137 слева, км 141 слева, км 144 слева | | | | | | | | |
| 21 | - остановочный комплекс | комплект | 4 | 5 288 611,61 | 4 | 5 288 611,61 | 100 | | |
| 22 | - урна на треноге | шт | 4 | 69 392,86 | 4 | 69 392,86 | 100 | | |
| 23 | - выравнивающий слой из а/б смеси | т смеси | 84 | 3 402 980,36 | 84 | 3 402 980,36 | 100 | | |
| 24 | Устройство уборных км 137 слева, км 144 слева | шт | 2 | 2 248 354,46 | 2 | 2 248 354,46 | 100 | | |
| 25 | Ремонт труб км 138,140,141 | шт | 3 | 765 839,29 | 3 | 765 839,29 | 100 | | |
| | **км 151-156** | | | | | | | | |
| 26 | Устройство основания дорожной одежды методом ресайклирования | м2 | 40 000 | 51 554 486,61 | 40 000 | 51 554 486,61 | 100 | | |
| 27 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т смеси | 4 800 | 96 586 700,00 | 4 800 | 96 586 700,00 | 100 | | |
| 28 | Ремонт съездов км154,155(выравнивающий слой из а/б смеси) | т смеси | 11,0 | 658 226,79 | 11,0 | 658 226,79 | 100 | | |
| 29 | Установка дорожных знаков | шт | 2 | 537 545,54 | 2 | 537 545,54 | 100 | 2 | 537 545,54 |
| 30 | Разметка проезжей части | км линии | 16 | 615 057,14 | 16 | 615 057,14 | 100 | 16 | 615 057,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ремонт территории автопавильонов км 153 слева, км 156 справа и площадки отдыха км 156 справа | | | | | | | | |
| 31 | - остановочный комплекс км 153 слева | комплект | 1 | 1 322 154,46 | 1 | 1 322 154,46 | 100 | | |
| 32 | - урна на треноге | шт | 2 | 34 696,43 | 2 | 34 696,43 | 100 | | |
| 33 | - выравнивающий слой из а/б смеси км 153 слева | т смеси | . 23,69 | 926 866,07 | 23,69 | 926 866,07 | 100 | | |
| 34 | - выравнивающий слой из а/б смеси км 156 справа ( ремонт территории а/павильона и площадки отдыха) | т смеси | 693,6 | 23 131 623,21 | 693,6 | 23 131 623,21 | 100 | | |
| 35 | - устройство беседки км 156 справа | шт | 1 | 538 317,86 | 1 | 538 317,86 | 100 | | |
| 36 | - устройство уборной км 156 справа | шт | 1 | 1 220 502,68 | 1 | 1 220 502,68 | 100 | | |
| 37 | - скамья "пешка" км 156 справа | шт | 1 | 30 550,89 | 1 | 30 550,89 | 100 | | |
| | Устройство освещения км 156 слева | | | | | | | | |
| 38 | - опоры,провода, кабели, светильники, зажимы, скрепы и т.д. | опоры | 29 | 7 661 653,57 | 29 | 7 661 653,57 | 100 | 29 | 7 661 653,57 |
| 39 | - ящик управления | шт | 1 | 100 190,18 | 1 | 100 190,18 | 100 | 1 | 100 190,18 |
| 40 | - выключатели | шт | 1 | 14 449,11 | 1 | 14 449,11 | 100 | 1 | 14 449,11 |
| 41 | - счетчики | шт | 1 | 82 517,86 | 1 | 82 517,86 | 100 | 1 | 82 517,86 |
| | **км 216-226** | | | | | | | | |
| 42 | Устранение пучин км 222-226 | м2 | 79 | 906 462,50 | 79 | 906 462,50 | 100 | | |
| 43 | Устройство основания дорожной одежды методом ресайклирования | м2 | 73 000 | 103 567 420,54 | 73 000 | 103 567 420,54 | 100 | | |
| 44 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т смеси | 8 760 | 185 366 323,21 | 8 760 | 185 366 323,21 | 100 | | |
| 45 | Разметка проезжей части | км линии | 30 | 1 100 292,21 | 30 | 1 100 292,21 | 100 | | |
| | | | | | | | | | |
| **Итого:** | | | | **1 096 939 853,84** | | **1 096 939 853,84** | | | **46 352 742,87** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НДС** | | | **131 632 782,46** | | **131 632 782,46** | | | **5 562 329,14** |
| **Итого с НДС:** | | | **1 228 572 636,30** | | **1 228 572 636,30** | | | **51 915 072,01** |

**Заказчик:**

**Павлодарский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — Н. Селиканов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — А. Аманов

Расценки проверил — Н. Власова

**Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарский области"**

Директор — Т. Кайратхан

Куратор — М. Валиев

**Подрядчик:**

**ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"**

Директор — Ю. Моисеев

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Договор № 25-04-19/2 от 23.01.2020г

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес:
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
Р-41 «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 98-104, 129-144, 151-156, 216-226

**Акт выполненных работ № 4 за август 2020 г.**
**от 18 августа 2020 г.**

| № п/п | № Акта выполненных работ | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Стоимость выполненных работ, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | Средний ремонт | 51 915 072,01 |
| | | Всего | 51 915 072,01 |
| | | В том числе НДС 12% | 5 562 329,14 |

Заказчик:

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" Е.Рысбеков

Директор
Филиала РГП "Национальный
центр качества дорожных активов
по Павлодарский области" Т. Кайратхан

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Ю. Моисеев

Реестр по выполненным работам
к Акту № 4 от 18 августа 2020 года

| Основные виды работ | Ед. изм. | Всего по проекту | на начало отчетного периода | Выполнено по текущему сертификату | на конец отчетного периода | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км 98-104, 129-144, 151-156, 216-226 | | | | | | |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | км | 36,37 | 36,37 | 0 | 36,37 | 0 |

Директор
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Ю. Моисеев

Заместитель директора
Павлодарский областной филиал АО " НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Е. Рысбеков