КГКП «Алматы әуендері»
Отдел инженерно – технических систем и эксплуатации здания

Номер документа	Дата составления

АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ОБОРУДОВАНИЯ.

Место нахождения оборудования: «Крыша здания Дворца Республики».
Адрес: проспект Достык 56, «Дворец Республики».
В процессе эксплуатации нижеперечисленного оборудования, обнаружены следующие дефекты:

Наименование, характеристика	Тип, марка	Номер паспорта или маркировка	Дата		Обнаруженные дефекты
			изготовления	поступления	
1	2	3	4	5	6
Вентиляционные металлические решетки фронтона крыши здания север-юг, здания Дворца Республики	Вентиляционные металлические решетки	Документы отсутствуют.	Данные отсутствуют.	2012год	Вентиляционные металлические решетки фронтона крыши здания север-юг подвержены коррозии, осыпалась окраска.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: 1. Механическая очистка ржавчины **2**. Обезжиривание **3**. Покраска металлических решеток фронтона крыши здания север-юг

Представитель исполнителя:

Руководитель отдела ИТС и ЭЗ — Амраев Д.К.

Инженер энергетик — Попов А. В.

Инженер теплотехник — Мусин М.К.