Петрольту
т. мед. сестра
Ж. Бакунина
к работе
А. Байдеуова
24.06.252

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы» МКК
директоры А.Н.Байдеуовке
ОАРИТ бөлімінің
аға медбикесі С.С.Кулаковадан

Жөндеу қажеттілігіне тапсырыс

№ п/п	Медициналық құрал-жабдықтардың атауы	Түгендеме нөмірі	Зауыт нөмірі	Ақаудың себебі	Бұзылу күні
1	Прикроватный монитор NIHON KOHDEN	1815	01370266	Дисплей істен шыккан	23.06.25

Тапсырыс беру күні «__24___» ___06___2025 жыл

у. м. а. ста. мед

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Equip Service"

Equip Service

Техническое заключение № 1262

Владелец техники	
ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" УЗ ЗКО	
Наименование техники	
Монитор прикроватный	
Марка	***Модель***
Nihon Kohden	BSM-2353K
Заводской номер	***Инвентарный номер***
01815	01370266
Дата выпуска	***Дата ввода в эксплуатацию***
Комплектующие части *(компоненты, которые могут быть использованы как автономномно работающие устройства или дорогостящие основные узлы (принтеры, сканеры,УЗИ датчики, рентгеновские излучатели и т.п.)*	
Техническое состояние	
Выявлено механическое повреждение корпуса. Вышел из строя дисплей. Ремонт аппарата экономически нецелесообразен.	
Заключение	
Рекомендован к списанию	

Принял (представитель заказчика)	Составил (представитель поставщика) ***главный инженер Головков В.А.***
(должность) (ФИО)	(должность) (ФИО)
_____ "____"_____ 20____г.	_____ "17" 07 20 25 г.
Подпись	Подпись
М.П.	М.П.

Equip Service
БИН 200240038642
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УРАЛЬСК

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "10" 07 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Прикроватный монитор NihonKohden BSM-2353K	01875	

Выполненные работы инв: 01370266

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☒

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☒

Коментарии/ техническое заключение : Произведена работа по заявке. Выявлен дефект корпуса аппарата. Обнаружено повреждение дисплея, поврежден кристаллический слой. Остальные функции устройства невозможно проверить из-за отсутствия визуального отображения информации.

Аппарат в ремонте экономически не целесообразен. Рекомендован к списанию.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☒

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
и.о. гл.мс Абдулмалиева (должность) (ФИО)	Марин С.В. (должность) (ФИО)
"10" 07 2025 г.	"10" 07 2025 г.
М.П.	М.П.

БИН 200240038642 ТОО Equip Service