Индивидуальный предприниматель Аубакиров Тимур Бауржанович

ИИН 820406350301, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Сулейменова, 1Е

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 87

г. Кокшетау 06 октября 2025 г.

В ходе диагностики автомобиля УАЗ 3390995 г.н.479 AS03 были выявлены следующие ниже перечисленные неисправности подлежащие замене и ремонту:

№	Вид неисправности	кол-во	Ед.изм.
1	Замена сцепление в сборе	1	услуга
2	Замена троса ручного тормоза	1	услуга
3	Замена наконечника рулевого	1	услуга
4	Замена тяги рулевой	1	услуга
5	Замена пыльника тяги рулевой	1	услуга
6	Замена пыльника рулевого наконечника	1	услуга
7	Ремонт рейки Гур	1	услуга
8	Замена рем. комплекта Гур	1	услуга
9	Геометрия колес	1	услуга
10	Замена амортизатора заднего	1	услуга
11	Замена амортизатора переднего	1	услуга
12	Замена подушек амортизатора	1	услуга
13	Замена сайлентблока амортизатора	1	услуга

Слесарь_____ Баджанов Б.С.

Мастер_____ Будылин Е.Ф.

Водитель_____ Байгожин О.К.

М.П.

Расчет на текущий ремонт на УАЗ 3390995 г.н.479 AS03 от 13 октября 2025г.

Заказчик БИН/ИИН 231140024109, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан г.Астана, Желтоксан, 25

Исполнитель БИН/ИИН 820406350301, Индивидуальный предприниматель "АУБАКИРОВ ТИМУР БАУРЖАНОВИЧ", РК, 020000, Акмолинская обл. г.Кокшетау, ул. Сулейменова 1 Е, тел.8 (775) 888 66 80

Договор (контракт) №231140024109/250858/00 от 23.06.2025 г. УАЗ 3390995 г.н.479 AS03

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
			количество	цена за единицу	стоимость
1	2	5	6	7	8
1	Замена сцепление в сборе	услуга	1	30 000	30 000
2	Замена троса ручного тормоза	услуга	1	15 000	15 000
3	Замена наконечника рулевого	услуга	1	15 000	15 000
4	Замена тяги рулевой	услуга	1	10 000	10 000
5	Замена пыльника тяги рулевой	услуга	1	10 000	10 000
6	Замена пыльника рулевого наконечника	услуга	1	10 000	10 000
7	Ремонт рейки Гур	услуга	1	25 000	25 000
8	Замена рем. комплекта Гур	услуга	1	25 000	25 000
9	Геометрия колес	услуга	1	10 000	10 000
10	Замена амортизатора заднего	услуга	1	15 000	15 000
11	Замена амортизатора переднего	услуга	1	15 000	15 000
12	Замена подушек амортизатора	услуга	1	10 000	10 000
13	Замена сайлентблока амортизатора	услуга	1	10 000	10 000
		Итого	**13**	x	**200 000**

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аубакиров Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ / _____ / Омаров А.К.
должность *подпись* *расшифровка подпис*

АКТ
приема поставленных работ, услуг
по Договору №231140024109/250858/00 от 23.06.2025 года

г. Кокшетау

«13» октября 2025 года

Мы, нижеподписавшееся комиссия, в составе, директора Филиала Умербеков А.К., руководителя Административно-хозяйственного сектора Токашева Е.М., руководителя Отдела изысканий земель Ташенова А.Б., руководителя Отдела лабораторных исследований Жусуповой М.С., руководителя Отдела цифрового картографирования Оксукбаева Е.Т., с участием водителя Байгожина О.К. составила акт о том, что на автотранспорт марки УАЗ 390995, г.н. 479 AS 03, проведены следующие ремонтные работы:

№	Наименование работ	Общая сумма	В том числе									
			Работа				Зап части					
			Ед. изм	Цена за услугу	Кол-во	Общая сумма	№	Наименование запасных частей	Ед. изм	Кол-во	Цена за товар	Общая сумма
1	Замена сцепление в сборе	30 000	услуга	1	1	5 000	1	Сцепление в сборе	шт	1	25 000	25 000
2	Замена троса ручного тормоза	15 000	услуга	1	1	5 000	2	Трос ручного тормоза	шт	1	10 000	10 000
3	Замена наконечника рулевого	15 000	услуга	1	1	5 000	3	Наконечник рулевой	шт	1	10 000	10 000
4	Замена тяги рулевой	10 000	услуга	1	1	5 000	4	Тяга рулевая	шт	1	5 000	5 000
5	Замена пыльника тяги рулевой	10 000	услуга	1	1	5 000	5	Пыльник тяги рулевой	шт	1	5 000	5 000
6	Замена пыльника рулевого наконечника	10 000	услуга	1	1	5 000	6	Пыльник рулевого наконечника	шт	1	5 000	5 000
7	Ремонт рейки Гур	25 000	услуга	1	1	25 000	7					
8	Замена рем. комплекта Гур	25 000	услуга	1	1	10 000	8	Рем.комплект ГУРа	шт	1	15 000	15 000
9	Геометрия колес	10 000	услуга	1	1	10 000	9					

10	Замена амортизатора заднего	15 000	услуга	1	1	5 000	10	Амортизатор задний	шт	1	10 000	10 000
11	Замена амортизатора переднего	15 000	услуга	1	1	5 000	11	Амортизатор передний	шт	1	10 000	10 000
12	Замена подушек амортизатора	10 000	услуга	1	1	5 000	12	Подушка амортизатора	шт	1	5 000	5 000
13	Замена сайлентблока амортизатора	10 000	услуга	1	1	5 000	13	Сайлентблок амортизатора	шт	1	5 000	5 000
	Итого:	**95 000**						**105 000**				
	ВСЕГО:	**200 000**										

Директор Филиала **Умербеков А.К.**

Заместитель директора **Оксукбаев Е.Т.**

Руководитель административно-хозяйственного сектора **Токашев Е.М.**

Руководитель Отдела изысканий земель **Ташенов А.Б.**

Руководитель Отдела лабораторных исследований **Жусупова М.С.**

Водитель **Байгожин О.К.**