Дефектный акт

По ремонту автомашины Toyota Camry 899 AI 02

№	Ремонтные работы	Сумма	Запасные части		Сумма
I	Замена коренного сальника	54600т	Коренной сальник	I	10200т
	Итого	54600т	Итого		10200т

ВСЕГО 64800 тенге