website: www.asiasupply.kz,
e-mail: info@asiasupply.kz,
phone/fax: +7 727 225 28 84

ASIA SUPPLY
DISTRIBUTION COMPANY

100A/1, Mamyr-4 micro district,
050036, Almaty city, Kazakhstan

Исх. 307-01/388 от 10.12.2025 г

Кому: В Министерство финансов
Республики Казахстан
Комитет казначейства

ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО

От ТОО «Distribution Company Asia Supply»
По конкурсу 15727869-1, лот № 79722041-ОК2

В рамках рассмотрения результатов конкурса по государственным закупкам товара для Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз», сообщаем о выявленных фактах несоответствия предложения поставщика **ИП «SERVICE PLUS»** требованиям конкурсной документации, а также наличии признаков недостоверности сведений, предоставленных в составе заявки.

Несоответствие требованиям Приложения 17 (Техническая спецификация) Согласно конкурсной документации, участник обязан указывать: полное наименование товара, марку, модель, тип изделия, точные характеристики, соответствующие техническому описанию заказчика. Поставщик ИП «SERVICE PLUS» в Приложении 17 указал следующее наименование: «Задвижка клиновая, чугунная, условный проход 800 мм, 30ч939р Ду800 Ру 10/16 + Э/привод тип В, Уральский трубопроводный завод». Однако в заявке отсутствует конкретная модель, точная модификация и серия изделия, что является существенным нарушением п.3 Приложения 17 и не дает возможности идентифицировать предлагаемый товар.

Нарушение по характеристике клина (резиновое покрытие): Техническое задание заказчика прямо требует: клин полностью вулканизированный резиной, класс герметичности А (0% протечки). В заявке же указана как тип задвижки - 30ч939р, которая:

1. относится к чугунным задвижкам с латунным или чугунным клином,
2. не является резинообложенной,
3. не соответствует типу Soft-Seated / EURO-S Gate Valve, требуемому ТЗ,

Следовательно, предложенная модель конструктивно не соответствует обязательному требованию ТЗ – наличию резинообложенного клина. Это означает гарантированное техническое несоответствие ключевого узла задвижки требованиям заказчика.

Сомнение в достоверности сведений о производителе: Поставщик указывает производителя — «Уральский трубопроводный завод», однако: модель 30ч939р производится разными предприятиями, без указания конкретной модификации невозможно определить соответствие стандартам ISO 5211, PN-EN 1092-2,

website: www.asiasupply.kz,
e-mail: info@asiasupply.kz,
phone/fax: +7 727 225 28 84

ASIA SUPPLY
DISTRIBUTION COMPANY

100A/1, Mamyr-4 micro district,
050036, Almaty city, Kazakhstan

антикоррозионному покрытию 250 мкм, конструкции шпиндельного узла и другим параметрам, отсутствие четкой модели в заявке создает риск поставки не той задвижки, которая соответствует ТЗ. Это является нарушением требований ст. 9 и ст. 12 Закона «О государственных закупках» о достоверности и полноте сведений, предоставляемых участником.

На основании вышеизложенного считаем, что предложение поставщика ИП «SERVICE PLUS»: Не соответствует требованиям технической спецификации (Приложение 17).
Предлагаемый товар конструктивно не соответствует обязательным параметрам ТЗ. Не содержит обязательных данных о модели и марке изделия. Содержит признаки предоставления недостоверной или неполной информации.

Просим:

1. Провести проверку предоставленных сведений поставщиком.
2. Запросить у ИП «SERVICE PLUS» точную модель задвижки, чертеж, паспорт и подтверждение соответствия резиновому клину.
3. В случае подтверждения несоответствий — отклонить заявку участника как не соответствующую техническим требованиям заказчика.

Мы готовы предоставить дополнительные материалы, сравнительные таблицы и технические обоснования.

С Уважением,
Директор **Шаяхметов С.Ж.**

Казахстан Республикасы Алматы қ.
Республика Казахстан г. Алматы
DC Asia Supply
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ТОО «Distribution Company Asia Supply»