На момент обследования в ВСТО отрицательная температура $t_1 = 76°C$, $t_2 = 69°C$, $P_1 = 9,3$ ат; $P_2 = 4,8$ атм.
Согласно инструкции нужно необходимо устранить причину отрицательной.
Провести повторную обследование по нулевой надежке и замена не рабочих внутренних изделий обогревов. Трубопроводов по горячей и холодной.
На момент обследования система теплоснабжения в рабочем.

Қорытынды/Выводы/рекомендации:

Нұсқаулық/Предписание: Необходимо устранить отрицательной температуры срок – 3 дня.

В случае невыполнения данного предписания будут приняты меры согласно КоАП до лишения будет ограничение горячей энергии частично или полностью.

Комиссия мүшелері/Члены комиссии (ТАӘ/қолы/ФИО/подпись):

АлЖЖ» ЖШС өкілі (аты-жөні, лауазымы)\ Представитель ТОО «АлТС» (должность,ФИО)

Абоненттің өкілі (аты-жөні, лауазымы)/Представитель Абонента (ФИО, должность)

Тексеру актін алдым /Акт обследования получил « 18 » 12 2025 ж.\г.

Тел. e-mail:

04054