МЕЛИОРАТОР

КАЧЕСТВО КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

№ 31
19.01.2026 г.

Департаментам казначейства
Комитет казначейства

Сообщаем, что Сведения по выполненным работам № 3904062 по объекту «**Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г. Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс № 1**» были отклонены с замечанием следующего содержания:

«*Уточните "Уровень ответственности зданий и сооружений" согласно заключению по рабочему проекту (Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждённых приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165)».*

Сообщаем, что ТОО «Мелиоратор» не согласно с указанным замечанием по следующим основаниям.

По данному объекту имеется положительное заключение государственной экспертизы № 12-0352/22 от 15.11.2022 года. На момент прохождения экспертизы действовала редакция Правил, утверждённых приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165, в соответствии с которой к технически и (или) технологически сложным объектам относились:

«магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 800 мм и выше, а также сооружения на них».

Проектируемые и реализуемые тепловые сети по указанному объекту не подпадают под вышеуказанные параметры, что было подтверждено при прохождении государственной экспертизы и отражено в положительном экспертном заключении.

Кроме того, обращаем внимание, что сведения о выполненных работах подлежат рассмотрению в соответствии с Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Согласно последней редакции Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждённых приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165, к технически и (или) технологически сложным объектам относятся:

«магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром 500 мм и выше, а также сооружения на них».

В настоящее время рассматриваемый объект относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности, что подтверждается его техническими характеристиками, а именно: тепловая сеть — две нитки диаметром 630 мм.

На основании изложенного просим:

принять во внимание вышеуказанные доводы;

- пересмотреть принятое решение об отклонении сведений по выполненным работам № 3904062;
- обеспечить рассмотрение сведений в рамках действующего законодательства и нормативных правовых актов.

Генеральный директор **Нарбаев Е.Е.**

Исп Тынымбаев А.
87072049370