HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85528	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	173 857
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	801BQ01
Консультант:	Шаймарданов Султанбек	**VIN:**	MX3C18WDLNA007718
		БОРТ №:	18

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма, тенге
1	832	Снятие/установка ДВС	1	Услуга	150000				150 000
2	500	Снятие/установка ТНВД	1	Услуга	39000				39 000
3	490	Снятие/установка корпуса теплообменника	1	Услуга	19500				19 500
4	488	Снятие/установка турбокомпрессора	1	Услуга	65000				65 000
5	502	Снятие/установка топливных форсунок	1	Услуга	65000				65 000
								ИТОГО услуги:	**338 500 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей	Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма
1	1	Двигатель в сборе	1	шт	5300000				5 300 000
2	14	Ремкомплект прокладкок ДВС	1	шт	75000				75 000
3	445	Фитинг Г-образный	1	шт	10000				10 000
4	94	Топливная форсунка	4	шт	210000				840 000
5	97	Топливный насос высокого давления	1	шт	375000				375 000
6	82	Турбокомпрессор	1	шт	530000				530 000
7	45	Водяной насос (помпа)	1	шт	74500				74 500
8	63	Теплообменник	1	шт	55000				55 000
9	88	Шпилька турбокомпрессора	6	шт	1800				10 800
10	432	Рукав-шланг 18мм	3	м	7000				21 000
11	444	Очиститель	5	шт	3500				17 500
12	274	Масло моторное	9	л	6000				54 000
13	279	Антифриз	10	л	2300				23 000
14	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
15	56	Радиатор охлаждения	1	шт	320000				320 000
								ИТОГО запасные части:	**7 716 800 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **8 055 300 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Шаймарданов Султанбек М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85528 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 18

Пробег, КМ: 173 857

Гос.номер: 801BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007718

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с клином ДВС, не прокручивался шкив коленчатого вала.
Демонтировали поддон и масляный насос для осмотра кривошипно-шатунного механизма.
После демонтажа и осмотра выявили что провернуло шатунные и коренные вкладыши 1 и 2 цилиндров.
Прилипшие вкладыши на коленчатый вал и истирание толщины металла на них вследствие перегрева и трения.
Задиры на шейках коленчатого вала.
Задиры на коренных вкладышах коленчатого вала.
Стружка в маслянном поддоне и насосе ДВС.
Следы перегрева на шатунах поршневой группы.
В ходе разбора ДВС выявили течь основного радиатора охлаждения.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Двигатель в сборе		X
2		Ремкомплект прокладкок ДВС		X
3		Фитинг Г-образный		X
4		Топливная форсунка		X
5		Топливный насос высокого давления		X
6		Турбокомпрессор		X
7		Водяной насос (помпа)		X
8		Теплообменник		X
9		Радиатор охлаждения		X
10		Рукав-шланг 18мм		X
11		Тех.жидкости		X

Номер двигателя в сборе: SDR40163

Исполнитель **/Шаймарданов Султанбек/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
84937	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	Платный	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	268 215
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРН3:**	748BQ01
Консультант:	Шаймарданов Султанбек	**VIN:**	MX3C18WDLNA007041
		БОРТ №:	48

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма, тенге
1	832	Снятие/установка ДВС	1	Услуга	150000				150 000
2	500	Снятие/установка ТНВД	1	Услуга	39000				39 000
3	490	Снятие/установка корпуса теплообменника	1	Услуга	19500				19 500
4	488	Снятие/установка турбокомпрессора	1	Услуга	65000				65 000
5	502	Снятие/установка топливных форсунок	1	Услуга	65000				65 000
6	543	Замена шлангов системы отопителя салона	1	Услуга	39000				39 000
7	1021	Замена доп.насоса(клапана) жидкостного отопителя	1	Услуга	6500				6 500
								ИТОГО услуги:	**384 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей	Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма
1	1	Двигатель в сборе	1	шт	5300000				5 300 000
2	14	Ремкомплект прокладкок ДВС	1	шт	75000				75 000
3	445	Фитинг Г-образный	1	шт	10000				10 000
4	94	Топливная форсунка	4	шт	210000				840 000
5	97	Топливный насос высокого давления	1	шт	375000				375 000
7	63	Теплообменник	1	шт	55000				55 000
8	45	Водяной насос (помпа)	1	шт	74500				74 500
9	53	Термостат	1	шт	12500				12 500
10	88	Шпилька турбокомпрессора	6	шт	1800				10 800
11	98	Свеча накаливания	4	шт	15400				61 600
12	432	Рукав-шланг 18мм	10	м	7000				70 000
13	444	Очиститель	5	шт	3500				17 500
14	274	Масло моторное	9	л	6000				54 000
15	279	Антифриз	10	л	2300				23 000
16	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
17	173	Насос гидроусилителя руля	1	шт	170000				170 000
18	52	Ремень приводной	1	шт	13800				13 800
								ИТОГО запасные части:	**7 173 700 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **7 557 700 KZT**

Акт деффектовки № 84937 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 48

Пробег, КМ: 268 215

Гос.номер: 748BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007041

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с клином ДВС, не прокручивался шкив коленчатого вала.
Демонтировали поддон и масляный насос для осмотра кривошипно-шатунного механизма.
После демонтажа и осмотра выявили что провернуло шатунные и коренные вкладыши на 1, 2 и 3 цилиндрах.
Задиры на шейках коленчатого вала.
Задиры на коренных вкладышах коленчатого вала.
Стружка в маслянном поддоне и насосе ДВС.
Следы перегрева на шатунах поршневой группы.
Износ магистрали заднего отопителя.
После замены ДВС в ходе прогрева автомобиля выявили что неисправен насос гидроусилителя руля, течь и тяжелое вращение рулевого колеса, требуется замена ГУР насоса.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Двигатель в сборе		X
2		Ремкомплект прокладкок ДВС		X
3		Фитинг Г-образный		X
4		Топливная форсунка		X
5		Топливный насос высокого давления		X
6		Теплообменник		X
7		Водяной насос (помпа)		X
8		Натяжитель приводного ремня		X
9		Ролик обводной левый, верхний		X
10		Лампа стоп сигнала		X
11		Радиатор отопителя кабины		X
12		Рукав-шланг 18мм		X
13		Доп.насос(клапан) жидкостного отопителя		X
14		Тех.жидкости		X

Номер двигателя в сборе: SDR40110

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85666	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316239
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316239
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316239
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	218 456
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	739BQ01
Консультант:	Шаймарданов Султанбек	**VIN:**	MX3C17WDLNA007710
		БОРТ №:	31

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма, тенге
1	832	Снятие/установка ДВС	1	Услуга	150000				150 000
2	500	Снятие/установка ТНВД	1	Услуга	39000				39 000
3	490	Снятие/установка корпуса теплообменника	1	Услуга	19500				19 500
4	488	Снятие/установка турбокомпрессора	1	Услуга	65000				65 000
5	502	Снятие/установка топливных форсунок	1	Услуга	65000				65 000
6	543	Замена шлангов системы отопителя салона	1	Услуга	39000				39 000
								ИТОГО услуги:	**377 500 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей	Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма
1	1	Двигатель в сборе	1	шт	5300000				5 300 000
2	14	Ремкомплект прокладкок ДВС	1	шт	75000				75 000
3	445	Фитинг Г-образный	1	шт	10000				10 000
4	94	Топливная форсунка	4	шт	210000				840 000
5	97	Топливный насос высокого давления	1	шт	375000				375 000
6	82	Турбокомпрессор	1	шт	530000				530 000
7	63	Теплообменник	1	шт	55000				55 000
8	45	Водяной насос (помпа)	1	шт	74500				74 500
9	88	Шпилька турбокомпрессора	6	шт	1800				10 800
10	432	Рукав-шланг 18мм	10	м	7000				70 000
11	477	Доп.насос(клапан) жидкостного отопителя	1	шт	25000				25 000
12	444	Очиститель	5	шт	3500				17 500
13	274	Масло моторное	9	л	6000				54 000
14	279	Антифриз	10	л	2300				23 000
15	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
16	22	Маховик	1	шт	621000				621 000
17	108	Диск сцепления, корзина сцепления	1	компл	226000				226 000
								ИТОГО запасные части:	**8 317 800 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **8 695 300 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Шаймарданов Султанбек М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85666 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 31

Пробег, КМ: 218 456

Гос.номер: 739BQ01

VIN код: MX3C17WDLNA007710

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с клином ДВС, не прокручивался шкив коленчатого вала.
Демонтировали поддон и масляный насос для осмотра кривошипно-шатунного механизма.
После демонтажа и осмотра выявили что провернуло шатунные вкладыши 1, 2 и 3 цилиндров.
Задиры на шейках коленчатого вала.
Прилипшие и прикипевшие к коленчатому валу шатунные вкладыши.
Стружка в маслянном поддоне и насосе ДВС.
Следы перегрева на шатунах поршневой группы.
Износ магистрали заднего отопителя.
Износ сцепления и разбитый маховик.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Двигатель в сборе		X
2		Ремкомплект прокладкок ДВС		X
3		Фитинг Г-образный		X
4		Топливная форсунка		X
5		Топливный насос высокого давления		X
6		Турбокомпрессор		X
7		Теплообменник		X
8		Водяной насос (помпа)		X
9		Рукав-шланг 18мм		X
10		Доп.насос(клапан) жидкостного отопителя		X
11		Тех.жидкости		X
12		Маховик		X
13		Диск сцепления, корзина сцепления		X

Номер двигателя в сборе: SDR40296

Исполнитель /Шаймарданов Султанбек/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

КАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
83739	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	115 868
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	532BQ01
Консультант:	Шаймарданов Султанбек	**VIN:**	MX3C17WDLNA007712
		БОРТ №:	39

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма, тенге
1	832	Снятие/установка ДВС	1	Услуга	150000				150 000
2	500	Снятие/установка ТНВД	1	Услуга	39000				39 000
3	490	Снятие/установка корпуса теплообменника	1	Услуга	19500				19 500
4	488	Снятие/установка турбокомпрессора	1	Услуга	65000				65 000
5	502	Снятие/установка топливных форсунок	1	Услуга	65000				65 000
6	543	Замена шлангов системы отопителя салона	1	Услуга	39000				39 000
7	1021	Замена доп.насоса(клапана) жидкостного отопителя	1	Услуга	6500				6 500
8	582	Замена задних тормозных колодок	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**397 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	1	Двигатель в сборе	1	шт	5300000				5 300 000
2	14	Ремкомплект прокладкок ДВС	1	шт	75000				75 000
3	445	Фитинг Г-образный	1	шт	10000				10 000
4	53	Термостат	1	шт	12500				12 500
5	432	Рукав-шланг 18мм	10	м	7000				70 000
6	444	Очиститель	5	шт	3500				17 500
7	274	Масло моторное	9	л	6000				54 000
8	279	Антифриз	10	л	2300				23 000
9	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
10	477	Доп.насос(клапан) жидкостного отопителя	1	шт	25000				25 000
11	125	Задние тормозные колодки	1	компл	22000				22 000
								ИТОГО запасные части:	**5 620 000 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **6 017 000 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Шаймарданов Султанбек М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П. Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 83739 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 39

Пробег, КМ: 115 868

Гос.номер: 532BQ01

VIN код: MX3C17WDLNA007712

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Перегрев двигателя, вследствие чего деформирован блок цилиндров и ГБЦ.
Залипшие компрессионные и маслосъемные кольца, следы задиров на юбках поршней и в цилиндрах.
Износ шатунно-поршневой группы, стружка и маслянистые отложения в поддоне и насосе ДВС.
Задиры на коренных и шатунных вкладышах 2,3,4 цилиндров.
Износ магистрали заднего отопителя и задних колодок.
Неисправность клапана заднего отопителя.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Двигатель в сборе		X
2		Ремкомплект прокладкок ДВС		X
3		Фитинг Г-образный		X
4		Термостат		X
5		Рукав-шланг 18мм		X
6		Доп.насос(клапан) жидкостного отопителя		X
7		Задние тормозные колодки		X
8		Тех.жидкости		X

Номер двигателя в сборе: SDR40136

Исполнитель /Шаймарданов Султанбек/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
82716	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316239
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316239
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316239
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	155 035
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	764BQ01
Консультант:	Шаймарданов Султанбек	**VIN:**	MX3C18WDLNA007058
		БОРТ №:	40

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма, тенге
1	832	Снятие/установка ДВС	1	Услуга	150000				150 000
2	500	Снятие/установка ТНВД	1	Услуга	39000				39 000
3	490	Снятие/установка корпуса теплообменника	1	Услуга	19500				19 500
4	488	Снятие/установка турбокомпрессора	1	Услуга	65000				65 000
5	502	Снятие/установка топливных форсунок	1	Услуга	65000				65 000
6	543	Замена шлангов системы отопителя салона	1	Услуга	39000				39 000
7	1021	Замена доп.насоса(клапана) жидкостного отопителя	1	Услуга	6500				6 500
8	657	Замена верхнего ролика сдвижной двери	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**397 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей	Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма
1	1	Двигатель в сборе	1	шт	5300000				5 300 000
2	14	Ремкомплект прокладкок ДВС	1	шт	75000				75 000
3	445	Фитинг Г-образный	1	шт	10000				10 000
4	94	Топливная форсунка	4	шт	210000				840 000
5	97	Топливный насос высокого давления	1	шт	375000				375 000
6	82	Турбокомпрессор	1	шт	530000				530 000
7	53	Термостат	1	шт	12500				12 500
8	63	Теплообменник	1	шт	55000				55 000
9	88	Шпилька турбокомпрессора	6	шт	1800				10 800
10	47	Натяжитель приводного ремня	1	шт	56000				56 000
11	432	Рукав-шланг 18мм	10	м	7000				70 000
12	478	Тройник жидкостного отопителя	1	шт	2000				2 000
13	444	Очиститель	5	шт	3500				17 500
14	274	Масло моторное	9	л	6000				54 000
15	279	Антифриз	10	л	2300				23 000
16	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
17	206	Ролик сдвижой двери, верхний	1	шт	36700				36 700
18	412	Крепление бампера правое	1	шт	27300				27 300
								ИТОГО запасные части:	**7 505 800 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **7 902 800 KZT**

Акт деффектовки № 82716 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 40

Пробег, КМ: 155 035

Гос.номер: 764BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007058

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с газами в системе охлаждения, далее в ходе диагностики выявили:
Перегрев двигателя, вследствие чего деформирован блок цилиндров и ГБЦ.
Залипшие компрессионные и маслосъемные кольца, следы задиров на юбках поршней и в цилиндрах.
Износ шатунно-поршневой группы, стружка и маслянистые отложения в поддоне и насосе ДВС.
Задиры на коренных и шатунных вкладышах 1 и 2 цилиндров.
Износ магистрали заднего отопителя и верхнего ролика сдвижной двери.
Отсутствовал натяжитель обводного ремня.
Сломано правое крепление бампера.
Течь с тройника жидкостного отопителя.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Двигатель в сборе		X
2		Ремкомплект прокладкок ДВС		X
3		Фитинг Г-образный		X
4		Топливная форсунка		X
5		Топливный насос высокого давления		X
6		Турбокомпрессор		X
7		Термостат		X
8		Теплообменник		X
9		Натяжитель приводного ремня		X
10		Рукав-шланг 18мм		X
11		Тройник жидкостного отопителя		X
12		Ролик сдвижой двери, верхний		X
13		Ролик сдвижой двери, верхний		X
14		Тех.жидкости		X

Номер двигателя в сборе: SDR40114

Исполнитель **/Шаймарданов Султанбек/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85248	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	243 371
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	765BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLNA007049
		БОРТ №:	5

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма
1	556	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**82 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **95 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

КАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Акт деффектовки № 85248 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 5

Пробег, КМ: 243 371

Гос.номер: 765BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007049

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в ДВС

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ	Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
	85293	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* : Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 69
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 69
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 69
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	216 891
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	623BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C17WDLNA006739
		БОРТ №:	33

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1		Работа электрика, ремонт электропроводки	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	5	л	6000				30 000
2	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**41 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): 54 500 KZT

Сервисный консультант	Клиент	
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.	
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

Акт деффектовки № 85293 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 33

Пробег, КМ: 216 891

Гос.номер: 623BQ01

VIN код: MX3C17WDLNA006739

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Горит ошибка по дачтику ABS , передний правый датчик . Визуально датчик целый - произвели чистку разъема . Ошибка ушла .

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Датчик ABS передний правый	X	

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
83750	02.01.2025

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316259
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316259
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316259
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	305 652
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	049CD01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C17WDLNA004872
		БОРТ №:	209

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимость				Сумма
1	556	Снятие/установка МКПП	1	Услуга	78000				78 000
								ИТОГО услуги:	**78 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	22	Маховик	1	компл	621000				621 000
2	109	Рабочий цилиндр сцепления (выжимной подшипник)	1	компл	140000				140 000
								ИТОГО запасные части:	**761 000 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **839 000 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 83750 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 209

Пробег, КМ: 305 652

Гос.номер: 049CD01

VIN код: MX3C17WDLNA004872

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с жалобой на затрудненное переключение передач, автомобиль трогался с пробуксовкой, имелась вибрация на холостых
В ходе диагностики выявили разбитый подшипник маховика, износ корзины и ферадо, так же выявили течь с выжимного подшипника.
Заменили сцепление всборе, замечаний нет.
Скоростя включаются без проблем.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Маховик		X
2		Рабочий цилиндр сцепления (выжимной подшипник)		X

Исполнитель /Аленов Арслан /	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85245	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	243 557
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРН3:**	902CD01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLLA004563
		БОРТ №:	212

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	556	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
2	714	Замена топливного фильтра	1	Услуга	13000				13 000
3	582	Замена задних тормозных колодок	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**39 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	278	Фильтр топливный	1	шт	15000				15 000
5	125	Задние тормозные колодки	1	шт	22000				22 000
6	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**119 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **158 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент	
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.	
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

Акт деффектовки № 85245 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 212

Пробег, КМ: 243 557

Гос.номер: 902CD01

VIN код: MX3C18WDLLA004963

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в ДВС
Заменили топливный фильтр по пробегу .
Задние колодки минимальный допуск- заменили

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X
4		Фильтр топливный		X
5		Задние тормозные колоджки		X

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
83710	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 69
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 69
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 69
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	Платный	Марка / модель:	Hyundai H350
		Пробег:	391 157
Характер работ	Сервис-ремзона	ГРН3:	095CD01
Консультант:	Аленов Арслан	VIN:	MX3C18WDLKA004957
		БОРТ №:	223

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	556	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
2	582	Замена задних тормозных колодок	1	Услуга	13000				13 000
2	633	Снятие/установка задней левой рессоры	1	Услуга	52000				52 000
								ИТОГО услуги:	78 000 KZT

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	125	Задние тормозные колодки	1	шт	22000				22 000
5	171	Рессора задняя	1	шт	280000				280 000
6	169	Стремянка задней рессоры	2	шт	10000				20 000
7	170	Накладка рессоры под стремянку	1	шт	50000				50 000
								ИТОГО запасные части:	443 000 KZT

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **521 000 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П. Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Акт деффектовки № 83710 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 223

Пробег, КМ: 391 157

Гос.номер: 095CD01

VIN код MX3C18WDLKA004957

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в ДВС
Задние колодки минимальный допуск - замена
При осмотре выявили что сломана задняя левая рессора, лопнута накладка, погнуты стремянки- заменили

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X
4		Задние тормозные колодки		X
5		Рессора задняя		X
6		Стремянка задней рессоры		X
7		Накладка рессоры под стремянку		X

Исполнитель **/Аленов Арслан/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

КАРЖЫ КҰЖАТТАР ҮШІН

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85247	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	298 149
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	046CD01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C17WDLKA004877
		БОРТ №:	205

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	556	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**82 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **95 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85247 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 205

Пробег, КМ: 298 149

Гос.номер: 046CD01

VIN код: MX3C17WDLKA004877

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в ДВС

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85295	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai Staria
		Пробег:	62 038
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	713CZ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MXHYB814BRK211901
		БОРТ №:	524

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	761	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1		Масло моторное	6	л	6000				36 000
2		Фильтр маслянный	1	шт	5900				5 900
3		Фильтр воздушный	1	шт	10600				10 600
4		Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**64 000 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **77 000 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85295 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 524

Пробег, КМ : 62 038

Гос.номер: 713CZ01

VIN код: MXHYB814BRK211901

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Плановое ТО

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X

Исполнитель **/Аленов Арслан/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ	Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
	86053	02.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +7717231626 9
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	300 398
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРН3:**	407CJ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLLA005814
		БОРТ №:	306

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	539	Замена патрубков радиатора отопителя кабины	1	услуга	26000				26 000
2	541	Замена радиатора отопителя кабины	1	услуга	13000				13 000
3	538	Замена термостата	1	услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**52 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	259	Радиатор отопителя кабины	1	шт	86000				86 000
2	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
3	53	Термостат	1	шт	12500				12 500
								ИТОГО запасные части:	**110 000 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **162 000 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

КАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Акт деффектовки № 86053 от 02.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 306

Пробег, КМ: 300 398

Гос.номер: 407CJ01

VIN код: MX3C18WDLLA005814

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с жалобой на работу печки, с водительской стороны дул слегка теплый воздух с пассажирской стороны дул прохладный воздух.
В ходе диагностики выявили неисправность радиатора отопителя кабины, так же неисправен термостат системы охлаждения.
Температура двс на холостых падает до минимальной.
Заменили радиатор и термостат, долили антифриз, прогрели, печка работает без замечаний.
Дует горячим воздухом.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Радиатор отопителя кабины		X
2		Термостат		X

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85296	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* · Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	73 663
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	772BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLNA007019
		БОРТ №:	7

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	543	Замена шлангов системы отопителя салона	1	Услуга	39000				39 000
2	541	Замена радиатора отопителя кабины	1	Услуга	26000				26 000
3	539	Замена патрубков радиатора отопителя кабины	1	Услуга	26000				26 000
								ИТОГО услуги:	**91 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	432	Рукав-шланг 18мм	7	м	7000				49 000
2	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
3	259	Радиатор отопителя кабины	1	шт	86000				86 000
								ИТОГО запасные части:	**146 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **237 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85296 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Договор о государственных закупках услуг №160 от 06.05.2025**

Бортовой номер: № 7

Пробег, КМ: 73663

Гос.номер: 772BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007019

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с жалобой на работу отопителя кабины
Со слов водителя с пассажирской стороны дул прохладный воздух
При замере температуры воздуха на выходе выявили что со стороны водителя температура ниже минимального порогового значения, но со стороны пассажира температура воздуха еще ниже
В ходе диагностики выявили неисправность радиатора отопителя кабины
В ходе осмотра выявили износ и задубевшие шланги магистрали жидкостного отопителя
Заменили шланги магистрали, радиатор отопителя, все работает без замечаний.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Рукав-шланг 18мм		X
2		Радиатор отопителя кабины		X

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85297	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	Платный	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	420 001
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	792BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLNA007035
		БОРТ №:	37

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	659	Замена нижнего ролика сдвижной двери	1	услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	208	Ролик сдвижой двери, нижний	1	шт	47200				47 200
								ИТОГО запасные части:	**47 200 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **60 200 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85297 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 37

Пробег, КМ: 420 001

Гос.номер: 792BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007035

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с жалобой на то что тяжело открывается правая сдвижная дверь.
Заменили нижний ролик сдвижной двери, так как старый разбило.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Ролик сдвижой двери, нижний		X

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

"Hyundai Premium Astana" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ № 3 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85300	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	242 600
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	791BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C17WDLNA007043
		БОРТ №:	51

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	524	Ремонт вентилятора отопителя кабины	1	Услуга	39000				39 000
								ИТОГО услуги:	**39 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	5	л	6000				30 000
2	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**41 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **80 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85300 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 51

Пробег, КМ : 242 600

Гос.номер: 791BQ01

VIN код: MX3C17WDLNA007043

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Приехал с жалобой на нерабочий моторчик отопителя кабины
Заменили моторчик на ранее отремонтированный
Работает без замечаний.

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Вентилятор отопителя кабины	X	

Исполнитель /Аленов Арслан/	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ	
Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	
Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85301	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	Платный	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	204 691
Характер работ	Сервис-ремзона	**ГРНЗ:**	744CA01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLKA004977
		БОРТ №:	239

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	659	Замена нижнего ролика сдвижной двери	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	208	Ролик сдвижой двери, нижний	1	шт	47200				47 200
								ИТОГО запасные части:	**47 200 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **60 200 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85301 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 239

Пробег, КМ: 204 691

Гос.номер: 744CA01

VIN код: MX3C18WDLKA004977

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Износ нижнего ролика сдвижной двери. Заменили

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Ролик сдвижой двери, нижний		X

Исполнитель **/Аленов Арслан/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ

Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
85302	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	354 208
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	336CJ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLLA005373
		БОРТ №:	305

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	556	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тэнге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	279	Антифриз	5	шт	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**71 000 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **95 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 85302 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 305

Пробег, КМ: 354208

Гос.номер: 336CJ01

VIN код MX3C18WDLLA005873

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в двс

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X

Исполнитель **/Аленов Арслан/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

HYUNDAI

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ТОО "Hyundai Premium Astana"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ	Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
	376	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* *сб - вс 08:00 - 20:00* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77172316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	75 201
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	772BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLNA007019
		БОРТ №:	7

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	711	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**82 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): 95 500 KZT

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 376 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 7

Пробег, КМ: 75 201

Гос.номер: 772BQ01

VIN код: MX3C18WDLNA007019

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в ДВС

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X

Исполнитель **/Аленов Арслан/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	

ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

HYUNDAI

ТОО "Hyundai Premium Astana"

0 0 0 0 1 1 9 9 9 2 2 0 2 4

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ	Номер документа (заказ-наряд)	Дата составления
	372	03.01.2026

Исполнитель: ТОО "Hyundai Premium Astana", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай Батыра, дом № 39
Реквизиты: *120240020570, р/с KZ536017111000010768 в АО "Народный Банк Казахстана"*
Сервис тел.: *+7(701) 084 53 60* Время работы: *пн - пт 08:00 - 20:00*, *сб - вс 08:00 - 20:00* Website: www.hyundai-astana.kz
Продажи тел.: *+7(727) 227 03 03* E-mail: service.ast-hpa@hyundai.kz

Клиент / доверенное лицо: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77 72316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Собственник автомобиля: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77 72316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Плательщик по заказ-наряду: Городская станция скорой медицинской помощи **Тел.:** тел.: +77 72316269
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Рыскулова, дом № 8, корпус 1 **E-mail:**

Тип заказ-наряда:	**Платный**	**Марка / модель:**	Hyundai H350
		Пробег:	178 412
Характер работ	**Сервис-ремзона**	**ГРНЗ:**	802BQ01
Консультант:	Аленов Арслан	**VIN:**	MX3C18WDLMA006651
		БОРТ №:	13

Договор:	**Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

№	Код операции	Наименование работ/услуг	Выполнено работ (оказано услуг)						
			Кол-во	Ед. изм.	Стоимост				Сумма,
1	711	Замена масла и маслянного фильтра в ДВС	1	Услуга	13000				13 000
								ИТОГО услуги:	**13 000 KZT**

№	Артикул	Наименование запасных частей / материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, тенге				Сумма тенге
1	274	Масло моторное	8	л	6000				48 000
2	275	Фильтр маслянный	1	шт	11000				11 000
3	276	Фильтр воздушный	1	шт	12000				12 000
4	279	Антифриз	5	л	2300				11 500
								ИТОГО запасные части:	**82 500 KZT**

Стоимость по заказ-наряду (ИТОГО): **95 500 KZT**

Сервисный консультант	Клиент
Работы выполнены в срок и в соответствии с предъявленными требованиями. Автомобиль сдал.	Со стоимостью, объемом и качеством работ/услуг согласен. С объемом установленных запасных частей и израсходованных материалов согласен.
Аленов Арслан М.П.	ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны Механик по контролю ремонтных работ М.П.
	Главный механик Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам
	Руководитель ОТО Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам

Акт деффектовки № 372 от 03.01.2026

Поставщик: **БИН / ИИН 120240020570,ТОО "Hyundai Premium Astana",010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 39, тел.: +7 (7172) 33-23-32**

Заказчик: **БИН / ИИН 941240000718,ГКП на ПХВ "городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астана, Город Республиканского значения: Астана, район "Есиль", ул.Т.Рыскулова, дом № 8/1**

Договор: **Дополнительное соглашение №941240000718/250161/03 от 13.01.2026 к к договору о государственных закупках услуг от 06.05.2025 г**

Бортовой номер: № 13

Пробег, КМ: 178 412

Гос.номер: 802BQ01

VIN код: MX3C18WDLMA006651

При частичном и полном разборе, выявлены следующие неисправности и замечания:

Заменили масло в ДВС

На основании выше изложенного, требуется произвести следующие ремонтные работы с заменой запачных частей, материалов и тех.жидкостей:

№	Артикул	Наименование	Ремонт	Замена
1		Масло моторное		X
2		Фильтр маслянный		X
3		Фильтр воздушный		X

Исполнитель **Аленов Арслан/**	
ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата города Астаны **Механик по контролю ремонтных работ**	
Главный механик **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	
Руководитель ОТО **Выполненные работы соответствуют предоставленным фото-видео материалам**	