Дефектный акт

г. Астана «29» января 2026 г.

Мы : инженер ТОО «Нұр жол инжиниринг» Радионов Вячеслав Николаевич, директор ТОО «Нұр жол инжиниринг» Губанов Сергей Николаевич провели осмотр работоспособности системы вентеляции на объекте ГКП на ПХВ «Школа гимназия № 78 имени Смагула Садуакасулы» акимата города Астаны , находящееся по адресу г. Астана, район Нұра улица Азильхан Нуршайыков, 8.

В ходе осмотра выявлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование	Дефекты	Вид работ
1	Калорифер вентиляционной приточной машины	Утечка воды с калорифера после оледенения, в связи с завоздушиванием системы вентиляции после преподключения системы отопления от котельной к центральному отоплению.	Снятие калорифера с приточной установки, пайка поврежденных мест, опрессовка и установка калорифера на приточную установку.

Инженер ТОО «Нұр жол инжиниринг» В. Радионов

Директор ТОО «Нұр жол инжиниринг» Губанов С.Н.