Акт осмотра места НБД

Осмотр места: подъездной путь РГП «Стрела» примыкающий к Рзд.47 филиала АО «НК «КТЖ» - «Алматинское отделение магистральной сети».

Дата: 20 февраля 2026 года **Время:** 07 часа 05 минут

Обстоятельства: 20 февраля 2026 года в 05 часа 55 минут в смене дежурного по железнодорожной станции Рзд.47 Ергосаева К., составителя поездов Журумбай М., машиниста тепловоза СКД6е №2003 (ТЧЭ-26 Матай) Алибекова С., помощника машиниста Молдатаева Б. (ТЧЭ-26 Матай , ТД-14 Уштобе) при подаче 0/1 цистерны под погрузку на подъездной путь РГП «Стрела» примыкающий к Рзд.47 допущен сход маневрового локомотива СКД6е №2003 задней тележки всеми колесными парами.

Последствия: сход маневрового локомотива СКД6е №2003 задней тележки всеми колесными парами.

Причина: из-за кустовой гнилости шпал, вследствие чего допущено уширение рельсовой колеи Ш- 1560 мм, в нарушение пункта 95 Раздела 11 Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.04.2015 года за №544.

ДС Рзд.47 **Атыханов С.М.**

ТД-14 Уштобе **Канганов Р.М.**

НПТО Уштобе **Лучков В.В.**

И.О.Директора филиала
РГП «Стрела» **Кишгенекулов М.К.**