TSK Kurylys
2020

Исх № 8 13.03.2026г

ТОО «TSK Kurylys» БИН 200240038213

ЖАЛОБА

На действия Заказчика по обьявленю № 16389143-1
Заказчиком: 000240001847 Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" было опубликовано обьявление № 16389143-1 работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения.

Настоящим выражаю несогласие с решением конкурсной комиссии по лоту № № 16389143-1 согласно которому победителем признан поставщик ИП Жексенбаева ИИН 900914401913.

Считаю решение комиссии неправомерным по следующим оснаваниям;

1. Согласно технической спецификации, на материальных ресурсов Заказчику требовалась **Вышка телескопическая высотой не менее 12 метров** кол-ве 1 шт.
2. Победитель в составе своей заявки предложил **САМОСВАЛ МАЗ** 551605-2130-24 АВТОГИДРОПОДЬЕМНИК, АГП-80 на базе шасси.
3. Данные ресурса являются технически разными средствами;

. **Вышка телескопическая** – это оборудование (зачистую малогабаритное,электрическое) предназначенное для вертикального подьема в стесненных условиях или помещениях.

. **САМОСАВАЛ МАЗ 551605-2130-24 АГП-80** – это специализированное транспортное средство (трехосный **САМОСВАЛ** весом более 12 тонн) предназначенное для наружных работ.

Габаритная несовместимость:
МАЗ-551605 (самосвал) имеет ширину 2.5 метров. Его эксплутация внутри стандартных помещений здания технически невозможна – он не пройдет проемы и не сможет маневрировать.

Нагрузка на перекрытия:
Вес груженого или снаряженного МАЗа (от 12 до 25 тонн) многократно превышает допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия и полы внутри зданий. Использвание данной спецтехники приведет к разрушению конструктива здания и создадут угрозу обрушения. Заезд такой тяжелый спецтехники на ледовое поле или технологические покрытия Ледового дворца «МҰЗ Айдыны» категорически запрещен, так как это приведет к разрушению инжинерных сетей (холодильных систем под льдом) и долгостоящего **покрытия** пола.

Экологические нормы: МАЗ оснащен дизельным двигателем внутреннего сгорания большой мощности. Его работа внутри закрытого помещения запрещена санитарными нормами из-за критического выброса выхлопных газов.

Телескопическая вышка для внутренных работ это компактное электрооборудование (мачтовый подьемник), работающее от сети или АКБ. Победитель же предлагает тяжелую дорожную спецтехнику с совершенно иными характеристками.

В отношении 2-го места: ИП ЕРТАЙ ИИН 011231600496

Считаю решение комиссии неправомерным по следующим оснаваниям;

1. Согласно технической спецификации, на материальных ресурсов Заказчику требовалась **Вышка телескопическая высотой не менее 12 метров** кол-ве 1 шт.
2. Победитель в составе своей заявки предложил ГРУЗОВОЙ СО СПЕЦКУЗОВАМИ ЗИЛ-130 АК-75 **уст ГБО** АВТОГИДРОПОДЬЕМНИК, АГП-80 на базе шасси.
3. Данные ресурса являются технически разными средствами;

. **Вышка телескопическая** – это оборудование (зачистую малогабаритное,электрическое) предназначенное для вертикального подьема в стесненных условиях или помещениях.

. **ГРУЗОВОЙ СО СПЕЦКУЗОВАМИ ЗИЛ-130 АК-75** – это специализированное транспортное средство (весом более 4 тонн) предназначенное для наружных работ.

Габаритная несовместимость:
ЗИЛ-130 АК-75 (самосвал) имеет ширину 2.5 метров. Его эксплутация внутри стандартных помещений здания технически невозможна – он не пройдет проемы и не сможет маневрировать.

Нагрузка на перекрытия:
Вес груженого или снаряженного ЗИЛ-130 (от 4 до 10 тонн) многократно превышает допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия и полы внутри зданий. Использвание данной спецтехники приведет к разрушению конструктива здания и создадут угрозу обрушения. Заезд такой тяжелый спецтехники на ледовое поле или технологические покрытия Ледового дворца «МҰЗ Айдыны» категорически запрещен, так как это приведет к разрушению инжинерных сетей (холодильных систем под льдом) и долгостоящего **покрытия** пола.

Экологические нормы: Дополнительно собщаю, что предложенный участником ИП ЕРТАЙ автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием (ГБО)
Согласно ППР РК (Правилами пожарной безопасности Республика казахстан) эксплутация и хранение транспотных средств, работающих на газе, в закрытых помещениях общественных здании и спортиыных сооружений **категорически запрещена** (ввиду взрывопожаропасности и отсутствия специализированныхсистем вентиляции для таких газов)

В отношении 3-го места: ИП BaldaiTil ИИН 940829451083

Участник **ИП** BaldaiTil на 3 месте в составе заявки прикрепил документ «Накладная на отпуск запасов на сторону», что является грубым нарушением по следующим основаниям:

1. **Отсутствие подтверждения характеристик:** Телескопическая вышка относится к оборудованию повышенной опасности. Техпаспорт содержит заводской номер, дату проведения испытаний и технические параметры (максимальная высота, вылет стрелы, грузоподъемность), которые требуются по условиям лота. Накладная не содержит этих данных.

2. **Нарушение пп. 1) п. 1 ст. 9 Закона:** Без техпаспорта невозможно установить соответствие вышки квалификационным требованиям и техническим параметрам.

Отсутствие подтверждения характеристик: Телескопическая вышка — это оборудование повышенной опасности. Только **Технический паспорт** содержит сведения о максимальной высоте подъема, вылете стрелы и грузоподъемности. Накладная не является документом, подтверждающим технические параметры и безопасность эксплуатации

В отношении 4-го места: ТОО "Nomad Logist", БИН 191040031841

Считаю решение комиссии неправомерным по следующим оснаваниям;
Согласно технической спецификации, на материальных ресурсов Заказчику требовалась **Вышка телескопическая высотой не менее 12 метров** кол-ве 1 шт

Участник, занявший 4 место, ТОО "Nomad Logist", в качестве подтверждения прикрепил документы на GAZ-3309 АГП (автогидроподъемник на базе грузового автомобиля). Данный факт является нарушением по следующим основаниям:

1. **Несоответствие типу оборудования:** Техническая спецификация четко определяет потребность в **телескопической вышке**. Автогидроподъемник на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3309 является крупногабаритной спецтехникой, которая не является эквивалентом телескопической вышки.

2. **Невозможность эксплуатации на объекте:** Объект выполнения работ — **Ледовый дворец спорта**. Использование грузовой техники (ГАЗ-3309) внутри помещения недопустимо из-за:
   - Превышения допустимых нагрузок на покрытие (лед/пол);
   - Габаритов, не позволяющих заезд в помещение;
   - Наличия выхлопных газов от двигателя внутреннего сгорания.

3. **Нарушение требований документации:** Предоставление документов на автогидроподъемник вместо телескопической вышки не подтверждает наличие необходимого ресурса для работы в стесненных условиях спортивного объекта.

В отношении 5-го места: ТОО"Шет-энерго" БИН000240006967

Суть нарушения: Отсутствие подтверждения материальных и трудовых ресурсов.
«Участник ТОО"Шет-энерго" не подтвердил соответствие квалификационным требованиям:

1. **Материальные ресурсы:** Требовалось наличие телескопической вышки 12 метров. Участник не прикрепил техпаспорт, ограничившись лицензией на СМР. Наличие лицензии не подтверждает фактическое наличие техники у поставщика.

2. **Трудовые ресурсы:** Требовалось наличие 5 монтажников с допусками для работы на высоте. В заявке отсутствуют удостоверения и протоколы обучения персонала.

Неправомерный допуск: Наличие лицензии на СМР не освобождает участника от обязанности подтверждать наличие конкретной техники и квалифицированного персонала согласно пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона. Допуск данного участника нарушает принципы добросовестной конкуренции».

В отношении 6-го места: ТОО "MTS building" БИН 170540004241

Считаю решение комиссии неправомерным по следующим оснаваниям;

1. Согласно технической спецификации, на материальных ресурсов Заказчику требовалась **Вышка телескопическая высотой не менее 12 метров** кол-ве 1 шт.
2. Участник в составе своей заявки предложил ГРУЗОВОЙ Зил 130 431410 АВТОГИДРОПОДЬЕМНИК, на базе шасси.
3. Данные ресурса являются технически разными средствами;

. **Вышка телескопическая** – это оборудование (зачистую малогабаритное,электрическое) предназначенное для вертикального подьема в стесненных условиях или помещениях.

. Зил 130 431410 ГРУЗОВОЙ СО СПЕЦКУЗОВАМИ – это специализированное транспортное средство (весом более 4 тонн) предназначенное для наружных работ.

Габаритная несовместимость:
Зил 130 431410 (самосвал) имеет ширину 2.5 метров. Его эксплутация внутри стандартных помещений здания технически невозможна – он не пройдет проемы и не сможет маневрировать.

Нагрузка на перекрытия:
Вес груженого или снаряженного ЗИЛ-130 (от 4 до 10 тонн) многократно превышает допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия и полы внутри зданий. Использвание данной спецтехники приведет к разрушению конструктива здания и создадут угрозу обрушения. Заезд такой тяжелый спецтехники на ледовое поле или технологические покрытия Ледового дворца «МҰЗ Айдыны» категорически запрещен, так как это приведет к разрушению инжинерных сетей (холодильных систем под льдом) и долгостоящего **покрытия** пола.

Телескопическая вышка для внутренных работ это компактное электрооборудование (мачтовый подьемник), работающее от сети или АКБ. Победитель же предлагает тяжелую дорожную спецтехнику с соверщенно иными характеристками.

НА оснавании вышеизложенного,ПРОШУ: Отменить протокол итогов и обязать комиссию пересмотреть заявки, отклонив **ИП Жексенбаева, ИП ЕРТАЙ, ИП BaldaiTil,** ТОО "Nomad Logist", **ТОО"Шет-энерго" ТОО "MTS building"** за несоответствие техническойспецификации.

Директор ТОО «TSK Kurylys» _____ Самиев Т.Е

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАК АУДАНЫ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. БАЙЗАКСКИЙ РАЙОН * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖШС "TSK Kurylys" ТОО