ТОО «GNB-SK»

150000 Республика Казахстан СКО г. Петропавловск
ул. К.Сутюшева 15/164 тел. 8-7759384651, 8-7017258002
БИН – 200840004716 ИИК – KZ1194814KZT22030976 (KZT) в АО «Евразийский Банк»

Исх. №2 от 17.04.2026г.

Письмо
на обжалование и пересмотрение тендерного решения.

Сведения о заявителе: ТОО «GNB SK» БИН 200840004716

Организатор: Государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Астана»,

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Астана су арнасы» акимата города Астаны.

Сведения о заказе: лот № 85198721 по покупке «Установки для прокладке магистралей»,

Суть жалобы: Не правомерное принятие решения организатором открытого конкурса в пользу ТОО «COMFORT TRANS company», в связи с не достоверно предоставленной информацией о технических характеристиках Установки DL-430 для прокладки магистралей.

Сравнительная таблица технических характеристик № 1

№ п/п	Технические спецификация закупаемых товаров	GOODENG GS450-LS	DL-430	Соответствие/Не соответствие заявке
1.	Установка для горизонтального направленного бурения, самоходная, на гусеничном ходу, не ранее 2025 года	2026 г.в.	2025 г.в.	Соответствие
2.	Поворотная кабина не менее 90 градусов	есть	Есть	Соответствие
3.	Управление тисками, насосом, подача буровых штанг и подъем буровых штанг и автоматическая смазка штанг должен находится на джойстиках в кабине оператора;	есть	нет	**Не соответствие**
4.	Регулировка угла наклона лафета без отрыва гусениц от поверхности должен производится по двум точками наклона за счет двух гидроцилиндров	есть	нет	**Не соответствие**
5.	Гидравлический кран закрытия потока буровой жидкости со стороны низкого давления раствора;	есть	нет	**Не соответствие**
7.	Насос для закачки топлива интегрированный в топливную систему;	есть	есть	Соответствие
6.	Сенсорный экран в кабине оператора;	есть		
7.	Выбор ряда буровых штанг должен переключаться с помощью сенсорного экрана (не механически);	есть	нет	**Не соответствие**
8.	Аксиально-поршневой управляемый насос.	есть	есть	Соответствие
9.	Система GPS.	есть	есть	Соответствие
10.	Установка с регулируемой скоростью тяги в	есть	нет	**Не соответствие**

	(высокая скорость, средняя скорость, низкая скорость).			
11.	Установка оснащена зубчатой рейкой.	есть	есть	Соответствие
12.	Вес машины не менее 13900 кг, но не более 14000 кг;	14 тон	13 тон	**Не соответствие**
13.	Минимальная сила тяги и подачи не менее 430 кН; Максимальная сила тяги и подачи не менее 860 кН;	450КН с усилением до 860КН	430 КН	**Не соответствие**
14.	Максимальный крутящий момент не менее 19000, но не более 20000 Нм;	19000	18500	**Не соответствие**
15.	Мощность двигателя не менее 179 кВт;	179КВТ	194КВТ	Соответствие
16.	Двигатель должен быть оснащен системой подогрева для эксплуатации в холодное время года	есть	есть	Соответствие
17.	Скорость движения не менее 3 км/ч, но не более 5 км/ч;	3-5 км/ч	3-5км/ч	Соответствие
18.	Угол входа штанги не менее 12°, но не более 22°;	12-22гр.	11-20гр	**Не соответствие**
19.	Размер буровой штанги: диаметр штанги не менее 83 мм;	83мм	83мм	Соответствие
20.	Длина штанги не менее 2800, но не более 3000 мм	3000мм	3000мм	Соответствие
21.	Размеры машины: длина не менее 7500 мм, но не более 7600 мм, ширина не менее 2100 мм, но не более 2250 мм, высота не менее 2400 мм, но не более 2520 мм	7600*2250*2520	7550*2300 *2520	**Не соответствие**
22.	Максимальная скорость тяги и подачи не менее 53 м/мин	53м/мин.	40м/мин	**Не соответствие**
23.	Макс. давление бурового насоса не менее 8 МПа	8МПа	8Мп.	Соответствие
24.	Макс. подача буровой смеси не менее 600 л/мин;	600 л/м	400 л/м	**Не соответствие**
25.	Скорость вращения 180-185 об./мин.	180-185 об/мин	140 об/мин.	**Не соответствие**
26.	Объем кассеты для подачи штанг не менее 27 штук (3×9);	есть	нет	**Не соответствие**
27.	Рекомендуемая длина бурения не менее 650 метров	Соответствует	Соответств.	Соответствие
28.	Место оператора- кабина с системой кондиционирования и отопления	есть	есть	Соответствие
29.	Дистанционное управление по земле	есть	есть	Соответствие
30.	Осветительные приборы и сигналы - светодиодные фонари -не менее 2 шт. спереди и не менее 2 шт. сзади, проблесковый маяк - не менее 1шт, звуковой сигнал - не менее 1шт	есть	есть	Соответствие
31.	Бак для промывки бурового насоса.	есть	есть	Соответствие

Таким образом исходя из выше изложенного просим Вас пересмотреть решение комиссии.

С данными техническими характеристиками данных установок Горизонтально направленного бурения Вы можете ознакомиться на официальных сайтах:

С уважением директор ТОО «GNB SK» _____ Чимбель И.В.

МП