HYUNDAI

Акт выполненных работ № 52 от 29 апреля

Исполнитель: ТОО "Лекс-Авто"

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"

Мы нижеподписавшиеся: ТОО "Лекс-Авто", в лице директора Ли А.Ю.,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области" в лице Заместителя руководителя Аппарата Акима Жамбылской области Нурымбетова Т.Б., именуемый в дальнейшем "Заказчик" **составили настоящий акт выполненных работ ;**

марка Toyota	модель LC 200	JTMHT05J005067874	год выпуска
пробег 407188	гос.номер 003 VV 08	JTMHT05J005067874	2010

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля с заменой запасных частей в том числе:

№	Наименование работы	ед.изм.	к-во	цена	сумма
1	Разборка,сборка, двигателя	работа	1	44000	**44000**
2	Замена ремня ГРМ	работа	1	36700	**36700**
3	Замена роликов ГРМ	работа	2	42300	**84600**
4	Замена пистолет ГРМ	работа	1	21200	**21200**
5	Замена сальников распредвала лоб.	работа	2	13100	**26200**
6	Замена сальников коленвала лоб.	работа	1	7800	**7800**
7	Замена помпы	работа	1	36200	**36200**
8	Замена платформы гидромуфты	работа	1	57500	**57500**
9	Замена натяжителя ремня генратора	работа	1	10100	**10100**
10	Замена прокладки клап. Крышки	работа	2	15200	**30400**
11	Замена сальников свечных шахт	работа	8	2700	**21600**
12	Замена ремня обводного ролика	работа	1	21200	**21200**
13	Замена резинок на катушки	работа	8	3200	**25600**
14	Замена свечей зажигания	работа	8	6850	**54800**
15	Замена масла АКПП	работа	1	42400	**42400**
16	Замена масла ДВС	работа	1	14000	**14000**
17	Замена антифриза	работа	1	6900	**6900**
18	Замена тормозной жидкости	работа	1	5500	**5500**
19	Замена масла передний мост	работа	1	7100	**7100**
20	Замена масла задний мост	работа	1	7100	**7100**
21	Замена масла раздатка	работа	1	7100	**7100**
22	Замена втулок стабилизатора перед.	работа	2	8500	**17000**
23	Замена втулок стабилизатора зад.	работа	2	8500	**17000**
24	Замена стоек стабилизатора перед.	работа	2	18000	**36000**
25	Замена стоек стабилизатора зад.	работа	1	18000	**18000**
26	Демонтаж монтаж форсунок	работа	8	3000	**24000**
27	Чистка форсунок	работа	8	2500	**20000**
				итого	**700000**

Общая стоимость произведенных работ составила: **700000** (семьсот тысяч)тенге 00 тиын.

Перечисленный обьем работ выполнен в полном обьеме с требуемым качеством, проверен проверен и принят "Заказчиком".

Акт составлен в 2-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель:
ТОО "Лекс-Авто"
г.Тараз ул.Тауке Хана 35"в"
БИН 140340021635
ИИК KZ739481OKZT22030460
БИК EURIKZKA
ф-л №10 Евразийский Банк

Ли А.Ю.

Заказчик :
КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"
г.Тараз ул.Абая 125
БИН 920240000563
ИИК KZ733070102KSN21010000
БИК KKMMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Нурымбетов Т.Б.

"Утверждаю"
Заместитель Руководителя Аппарата
Акима Жамбылской области
Нурымбетов Т.Б.

г.Тараз 20 апреля 2017 г.

Дефектный акт по ремонту автомобиля Toyota Land Cruser 200 гос.номер 003 VV 08

Мы нижеподписавшиеся-руководитель финансово-хозяйственным отделом аппарата Акима области Мейрманов Б.А.,начальник гаража Кокумов К.А.,водитель автомашины Toyota Land Cruser 200 гос.номер 003 VV Ошакбаев С., и директор ТОО "Лекс-Авто" Ли.А.Ю.,составили настоящий акт о том,что в результате обследования вышеуказанного автомобиля установлены следующие необходимые к выполнению виды работ, требущие замену запасных частей;

Заключение: необходимые к выполнению виды работ;

№	Наименование работы	примечание	вид работ
1	Разборка,сборка, двигателя	ремонтный регламент	ремонт
2	Замена ремня ГРМ	шум ГРМ	ремонт
3	Замена роликов ГРМ	шум ГРМ	замена
4	Замена пистолет ГРМ	шум ГРМ	замена
5	Замена сальников распредвала лоб.	расход масла	замена
6	Замена сальников коленвала лоб.	расход масла	замена
7	Замена помпы	расход масла	замена
8	Замена платформы гидромуфты	расход масла	замена
9	Замена натяжителя ремня генератора	износ	замена
10	Замена прокладки клап. Крышки	расход масла	замена
11	Замена сальников свечных шахт	расход масла	замена
12	Замена ремня обводного ролика	регламент по пробегу	замена
13	Замена резинок на катушки	расход масла	замена
14	Замена свечей зажигания	ремонтный регламент	замена
15	Замена масла АКПП	ремонтный регламент	замена
16	Замена масла ДВС	ремонтный регламент	замена
17	Замена антифриза	ремонтный регламент	замена
18	Замена тормозной жидкости	ремонтный регламент	замена
19	Замена масла передний мост	ремонтный регламент	замена
20	Замена масла задний мост	ремонтный регламент	замена
21	Замена масла раздатка	ремонтный регламент	замена
22	Замена втулок стабилизатора перед.	износ	чистка
23	Замена втулок стабилизатора зад.	износ	замена
24	Замена стоек стабилизатора перед.	износ	замена
25	Замена стоек стабилизатора зад.	износ	замена
26	Демонтаж монтаж форсунок	ремонтный регламент	замена
27	Чистка форсунок	ремонтный регламент	замена

Руководитель финансово-хозяйственного оделом аппарата Акима области — Мейрманов Б.А.

Начальник автогаража — Кокумов К.А.

Водитель автомобиля — Ошакбаев С.

Директор ТОО "Лекс-Авто" — Ли А.Ю.