Экспертное заключение
по конкурсу «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКП ЗС «Рубеж».

Мною, главным инженером ТОО «Безопасность и сети плюс», Лукьянчиковым Евгением Владимировичем были изучены технические документации, поданные на конкурс «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКПЗС «Рубеж»., предоставленные участниками конкурса по государственным закупкам, номер закупки 2200086-1 лот № 15880249-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса системы видео фиксации и контроля транспортного потока СКП ЗС "РУБЕЖ" «Шемонаиха».

Участники конкурса:

- ТОО «КазМонтажавтоматика».
- ТОО «Beta group Semey».
- ТОО «ENCOM SYSTEMS TECNOLOGY».

По итогам рассмотрения технических спецификаций пришел к следующим выводам:

В технической спецификации, предоставленной ТОО «КазМонтажавтоматика» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по С++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Beta group Semey» не взяты обязательства по разработке и внедрению программного модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Количественный и квалификационный состав специалистов не соответствует требованиям, указанным в технической спецификации заказчика. Не приложены документы специалистов - инженер программист, не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по С++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз

данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр».

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Encom Systems Technology» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемые для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработке и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

Главный инженер
ТОО «Безопасность и сети плюс» Лукьянчиков Е.В.

Экспертное заключение
по конкурсу «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКП ЗС «Рубеж».

Мною, главным инженером ТОО «Безопасность и сети плюс», Лукьянчиковым Евгением Владимировичем были изучены технические документации, поданные на конкурс «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКПЗС «Рубеж»., предоставленные участниками конкурса по государственным закупкам, номер закупки 2200086-1 лот № 15880384-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса системы видео фиксации и контроля транспортного потока СКП ЗС "РУБЕЖ" «Иртыш» г. Семей.

Участники конкурса:

- ТОО «КазМонтажавтоматика».
- ТОО «Beta group Semey».
- ТОО «ENCOM SYSTEMS TECNOLOGY».

По итогам рассмотрения технических спецификаций пришел к следующим выводам:

В технической спецификации, предоставленной ТОО «КазМонтажавтоматика» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Beta group Semey» не взяты обязательства по разработке и внедрению программного модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Количественный и квалификационный состав специалистов не соответствует требованиям, указанным в технической спецификации заказчика. Не приложены документы специалистов - инженер программист, не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз

данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр».

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Encom Systems Technology» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемые для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработке и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

Главный инженер
ТОО «Безопасность и сети плюс» Лукьянчиков Е.В.

Экспертное заключение
по конкурсу «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКП ЗС «Рубеж».

Мною, главным инженером ТОО «Безопасность и сети плюс», Лукьянчиковым Евгением Владимировичем были изучены технические документации, поданные на конкурс «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКПЗС «Рубеж»., предоставленные участниками конкурса по государственным закупкам, номер закупки 2200086-1 лот № 15881067-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса системы видео фиксации и контроля транспортного потока СКП ЗС "РУБЕЖ" «Серебрянск».

Участники конкурса:

- ТОО «КазМонтажавтоматика».
- ТОО «Beta group Semey».
- ТОО «ENCOM SYSTEMS TECNOLOGY».

По итогам рассмотрения технических спецификаций пришел к следующим выводам:

В технической спецификации, предоставленной ТОО «КазМонтажавтоматика» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Beta group Semey» не взяты обязательства по разработке и внедрению программного модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Количественный и квалификационный состав специалистов не соответствует требованиям, указанным в технической спецификации заказчика. Не приложены документы специалистов - инженер программист, не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию

систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр».

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Encom Systems Technology» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемые для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработке и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

Главный инженер
ТОО «Безопасность и сети плюс» Лукьянчиков Е.В.

Экспертное заключение
по конкурсу «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКП ЗС «Рубеж».

Мною, главным инженером ТОО «Безопасность и сети плюс», Лукьянчиковым Евгением Владимировичем были изучены технические документации, поданные на конкурс «техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов СКПЗС «Рубеж»., предоставленные участниками конкурса по государственным закупкам, номер закупки 2200086-1 лот № 15880970-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса системы видео фиксации и контроля транспортного потока СКП ЗС "РУБЕЖ" «Жастар».

Участники конкурса:

- ТОО «КазМонтажавтоматика».
- ТОО «Beta group Semey».
- ТОО «ENCOM SYSTEMS TECNOLOGY».

По итогам рассмотрения технических спецификаций пришел к следующим выводам:

В технической спецификации, предоставленной ТОО «КазМонтажавтоматика» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Beta group Semey» не взяты обязательства по разработке и внедрению программного модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Количественный и квалификационный состав специалистов не соответствует требованиям, указанным в технической спецификации заказчика. Не приложены документы специалистов - инженер программист, не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемый для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработки и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр».

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации, предоставленной ТОО «Encom Systems Technology» не приложены документы специалистов и их квалификация в разделах Microsoft .NET Framework 4, в разделах Microsoft по разработке web-приложений, Microsoft по разработке desktop-приложений, Microsoft по разработке распределенных приложений, специалист по C++, специалист в области разработки Enterprise-приложений, требуемые для проведения работ по техническому обслуживанию систем СКП ДП «Рубеж» и разработке и внедрению модуля синхронизации баз данных розыска АПК «Циклоп», с АИС «Специальные учеты» и ЕИС «Техосмотр». Не приложены документы специалистов - техник по слаботочным сетям и автоматике, инженер по обслуживанию и наладке электрооборудования, специалист по системам видеонаблюдения, инженер программист, техник программист.

Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

Главный инженер
ТОО «Безопасность и сети плюс» Лукьянчиков Е.В.