Исх. №4 от 21.02.2018 г.

ПРЕТЕНЗИЯ

Требую проверить победителя тендера на соответствие предоставленной на тендер техники технической спецификации (пункт 4 ,п. п 4.1) а именно : наличие 2(двух) дверей для посадки и высадки пассажиров. Данная модель автобуса не выпускалась заводом изготовителем с двумя дверями.

Есть основание полагать, что вторая дверь вмонтирована в кустарных условиях и не может использоваться как штатная, предусмотренная заводом изготовителем. Данная дверь идентифицируется как аварийный выход. Данное несоответствие существенно влияет на безопасность перевозок и предоставленный победителем автобус не соответствует технической спецификации, заявленной заказчиком.

В соответствии с параграфом 3 пункт 25 п.п 2 правил перевозок пассажиров и багажа в Республике Казахстан утвержденных приказом №349 от 26.03. 2015 г. для пассажирских перевозок допускаются автобусы, имеющие не менее двух пассажирских дверей.

Першин С.И.

ПЕРЩИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИИН/БИН 580601302538