Руководителю департамента
внутреннего государственного
аудита по Карагандинской области

от Директора
ТОО «Бақмардан»
г. Кызылорда, мкр. Шугыла, 52а/44
Тел. 8(705) 448-32-69
e-mail. bakmardan@mail.ru

Дополнительно к письму исх. №17 от 13.02.2018 г.

ТОО «Бақмардан» участвовал в государственной закупке №2161994-2 «Текущий ремонт зрительного зала» организованном КГКП «Дом культуры «Молодежный» акимата города Караганды отдела культуры и развития языков города Караганды.

По данному конкурсу 22.02.2018 г. был опубликован протокол итогов где все потенциальные поставщики получили допуск.

С нашей стороны, 13.02.2018 г. было обжаловано действие конкурсной комиссий по предварительному допуску (*копия письма исх. №17 от 13.02.2018 г. прилагается*).

В первичной и повторной рассмотрений заявок потенциальных поставщиков конкурсной комиссией не учтены **соответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами**, указанным в технической спецификации (согласно разделу ресурсной сметой проектно-сметной документацией).

Конкурсная комиссия рассмотрев заявки потенциальных поставщиков должны были указать нижеследующие замечаний:

1.ТОО «ҒАЙСА KZ» не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.», 1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Характеристика техники указанная в 8-м пункте приложений 5 не соответствует характеристикам гусеничного крана до 16т, и не предоставлена договор аренды на технику указанной в 8-м пункте. Кроме этого компрессоры которые указаны на 3-м и 11-м пункте 5 приложений предоставлены счет-фактурой, а не техническим паспортам. Данные техники подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.**ТОО «Султан-2007»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.», 1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Компрессоры указанные 50-м, 77-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.**ТОО «Ходжейли»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.», 1-й единицы «Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500А») из ресурсной сметы.

4.**ТОО «ТаразПромСтрой»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.», 1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Компрессоры указанные 3-м, 17-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.**ТОО «Палуба»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

6.**ТОО «КемалханСтройЭлит»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Подъемник гидравлический высота подъема до 10 м.», 1-й единицы «Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500А») из ресурсной сметы.

Подъемник указанный 64-м пункте 5 приложений не соответствует характеристикам гидравлическим подъемникам с высотой подъема до 10 м. Характеристика гидравлического подъемника ГП-10,5 составялет 10,5м.

Выпрямитель указанный 58-м пункте 5 приложений не соответствует характеристикам Преобразователя 315-500А, так как, характеристика Выпрямителя достигает максимально только до 315А.

7.**ТОО «EMAAR»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.»,1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Компрессоры указанные 3-м, 8-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме этого характеристика гусеничного крана указанная 13-м пункте 5 приложений не соответствует характеристикам гусеничного крана до 16т, грузоподъемность данной техники составляет 25т.

8.**ТОО «РСУ-77»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

9.**ТОО «Строй ресурс KZ»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

10.**ТОО «Келес Инвест»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500А», 1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Компрессор указанный 10-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.**ТОО «Компания«Ғалияш-2005»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

12.**ТОО «EAA Global Company»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

13.**ТОО «АҚ МЕРЕКЕ»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

14.**ИП «ДАНАГУЛОВ»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы, кроме мачтового подъемника высотой подъема 50 м.

15.**ТОО «ТСК- СервисСтрой»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

На оснований вышеуказанных обстоятельств, просим Вас оказать содействие по пересмотру протокола итогов от 22.02.2018 года №1969716.

16.**ТОО «Болашақ-2012»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.»,1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Компрессоры указанный 13-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме этого характеристика гусеничного крана указанная 17-м пункте 5 приложений не соответствует характеристикам гусеничного крана до 16т. грузоподъемность данной техники составляет 25т.

17.**ТОО «Строительная компания «M.M. group»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16 т.»,1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

18.**ТОО СФ «ФАРАОН»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин») из ресурсной сметы.

Компрессор указанный 3-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.**ТОО «ДОС Құрылыс»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин», 1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16т.», 1-й единицы «Подъемники

гидравлические с высота подъема до 10м.», 1-й единицы «Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С»,) из ресурсной сметы.

Компрессор указанный 4-м, 15-м пункте 5 приложений подлежат регистрацию и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме этого, характеристики техники указанные 4-м, 14-м, 16-м и 20-м пункте 5 приложений не соответствует характеристикам техники из ресурсной сметы.

20.**«ТРИУМФ»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

21.**ТОО «СМУ АКСАЙ»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в связи с не предоставлением ни одной техники из ресурсной сметы.

22.**ТОО «КазСтрой Group LTD»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16т.», 1-й единицы «Подъемники гидравлические с высота подъема до 10м.», «Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С»,) из ресурсной сметы.

Не предоставлены потверждающие документы (договор аренды техники, технические паспорта) техники указанные 8-м и 9-м пункте 5 приложений.

23.**ТОО «Модерн инжиниринг»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16т.», 1-й единицы «Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С»,) из ресурсной сметы.

Характеристики техники указанные 14-м и 21-м пункте 5 приложений не соответствует характеристикам техники из ресурсной сметы. Кроме этого отсутствует технический паспорт на технику «Кран гусеничный МКГ-25М,1987 г.».

24.**ТОО «Бақмардан»** не соответсвует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности отсутствием техники (1-й единицы «Краны на гусеничном ходу, до 16т.», 1-й единицы «Компрессоры передвижные с двигателем внутренного сгорания давлением до 686 кПа/ 7 ат/ 5м3/мин»,) из ресурсной сметы.

Конкурсная комиссия в протоколе предварительного допуска касательно в ТОО «Бақмардан» не указали на отсутсвие

вышеуказанные техники. Так как, мы получили предварительный допуск не смогли прекрепить потверждающие документы с указанием в 5 приложений.

ТОО «Бақмардан» на стадии обжалований через веб-портал государственных закупок предоставляет отсутвующие техники (*прилагается копия приложений 5 с подтверждающими документами*).

На оснований, вышеуказанных обстоятельств просим Вас оказать содействие по пересмотру проткола итогов

Приложение: Копия письма исх.№17от 13.02.2018 г.

Копия приложений 5 к конкурсной документацией с отсутствующими техниками и потверждающими документами.

Директор
ТОО «Бақмардан» **Е. Мұратбай**