Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорации «Правительство для граждан» по Актюбинской области, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 249** — **180541001918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ИП It group, г.Актобе, ул. Макаренко, д. 9, кв.3, тел.: 87132736237** — **620922400365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №160440007161/186362/00 от 11.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
60-1	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена аммортизаторов передних (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	2	24500,00	49000,00	без НДС
2	Замена стойки стабилизатора передней (с учетом запчастей) Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	2	6500,00	13000,00	без НДС
3	Замена подшипника опорного (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	2	2500,00	5000,00	без НДС
4	Замена опорника переднего (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	2	5500,00	11000,00	без НДС
5	Замена втулки стабилизатора (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	2	3000,00	6000,00	без НДС
6	Замена фильтра масленого (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	2500,00	2500,00	без НДС
7	Замена фильтра воздушного (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	4500,00	4500,00	без НДС
8	Замена моторного масла Shell Hellix 10w40 5 литров (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	10000,00	10000,00	без НДС
9	Замена фильтра салонного мосту (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	4000,00	4000,00	без НДС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорации «Правительство для граждан» по Актюбинской области, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 249** — **180541001918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ИП It group, г.Актобе, ул. Макаренко, д. 9, кв.3, тел.: 87132736237** — **620922400365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №160440007161/186362/00 от 11.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
60-2	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена сайлентблока рычага переднего задний (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336 AR 04)	25.05.2018		услуга	2	7500,00	15000,00	без НДС
2	Замена свечей зажигания (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	4	2500,00	10000,00	без НДС
4	Замена втулок стабилизатора переднего (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	2	3500,00	7000,00	без НДС
5	Замена лобового стекла (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	40000,00	40000,00	без НДС
6	Ремонт выхлопной системы (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	18000,00	18000,00	без НДС
7	Замена фильтра масленого (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	2500,00	2500,00	без НДС
8	Замена фильтра воздушного (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	4500,00	4500,00	без НДС
9	Замена моторного масла Shell Hellix 10w40 8 литров (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	14400,00	14400,00	без НДС
10	Замена масла транмиссионного в переднем мосту (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	5000,00	5000,00	без НДС

10	Замена масла в АКПП 8 литров(с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	38000,00	38000,00	без НДС
11	Замена фильтра масленого в АКПП (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	20000,00	20000,00	без НДС
12	Ремонт щитка приборов (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	1	30000,00	30000,00	без НДС
13	Переобувка шин (с учетом запчастей) (Skoda Rapid гос.номер 547AT 04)	25.05.2018		услуга	4	1500,00	6000,00	без НДС
				Итого	**21**	**x**	**199 000,00**	**без НДС**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алгалиева У.С

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

_____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

31.05.2018

11	Замена шруса наружнего (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	2	20000,00	40000,00	без НДС
12	Замена шруса внутреннего (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	2	25000,00	50000,00	без НДС
13	Замена масла в заднем мосту (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	5000,00	5000,00	без НДС
14	Замена масла трансмиссионного в МКП (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	12000,00	12000,00	без НДС
15	Замена масла трансмиссионного в раздаточной коробке (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	1	6000,00	6000,00	без НДС
16	Переобувка шин (с учетом запчастей) (SsangYong Kyron гос.номер 336AR 04)	25.05.2018		услуга	4	1500,00	6000,00	без НДС
				Итого	**25**	**x**	**235 400,00**	**без НДС**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алгалиева У.С
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

_____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

31.05.2018

М.П.