Реквизиты:
БИН 120 940 002 382
IBAN KZ13998BTB0000357782
Банк АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA

Адрес:
г. Астана
Пр. Б. Момышулы 6/1 -63
г. Астана – 010000
Республика Казахстан

Контакты:
Тел/факс +7 (7172) 283 506
Email: ads_sapa@mail.ru Моб: +7 7172 684 517

Исх. №MGT/127
Дата: 30 июня 2018 г.

Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области

ТОО «АДС САПА» выражает Вам свое уважение и почтение! Позвольте пожалеть Вам успехов в работе.

Наша компания участвовала в конкурсе №2570530-2 Технический надзор «Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм (от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова – по Набережной до ГОС) - (протяженностью 5217,5 м от здания ул. Центральная, 14 по ул. Ермакова до ГОС (от КК23-60-КК23-109)) бестраншейным способом (способ санации)». Нашу заявку отклонили по причине: *Отсутствует свидетельство о поверки на рулетку Р30УЗК (приложенная дополнительная рулетка Р20УЗК отсутствует в сведении о квалификации).* Со своей стороны поясняем, что в сведениях о квалификации произошла механическая ошибка, вместо рулетки Р20УЗК указана рулетка Р30УЗК. Факт в том, что приложенные документы на наличие рулетки Р20ЗК полностью соответствуют, счет-фактура №417 от 24.08.2017, Сертификаты о поверке, файл под названием «Сертификат Рулетка измерительная от 06.11.2017 ВС 01-024099.pdf». Считаем, что механические ошибки не должны подлежать к отклонению. В связи с чем, просим Вас восстановить нас в правах и пересмотреть итоги конкурса в отношении ТОО "СтройСервисГарант" и ТОО "КазахстанСтройЭксперт".

Так же, сообщаем, что были несоответствия требованиям со стороны **ТОО "СтройСервисГарант"**, а именно:

1. Не предоставлена справка об отсутствии налоговой задолженности субподрядной организации НПЦЭС ТОО «Иртыш-Стандарт».
2. В приложении 6 не указаны сведения о работнике субподрядной организации и не предоставлены документы на работника.
3. В накладной №618 от 29.05.20418 года на микрометр отсутствует подпись получателя товара.

У **ТОО "КазахстанСтройЭксперт"** выявлены следующие несоответствия требованиям:

1. В накладной №6 от 22.05.2018 на дефектоскоп ультразвуковой отсутствует подпись получателя товара.
2. Отсутствуют подтверждающие документы – счет-фактура, накладная на арендодателя тахеометра.
3. Отсутствует сертификат о поверке на микромер. Микрометр был приобретен у ТОО

«DesignStroiGroup»19.06.2018 года. В паспорте указана дата выпуска февраль 2016 года. Так же, в паспорте прописано, что поверка должна производиться раз в год.

4. Не предоставлена справка об отсутствии налоговой задолженности субподрядной организации АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации».
5. Срок договора с аккредитованной лабораторией действует до 31 декабря 2018 года, когда срок оказания услуг до декабря 2020 года. Срок договора с аккредитованной лабораторией не соответствует требованиям.

В ходе ознакомления конкурсных заявок потенциальных поставщиков по конкурсу №2570530-ОК2 хотели бы сообщить что ряд компаний не имеют достаточных трудовых ресурсов именно в части экспертов для оказаний инжиниринговых услуг и нарушают пункт 85-2 Правила осуществления государственных закупок, где говорится что экспертам запрещено совмещать работу. Заказчик данное требование прописал в технической спецификации, тем временем допустил организации нарушивших данное требование.

Мы проанализировали текущие реестры аттестованных ИТР а именно:

• Реестр аттестованных инженерно-технических работников (http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/reestrattestovannyh-inzhenerno-tehnicheskih-rabotnikov), 1 столбец;

• Реестр аккредитованных организаций осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности (http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/reestrakkreditovannyh-organizaciy-osushchestvlyayushchih-ekspertnye-raboty-po-tehnicheskomu), 2 столбец;

• Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности (http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/reestr-akkreditovannyh-organizaciy-osushchestvlyayushchih-inzhiniringovyeuslugi-po), 3 столбец

Технический надзор «Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм (от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова – по Набережной до ГОС) - (протяженностью 5217,5 м от здания ул. Центральная, 14 по ул. Ермакова до ГОС (от КК23-60-КК23-109)) бестраншейным способом (способ санации)»				
№ п/п	ФИО	Реестр инженерно-технических работников подрядной организации	Реестр тех. обследование	Реестр технадзоров
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"				
1	БЕКЕЕВ ДАМИР ЮРЬЕВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
2	УТЕБАЕВ ОРАЗХАН КАБЕНОВИЧ	АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Производитель работ: по технологическому оборудованию	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

3	БЕКЕЕВ АСАНАЛИ ЮРЬЕВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
4	МАНСУРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ	ТОО «СТРОЙМОНТАЖ ПВ» Производитель работ: по несущим и ограждающим конструкциям Главный инженер	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
5	КАЖИМУРАТОВ КАИРБЕК АНАФИНОВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
6	ЕРМАНОВ ТАЛГАТ НУРЛАНОВИЧ	ТОО "ТрансКомСтрой". Начальник участка транспортному строительству	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
7	СУЛЕЙМЕНОВ ЕРМУРАТ КАРИМОВИЧ	ТОО «Концерн «АЙ-СУ» Ведущий инженер проектировщик: по несущим и ограждающим конструкциям – Строительное проектирование Главный конструктор: по несущим и ограждающим конструкциям	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
8	ИРНИЯЗОВ АРМАН ЖУМАБАЕВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
9	ТАБАЕВ АМАНГЕЛЬДЫ ТЕМИРХАНОВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
10	ЕРМАНОВ НУРЛАН ЖУМАНАЗАРОВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
ТОО "АДС САПА"				
1	Азимханов Абильжан Мыншалович	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
2	Махмудхан Адилбек	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
3	Айтжанов Магжан Жаленович	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
4	Комаревцев Павел Вячаславович	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
5	Макенов Асан Аймаханович	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
6	Ильясов Мурза Бахрамович	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
7	Мерсеитов Калдыбек Абделевич	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
8	Айтмұқан Әділет Бақытбайұлы	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
9	Будай Денис Леонидович	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "АДС САПА"
ТОО "СтройСервисГарант"				
1	МИЗЁВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "Кокшетау- 2015" Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ауельбекова 139/507 тел: 8 708 444 28 54 e-mail: too.kokshetau2015@mail.ru
2	КАПАШЕВ МЕЙРАМ НАУРУЗБАЕВИЧ	ТОО «СПОРТ АЛЬЯНС» Начальник производственно-	нет в реестре	ТОО "СтройСервисГарант"

		технического отдела		
3	АБДРАХМАНОВ АЗАМАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ	ТОО «Комби-Строй-I» Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям	нет в реестре	ТОО "СтройСервисГарант"
4	САДВАКАСОВ ДАУРЕН БУЛАТОВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "Береке-КАБ" г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая 115, офис 213 тел:8 727 390 94 16 , 8 777 770 18 98 e-mail: a.shvets@bkab.kz
5	ТАШИМОВ МАКСАТ МУХАРАМОВИЧ	нет в реестре	нет в реестре	ТОО "СтройСервисГарант"
6	ТЮЛЬКУБАЕВ АДИЛЬБЕК АБАЕВИЧ	ТОО «NFC-Kazakhstan» Мастер: по несущим и ограждающим конструкциям	нет в реестре	нет в реестре
7	САГИНАЕВ ОРАЗБЕК КАНАТОВИЧ	ТОО "СК - Строитель" Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям (Теплогазоснабжение и вентиляция) Мастер по инженерным сетям и сооружениям (Электрические сети и системы)	нет в реестре	ТОО "СтройСервисГарант"
8	ДЕРЯГИН МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ	ТОО «СтройКом-ПВ» Начальник участка: по несущим и ограждающим конструкциям ТОО «Родник ПВ» Мастер: по инженерным сетям и сооружениям - Теплогазоснабжение и вентиляция	нет в реестре	ТОО "СтройСервисГарант"
9	ТУРСУНОВ ТУДАХУН ТУРСУНОВИЧ	ТОО «БЕРТ» Производитель работ: по несущим и ограждающим конструкциям Производитель работ: по технологическому оборудованию Производитель работ: по инженерным сетям и сооружениям - Водоснабжение и канализация/Водоснабжение и водоотведение Главный инженер	нет в реестре	ТОО "СтройСервисГарант"

Поясняем, что технический надзор (юридическое лицо) осуществляется САМОСТОЯТЕЛЬНО на основании свидетельства об аккредитации выдаваемым Комитет по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Все эксперты по техническому надзору работающие на основании свидетельства об аккредитации, должны быть в штате только этой организации. В связи с чем, делегирование и передача часть услуг в субподряд по техническому надзору запрещено законодательством. Так же прилагаем соответствующий запрос и разъяснение от уполномоченного органа по данному вопросу. Для справки можете позвонить в Комитет по делам строительства 8 -7172-742343. В связи с чем, компании, привлёкшие соисполнителя и делегирует услуги по техническому надзору субподрядчику нарушают законодательство в сфере строительства. Такие компании не могут быть допущены, так как у них нет достаточно трудовых ресурсов для исполнения данного договора в соответствии конкурсной документации. (Прилагаем письмо с уполномоченного органа)

С вышеперечисленными доводами просим Вас восстановить нас в правах и пересмотреть итоги конкурса в отношении ТОО "СтройСервисГарант" и ТОО "КазахстанСтройЭксперт"..

С уважением,

Серикжан Мергенбаев
Заместитель Директор