Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Архсервис-Саулет»
Заңды мекенжай: Алматы қ.
Жандарбеков көшесі 218;
тел: 274-70-66;
E-mail: ar-ser09@mail.ru
БСН 091 040 014 672
ИИК KZ318560000005329197
«Банк ЦентрКредит» АҚ

Товарищества с ограниченной
ответственностью «Архсервис-Саулет»
Юридический адрес: г.Алматы,
ул.Джандарбекова 218;
тел: 274-70-66;
E-mail: ar-ser09@mail.ru
БИН 091 040 014 672
ИИК KZ318560000005329197
АО «Банк ЦентрКредит»

исх. № 306 от 03.07.2018 г. г. Алматы

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

ЖАЛОБА

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" объявило итоги государственных закупок услуг технического надзора по конкурсу 2613475-1 «Технический надзор: «Реконструкция тепловых сетей от ТК8К-3-3 до жилого дома №39 в мкр.Аксай-4»

Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, не соответствие потенциального поставщика в части обладания материально-техническими ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно приложения 6 КД. (Правил осуществления государственных закупок) предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации, считаем, что у победителя **ТОО "KazBuildExpert"** отсутствуют:

GPS – Отсутствие в Приложении 6 конкурсной документации, отсутствие подтверждающих документов, отсутствие сертификата о поверке. В технической спецификации указан в перечне обязательных приборов.

Измерительные оборудования должны быть прошедшими поверку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки.

1. В Приложении 6 (Субподряд) отсутствует галочка о подтверждении достоверности всех сведений о квалификации.
2. Не представлены сведения о специалистах контроля сварных соединений у субподрядчика ТОО "Кранэнерго ЛТД".
3. Область аккредитации испытательной лаборатории у субподрядчика ТОО "Кранэнерго ЛТД" не включает контроль сварных соединений.

Учитывая вышеизложенное, заявляем, что ТОО "KazBuildExpert" не соответствуют квалификационным требованиям указанные в конкурсной длкументации.

Учитывая вышеизложенное, **просим:**

- Пересмотреть итоги конкурса.
- **Признать по праву победителем ТОО «Архсервис-Саулет».**

Директор
ТОО " Архсервис-Саулет " **Б.А. Киясов**

М.П.

Исполнитель: Толеген Т.
Контактный телефон: 394 83 66