HYUNDAI

# Акт выполненных работ № 41 от 25 сентября 2018г.

**Исполнитель: ТОО "Лекс-Авто"**

**Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"**

Мы нижеподписавшиеся: ТОО "Лекс-Авто", в лице директора Ли А.Ю.,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области" в лице Заместителя руководителя Аппарата Акима Жамбылской области Нурымбетова Т.Б., именуемый в дальнейшем "Заказчик" **составили настоящий акт выполненных работ ;**

| | | | |
|---|---|---|---|
| марка Lexus | модель LX 470 | VIN: JTJHTOOW174023964 | год выпуска |
| пробег 596813 | гос.номер 006 VV 08 | VIN: JTJHTOOW174023964 | 2007 |

**Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля с заменой запасных частей в том числе:**

| № | Наименование работы | ед.изм. | к-во | цена | сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | замена масла ДВС | работа | 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | Катушки зажигания замена | работа | 3 | 30000 | 90000 |
| 3 | Сайлентблок ниж. рычага замена | работа | 4 | 10000 | 40000 |
| 4 | Фильтр топливный погр.замена | работа | 1 | 25000 | 25000 |
| 5 | Помпа охлаждения замена | работа | 1 | 35000 | 35000 |
| 6 | Антифриз замена | работа | 1 | 12000 | 12000 |
| 7 | Колодки передние замена | работа | 1 | 20000 | 20000 |
| 8 | Колодки задние замена | работа | 1 | 20000 | 20000 |
| 9 | Наконечник рулевой тяги замена | работа | 2 | 15000 | 30000 |
| 10 | Втулка стабилизатора зад. Замена | работа | 2 | 10000 | 20000 |
| 11 | Втулка стабилизатора пер. Замена | работа | 2 | 10000 | 20000 |
| 12 | Натяжительремня ГРМ замена | работа | 1 | 5000 | 5000 |
| 13 | Регулировка развал-схождения | работа | 1 | 4000 | 4000 |
| 14 | Ремень ГРМ замена | работа | 1 | 5000 | 5000 |
| 15 | Ремень ручейковый замена | работа | 1 | 5000 | 5000 |
| 16 | Ролик натяжной ГРМ замена | работа | 1 | 5000 | 5000 |
| 17 | Ролик обводной ГРМ замена | работа | 1 | 5000 | 5000 |
| 18 | Ролик обводной ручейковый замена | работа | 1 | 5000 | 5000 |
| | | | | **итого** | **371000** |

Общая стоимость произведенных работ составила: **371000** (триста семьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын. Перечисленный обьем работ выполнен в полном обьеме с требуемым качеством, проверен и принят "Заказчиком".

Акт составлен в 2-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу.

**Исполнитель:**
ТОО "Лекс-Авто"
г.Тараз ул.Тауке Хана 35"в"
БИН 140340021635
ИИК KZ7394810KZT22030460
БИК EURIKZKA
ф-л №10 Евразийский Банк

**Ли А.Ю.**

**Заказчик :**
КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"
г.Тараз ул.Абая 125
БИН 920240000563
ИИК KZ733070102KSN21010000
БИК KKMMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Нурымбетов Т.Б.**

"Утверждаю"
Заместитель Руководителя Аппарата
Акима Жамбылской области
**Нурымбетов Т.Б.**

**г.Тараз** **20 сентября 2018 г.**

**Дефектный акт по ремонту автомобиля Lexus LX 470 гос.номер 006 VV 08**

Мы нижеподписавшиеся-руководитель хозяйственного управления аппарата Акима области СейфуллинА.М.,руководитель транспортного отдела Аксимбаев Р.С.,водитель автомашины Lexus LX 470 гос.номер 006 VV 08 Мураталиев Е.К., и директор ТОО "Лекс-Авто" Ли.А.Ю. составили настоящий акт о том,что в результате обследования вышеуказанного авто мобиля установлены следующие необходимые к выполнению виды работ, требущие замену запасных частей;

## Заключение: необходимые к выполнению виды работ;

| № | Наименование работы | примечание | вид работ |
|---|---|---|---|
| 1 | замена масла ДВС | тех. Регламент | **замена** |
| 2 | Катушки зажигания замена | выход из строя | **замена** |
| 3 | Сайлентблок ниж. рычага замена | выход из строя | **замена** |
| 4 | Фильтр топливный погр.замена | тех. Регламент | **замена** |
| 5 | Помпа охлаждения замена | выход из строя | **замена** |
| 6 | Антифриз замена | тех. Регламент | **замена** |
| 7 | Колодки передние замена | износ | **замена** |
| 8 | Колодки задние замена | износ | **замена** |
| 9 | Наконечник рулевой тяги замена | выход из строя | **замена** |
| 10 | Втулка стабилизатора зад. Замена | выход из строя | **замена** |
| 11 | Втулка стабилизатора пер. Замена | выход из строя | **замена** |
| 12 | Натяжительремня ГРМ замена | тех. Регламент | **замена** |
| 13 | Регулировка развал-схождения | тех. Регламент | **регулировка** |
| 14 | Ремень ГРМ замена | износ | **замена** |
| 15 | Ремень ручейковый замена | износ | **замена** |
| 16 | Ролик натяжной ГРМ замена | износ | **замена** |
| 17 | Ролик обводной ГРМ замена | износ | **замена** |
| 18 | Ролик обводной ручейковый замена | износ | **замена** |

Руководитель хозяйственного управления аппарата Акима области — Сейфуллин А.М.

Руководитель транспортного отдела — Аксимбаев Р.С.

Зам.руководителя транспортного отдела — Берикбаев Д.К.

Водитель автомобиля — Мураталиев Е.К.

Директор ТОО "Лекс-Авто" — Ли А.Ю.