HYUNDAI

Акт выполненных работ № 47 от 25 октября 2018 г.

Исполнитель: ТОО "Лекс-Авто"

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"

Мы нижеподписавшиеся: ТОО "Лекс-Авто", в лице директора Ли А.Ю.,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области" в лице Заместителя руководителя Аппарата Акима Жамбылской области Нурымбетова Т.Б., именуемый в дальнейшем "Заказчик" **составили настоящий акт выполненных работ ;**

марка Mercedes-Benz	модель S 550	VIN:WDD22117111A064860	год выпуска
пробег 739873	гос.номер 001 VV 08	VIN:WDD22117111A064860	2006

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля с заменой запасных частей в том числе:

№	Наименование работы	ед.изм.	к-во	цена	сумма
1	Колокол на СГУ установка	работа	1	42000	**42000**
2	Бампер передний монтаж демонтаж	работа	1	32000	**32000**
3	Пневмоподвеса ремонт	работа	1	156000	**156000**
4	Планка на глушитель замена	работа	1	32200	**32200**
5	Соединение глушителя замена	работа	1	21900	**21900**
				итого:	**284100**

Общая стоимость произведенных работ составила: **284100** (двести восемьдесят четыре тысячи сто) тенге 00 тиын. Перечисленный обьем работ выполнен в полном обьеме с требуемым качеством, проверен и принят "Заказчиком".

Акт составлен в 2-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель:
ТОО "Лекс-Авто"
г.Тараз ул.Тауке Хана 35"в"
БИН 140340021635
ИИК KZ7394810KZT22030460
БИК EURIKZKA
ф-л №10 Евразийский Банк

Ли А.Ю.

Заказчик :
КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"
г.Тараз ул.Абая 125
БИН 920240000563
ИИК KZ733070102KSN21010000
БИК KKMMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Нурымбетов Т.Б.

"Утверждаю"
Заместитель Руководителя Аппарата
Акима Жамбылской области
Нурымбетов Т.Б.

г.Тараз **20 августа 2018 г.**

Дефектный акт по ремонту автомобиля Mercedes-Benz S 550 W221 гос.номер 001 VV 08

Мы нижеподписавшиеся-руководитель хозяйственного отдела аппарата Акима области Сейфуллин А.М.,руководитель транспортного отдела Аксимбаев Р.С.,водитель автомашины Mersedes-Benz гос.номер 001 VV 08 Сулейманов , и директор ТОО "Лекс-Авто" Ли.А.Ю.,составили настоящий акт о том,что в результате обследования вышеуказанного автомобиля установлены следующие необходимые к выполнению виды работ, требущие замену запасных частей;

Заключение: необходимые к выполнению виды работ;

№	Наименование работы	примечание	вид работ
1	Колокол на СГУ установка	тех.регламент	**установка**
2	Бампер передний монтаж демонтаж	ремонтный регламент	**установка**
3	Пневмоподвеса ремонт	выход из строя	**ремонт**
4	Планка на глушитель замена	выход из строя	**замена**
5	Соединение глушителя замена	выход из строя	**замена**

Руководитель хозяйственного управления аппарата Акима области — Сейфуллин А.М.

Руководитель транспортного отдела — Аксимбаев Р.С.

Зам.руководителя транспортного отдела — Берикбаев Д.К.

Водитель автомобиля — Сулейманов А.С.

Директор ТОО "Лекс-Авто" — Ли А.Ю.

HYUNDAI

Акт выполненных работ №46 от 25 октября 2018г

Исполнитель: ТОО "Лекс-Авто"

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"

Мы нижеподписавшиеся: ТОО "Лекс-Авто", в лице директора Ли А.Ю.,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области" в лице Заместителя руководителя Аппарата Акима Жамбылской области Нурымбетова Т.Б., именуемый в дальнейшем "Заказчик"

составили настоящий акт выполненных работ ;

марка Toyota	LC 200	VIN: JTMHT05J005067874	год выпуска
пробег 508968	гос.номер 003 VV 08	VIN: JTMHT05J005067874	2010

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля с заменой запасных частей в том числе:

№	Наименование работы	ед.изм.	к-во	цена	сумма
1	Масло ДВС Shell 5W40 замена	работа	9	2486	22374
2	Маслянный фильтр замена	работа	1	5700	5700
3	Воздушный фильтр замена	работа	1	6700	6700
4	Фильтр кондиционера замена	работа	1	7000	7000
5	Шаровые перед нижнего рычага замена	работа	2	29300	58600
6	Тормозные колодки пер. замена	работа	1	33700	33700
7	Тормозные колодки зад. замена	работа	1	33700	33700
8	Ремкомплект торм цилиндра замена	работа	1	31300	31300
9	Направляющий торм суппорта замена	работа	4	11925	47700
10	Прокл вып коллектор17173-50030 замена	работа	1	58200	58200
11	Прокл вып коллектор17198-50010замена	работа	1	54500	54500
11	Рулевая рейка реставрация	работа	1	151576	151576
				итого	**511050**

Общая стоимость произведенных работ составила: **511050** (пятьсот одиннадцать тысяч пятьдесят) тенге 00 тиын. Перечисленный обьем работ выполнен в полном обьеме с требуемым качеством, проверен и принят "Заказчиком".

Акт составлен в 2-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель:
ТОО "Лекс-Авто"
г.Тараз ул.Тауке Хана 35"в"
БИН 140340021635
ИИК KZ7394810KZT22030460
БИК EURIKZKA
ф-л №10 Евразийский Банк

Ли А.Ю.

Заказчик :
КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"
г.Тараз ул.Абая 125
БИН 920240000563
ИИК KZ733070102KSN21010000
БИК KKMMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Нурымбетов Т.Б.

"Утверждаю"
Заместитель Руководителя Аппарата
Акима Жамбылской области
Нурымбетов Т.Б.

г.Тараз **20 октября 2018 г.**

Дефектный акт по ремонту автомобиля Toyota Land Cruser 200 гос.номер 003 VV 08

Мы нижеподписавшиеся-руководитель хозяйственного отдела аппарата Акима области Сейфуллин А.М.,руководитель транспортного отдела Аксимбаев Р.С.,водитель автомашины Toyota LC 200 гос.номер 003 VV 08 Ошакбаев С., и директор ТОО "Лекс-Авто" Ли.А.Ю.,составили настоящий акт о том,что в результате обследования вышеуказанного автомобиля установлены следующие необходимые к выполнению виды работ, требущие замену запасных частей;

Заключение: необходимые к выполнению виды работ;

№	Наименование работы	примечание	вид работ
1	Масло ДВС Shell 5W40 замена	тех.регламент	**покраска**
2	Маслянный фильтр замена	тех.регламент	**замена**
3	Воздушный фильтр замена	тех.регламент	**замена**
4	Фильтр кондиционера замена	тех.регламент	**замена**
5	Шаровые перед нижнего рычага замена	выход из строя	**замена**
6	Тормозные колодки пер. замена	износ	**замена**
7	Тормозные колодки зад. замена	износ	**замена**
8	Ремкомплект торм цилиндра замена	выход из строя	**замена**
9	Направляющий торм суппорта замена	выход из строя	**замена**
10	Прокл вып коллектор17173-50030 замена	выход из строя	**замена**
11	Прокл вып коллектор17198-50010замена	выход из строя	**замена**
12	Рулевая рейка реставрация	выход из строя	**реставрация**

Руководитель хозяйственного управления аппарата Акима области — Сейфуллин А.М.

Руководитель транспортного отдела — Аксимбаев Р.С.

Зам.руководителя транспортного отдела — Берикбаев Д.К.

Водитель автомобиля — Ошакбаев С.

Директор ТОО "Лекс-Авто" — Ли А.Ю.

HYUNDAI

Акт выполненных работ № 45 от 25 октября 2018г.

Исполнитель: ТОО "Лекс-Авто"

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"

Мы нижеподписавшиеся: ТОО "Лекс-Авто", в лице директора Ли А.Ю.,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области" в лице Заместителя руководителя Аппарата Акима Жамбылской области Нурымбетова Т.Б., именуемый в дальнейшем "Заказчик" **составили настоящий акт выполненных работ ;**

марка Skoda	модель Superb	VIN: TMBAB93T9DD300577	год выпуска
пробег 206579	гос.номер 222 VV 08	VIN: TMBAB93T9DD300577	2013

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля с заменой запасных частей в том числе:

№	Наименование работы	ед.изм.	к-во	цена	сумма
1	Масло ДВС Shell 5W40 замена	работа	6	2540	15240
2	Маслянный фильтр замена	работа	1	3500	3500
3	Воздушный фильтр замена	работа	1	3500	3500
4	Фильтр кондиционера замена	работа	1	4000	4000
5	Ремень обводной замена	работа	1	10300	10300
6	Ремонт генератора	работа	1	15000	15000
7	Блок управления АКПП ремонт	работа	1	72800	72800
8	Ремонт катализатора	работа	1	36510	36510
				итого	**160850**

Общая стоимость произведенных работ составила: **160850** (сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят)тенге 00 тиын. Перечисленный обьем работ выполнен в полном обьеме с требуемым качеством, проверен и принят "Заказчиком".

Акт составлен в 2-х экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель:
ТОО "Лекс-Авто"
г.Тараз ул.Тауке Хана 35"в"
БИН 140340021635
ИИК KZ7394810KZT22030460
БИК EURIKZKA
ф-л №10 Евразийский Банк

Ли А.Ю.

Заказчик :
КГУ "Аппарат Акима Жамбылской области"
г.Тараз ул.Абая 125
БИН 920240000563
ИИК KZ733070102KSN21010000
БИК KKMMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Нурымбетов Т.Б.

"Утверждаю"
Заместитель Руководителя Аппарата
Акима Жамбылской области
Нурымбетов Т.Б.

г.Тараз **20 октября 2018 г.**

Дефектный акт по ремонту автомобиля Skoda Superb гос.номер 222 VV 08

Мы нижеподписавшиеся-руководитель хозяйственного отдела аппарата Акима области Сейфуллин А.М.,руководитель транспортного отдела Аксимбаев Р.С.,водитель автомашины Skoda Super B гос.номер 222 VV 08 Аширалиев Р., и директор ТОО "Лекс-Авто" Ли.А.Ю.,состави настоя настоящий акт о том,что в результате обследования вышеуказанного автомобиля установлены следу следующие необходимые к выполнению виды работ, требущие замену запасных частей;

Заключение: необходимые к выполнению виды работ;

№	Наименование работы	примечание	вид работ
1	Масло ДВС Shell 5W40 замена	тех.регламент	**диагностика**
2	Маслянный фильтр замена	тех.регламент	**замена**
3	Воздушный фильтр замена	тех.регламент	**замена**
4	Фильтр кондиционера замена	тех.регламент	**замена**
5	Ремень обводной замена	износ	**замена**
6	Ремонт генератора	выход из строя	**замена**
7	Блок управления АКПП ремонт	выход из строя	**замена**
8	Ремонт катализатора	выход из строя	**замена**

Руководитель хозяйственного управления аппарата Акима области — Сейфуллин А.М.

Руководитель транспортного отдела — Аксимбаев Р.С.

Зам.руководителя транспортного отдела — Берикбаев Д.К.

Водитель автомобиля — Аширалиев Р.

Директор ТОО "Лекс-Авто" — Ли А.Ю.