Товарищество с ограниченной ответственностью «INTER LINK»

Республика Казахстан 070019 г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова 69 оф.24 тел.: 8-(7232)-26-78-92
ИИК KZ1394809KZT22030235 БИК EURIKZKA АО "Евразийский Банк" БИН 010740003308
код поставщика для бюджетных организаций 25474

исх. № 16
от 24.11.2018 г.

Департаменту внутреннего государственного аудита

Жалоба на действия комиссии по государственным закупкам

ТОО «INTER LINK» приняло участие в процедуре государственных закупок путем подачи заявки в открытый конкурс по объявлению № 2890044-1, лот № 16709161-ОК1 «Ноутбук».

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда
Юридический адрес: Казахстан, Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН 5
БИН: 060140014083
Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК: KZ38070103KSN3310000
БИК: KKMFKZ2A
Валюта счета: KZT
КБе: 12

Выделенная сумма для закупки товаров по лоту № 16709161-ОК1 равна 3 600 000 тг.

К участию в конкурсе были допущены заявки от ЖК МЕРЕКЕ и ИП Куаныш не отвечающие требованиям технической документации.

В представленной заявке от ЖК МЕРЕКЕ указана скорость вращения шпинделя жёсткого диска 5400 об/м, тогда как запрашивалось не менее 7200 об/м. Указано количество USB портов – USB 3.1 Gen 1 – 2 порта, USB 2.0 – 1 порт, тогда как запрашивалось не менее USB 3.1 Gen 1 – 2 порта, USB 2.0 – 2 порта. Не указано наличие требуемого VGA порта. Указана ёмкость аккумулятора 41 Втч, 4 ячейки, тогда как запрашивалось не менее 6 ячеек 64 Втч. Указана операционная система FreeDOS, которая не может являться лицензионной (лицензия на данную операционную систему не предоставляется, так как она является бесплатной, свободно распространяемой), тогда как запрашивалась лицензионная операционная система.

В представленной заявке от ИП Куаныш не указан объём, тип и частота оперативной памяти, тогда как запрашивалось не менее 4 Гб DDR4 2133 Mhz. Не соответствуют тип и количество USB портов (порт Type-C не может заменить собой порты спецификации USB 3.1 Gen 1 или USB 2.0 так как имеет иной форм-фактор и не является обратно совместимым). Не указана скорость сетевого адаптера, тогда как запрашивалось не менее 1000 Мбит/с. Отсутствуют указания на требуемые интерфейсы HDMI, VGA, кард ридер SD, SDHC, SDXC. Не указано количество ячеек аккумулятора. Не указан вес товара. Указана операционная система FreeDOS, которая не может являться лицензионной (лицензия на данную операционную систему не предоставляется, так как она является бесплатной, свободно распространяемой), тогда как запрашивалась лицензионная операционная система.

В связи с этим просим пересмотреть протокол итогов с учётом недопуска заявок от ЖК МЕРЕКЕ и ИП Куаныш как несоответствующих технической документации.

С уважением, директор ТОО «INTER LINK» Рогов Д.В. _____