Ультрокомпактный USB - считыватель отпечаток пальцев

Результат экспертного рассмотрения заявки : Частный фонд "Региональный центр Junior Achievement Taraz – Достижения молодых Тараз"

Рекомендации : Допущен

Результат экспертного рассмотрения заявки : И/П МАКИЕНКО Е.А
Рекомендации : Допущен.

Результат экспертного рассмотрения заявки : ТОО "BEREKE Industry"

Рекомендации : Допущен

Результат экспертного рассмотрения заявки :
ТОО "IQ Universal Group" не предоставлена информация по технической спецификации, не указаны конкретные технические параметры оборудования, не указана ссылка на сайт производителя для проведения анализа соответствия технических параметров требованиям конкурсной документации, не предоставлена информация по гарантийным обязательствам и устранению неисправностей согласно требований к технической спецификации.
На основании выше изложенного закона, а конкретно пункта п.п. 2 п. 150 потенциальный Поставщик: ТОО "IQ Universal Group", отклонен по причине не соответствия требованиям технической спецификации подробно по результатам экспертного заключения с описанием выявленных не соответствий, требованиям технической спецификации прилагается.

Результат экспертного рассмотрения заявки : ТОО "YELYUBAY RESEARCH GROUP"

Рекомендации : Допущен

Результат экспертного рассмотрения заявки : ТОО "Алина Трейд"
Рекомендации : Допущен

Результат экспертного рассмотрения заявки :
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ" предоставлена неправильная техническая спецификация, так по лоту «Ультрокомпактный USB - считыватель отпечаток пальцев» указана техническая спецификация по тексту далее : «многофункциональному аппарату печати, копирования, сканирования (далее - МФУ) Комплектация представлена в таблице:
Технические характеристики Обязательные требования АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМНОГО БЛОКА Производитель Должны иметь торговую марку (брэнд) Исполнение МФУ лазерный Функции аппарата печать, копирование, сканирование», необходимо привести в соответствие техническую спецификацию, также не указана ссылка на сайт производителя для проведения анализа соответствия технических параметров требованиям конкурсной документации, не предоставлена информация по гарантийным обязательствам и устранению неисправностей согласно требований к технической спецификации.
На основании выше изложенного закона, а конкретно пункта п.п. 2 п. 150 потенциальный Поставщик: ТОО " ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ ", отклонен по причине не соответствия требованиям технической спецификации подробно по результатам экспертного заключения с описанием выявленных не соответствий, требованиям технической спецификации прилагается.

Эксперт _____

Казакстан Республикасы Шымкент каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Компания ТехноСфера» Товарищество с ограниченной ответственностью г. Город Шымкент Республика Казахстан

Источник бесперебойного питания

Результат экспертного рассмотрения заявки : ТОО "Альфа Плат"
Рекомендации : Допущен.

Результат экспертного рассмотрения заявки : ИП Игембаева Зауре Нурсолтановна
Рекомендации : Допущен

Эксперт _____

Блок системный

Результат экспертного рассмотрения заявки :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Партнёр" в технической спецификации не указана ссылка на сайт производителя или дистрибьютора торговой марки (брэнд) для проведения анализа соответствия технических параметров требованиям конкурсной документации не указаны конкретные технические характеристики моделей (указано не более- не менее), в технической спецификации указано : Страна происхождения КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель ИП Технокрг а марка оборудования Hewlett-Packard (США), что вызывает сомнения, в правильности указания страны происхождения и завода изготовителя. не указаны подробные технические характеристики монитора, не предоставлена информация по гарантийным обязательствам и устранению неисправностей согласно требований к технической спецификации. В указанной технической спецификации отсутствует обязательство (необходимо приложить обязательство) по требованию «Поставщик должен предоставить сертификат подлинности операционной системы (СОА).» Поставщику необходимо уточнить вышеуказанную информацию. На основании выше изложенного закона, а конкретно пункта п.п. 2 п. 150 потенциальный Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Партнёр" отклонен по причине не соответствия требованиям технической спецификации подробно по результатам экспертного заключения с описанием выявленных не соответствий, требованиям технической спецификации прилагается.

Результат экспертного рассмотрения заявки : ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)"
Рекомендации : Допущен

Эксперт _____

Казакстан Республикасы Шымкент каласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Компания ТехноСфера»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Шымкент Республика Казахстан

Монитор

Результат экспертного рассмотрения заявки :

ТОО "IT-Alliance" указана модель (марка оборудования) завод изготовитель, но произведено копирование подробной технической спецификации из технического задания, не указаны конкретные технические параметры оборудования указано (не более – не менее) что не соответствует требованиям конкурса, не указана ссылка на сайт производителя для проведения анализа соответствия технических параметров требованиям конкурсной документации, не предоставлена информация по гарантийным обязательствам и устранению неисправностей согласно требований к технической спецификации. Поставщику необходимо уточнить вышеуказанную информацию (привести в соответствие подробную техническую спецификацию).
На основании выше изложенного закона, а конкретно пункта п.п. 2 п. 150 потенциальный Поставщик: ТОО "IT-Alliance", отклонен по причине не соответствия требованиям технической спецификации подробно по результатам экспертного заключения с описанием выявленных не соответствий, требованиям технической спецификации прилагается.

Эксперт_____

Казақстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Компания ТехноСфера» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан