Конкурс № 3261163-2

Заключение эксперта

по предоставленным материалам в рамках проведения государственных закупок услуг по техническому надзору за ходом строительства объекта: «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции поводящих коллекторов»

Организатор: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны "

г. Нур-Султан 16 мая 2019 года

На рассмотрение были представлены конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО "D &J EMPORIO" БИН 081240016084;
2. ТОО " KZ Стройэксперт" БИН 020340001190;
3. ТОО "YEREN" БИН 031140011581;
4. ТОО "Аймереке" БИН 930540000893;
5. ТОО " АктобеСтройЭксперт" БИН 060340006218;
6. ТОО " Астанастройинжиниринг" БИН 051140002249;
7. ТОО " Байтерек Инжиниринг" БИН 130740024731;
8. ТОО "КазСнабСтрой и СК" БИН 091140017373;
9. ТОО "КЦУП" БИН 170440008459;
10. ТОО "Номад Travel" БИН 081140009509;
11. ТОО "Эксперт-Строй KZ" БИН 140240025139

По результатам рассмотрения конкурсных заявок выявлено следующее:

1. Конкурсная заявка ТОО "D&J EMPORIO" не соответствует требованиям технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие: автомобилей в количестве не менее 2 (двух) единиц (подтверждена 1 единица);
- Биметаллический термометр – 3 ед. (подтверждена 1 единица);
- Нивелирная рейка;
- Толщиномер магнитный;

- Штангенциркуль.

Не достаточно экспертов по объектам первого уровня ответственности.

2 Конкурсная заявка ТОО "KZ Стройэксперт" соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

3. Конкурсная заявка ТОО "YEREN" не соответствует технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие: свидетельства об аккредитации по техническому надзору;
- автомобилей в количестве не менее 2 (двух) единиц;
- 3-х метровая дорожная рейка;
- Биметаллический термометр – 3 ед.;
- Влагомер;
- Колесо измерительное;
- Микрометр;
- Нивелирная рейка;
- Теодолит;
- Толщиномер магнитный;
- Угольник поверочный;
- Уровень; \
- Штангенциркуль;
- Электронный тахеометр;
- база (офис) для создания системы учета, использования и хранения документов.

Не достаточно экспертов по объектам первого уровня ответственности.

4. Конкурсная заявка ТОО "Аймереке" не соответствует требованиям технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие Биметаллического термометра – 3 ед. (подтверждена 1 единица).

Не достаточно экспертов по объектам первого уровня ответственности.

5. Конкурсная заявка ТОО "АктобеСтройЭксперт" соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

6. Конкурсная заявка ТОО "Астанастройинжиниринг" не соответствует требованиям технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие аккредитованной лаборатории согласно требованиям технической спецификации.

7. Конкурсная заявка ТОО "Байтерек Инжиниринг" не соответствует технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено: свидетельство об аккредитации по техническому надзору,

- наличие аккредитованной лаборатории согласно требованиям технической спецификации.

8. Конкурсная заявка ТОО "КазСнабСтрой и СК" не соответствует технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие: Биметаллический термометр – 3 ед. (подтверждена 1 единица);
- Нивелирная рейка;
- Толщиномер магнитный;
- Угольник поверочный;
- Уровень.

9. Конкурсная заявка ТОО "КЦУП" не соответствует требованиям технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие аккредитованной лаборатории согласно требованиям технической спецификации.

10. Конкурсная заявка ТОО "Номад Travel" не соответствует требованиям технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие: аккредитованной лаборатории согласно требованиям технической спецификации;
- 3-х метровая дорожная рейка;
- Биметаллический термометр – 3 ед.;
- Влагомер;
- Измерительная рулетка и линейка;
- Колесо измерительное;
- Микрометр;
- Нивелирная рейка;
- Теодолит;
- Толщиномер магнитный;
- Угольник поверочный;
- Уровень;
- Штангенциркуль;
- рабочей станции (ЭВМ, персональный компьютер), оснащенной программным комплексом с соответствующей редакцией, с помощью которого разработчиком проекта была составлена сметная документация;
- базы (офис) для создания системы учета, использования и хранения документов.

Не достаточно экспертов по объектам первого уровня ответственности.

11. Конкурсная заявка ТОО "Эксперт-Строй KZ" не соответствует требованиям технической спецификации заказчика по следующим причинам:

- не подтверждено наличие аккредитованной лаборатории согласно требованиям технической спецификации;
- 3-х метровая дорожная рейка;
- Биметаллический термометр – 3 ед.;
- Влагомер;
- Измерительная рулетка и линейка;
- Колесо измерительное;
- Лазерный дальномер;
- Микрометр;
- Нивелир;
- Нивелирная рейка;
- Теодолит;
- Толщиномер магнитный;
- Угольник поверочный;
- Уровень;
- Штангенциркуль;
- Электронный тахеометр;
- автомобилей в количестве не менее 2 (двух) единиц;
- рабочей станции (ЭВМ, персональный компьютер), оснащенной программным комплексом с соответствующей редакцией, с помощью которого разработчиком проекта была составлена сметная документация;
- базы (офис) для создания системы учета, использования и хранения документов.

Не достаточно экспертов по объектам первого уровня ответственности.

Эксперт А. Досанов