РК, г.Нур-Султан, ул. Кенесары 52,ВП-10А
Т: +7 7172 78 29 47
e-mail:info@evg.kz
www.evg.kz

г.Нур-Султан

исх. № 47

4.06.2019 г.

В Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Организатор: Государственное учреждение
"Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами
Президента Республики Казахстан
РК, Бурабай, Кенесары 47 Б

От ТОО «EVOTECH Group»
БИН 110640010269
РК., г. Нур-Султан, район Байқоңыр,
улица Кенесары, дом 52, ВП-10А,

Жалоба

Настоящей сообщаем, что ТОО «EVOTECH Group», принимая участие в электронном конкурсе посредством электронных закупок № 3245496-3 по «Монтаж системы видеонаблюдения Smart National Park Burabay» по Лоту № 25654269-ОК1 проводимым заказчиком в лице ГУ «Государственный национальный парк «Бурабай» Управления делами Президента Республики Казахстан» (далее- Заказчик) не согласны с протоколом итогов № 3041881 от 28.05.2019 г.

Заказчиком необоснованно допущены следующие компании, заявки которых не соответствуют конкурсной документации: **ТОО "Независимая компания экспертизы и сертификации", ТОО "Smartwell Service", ТОО "РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ", АО "Трансгелеком".** Все эти потенциальные поставщики в своих заявках имеют грубые не соответствия конкурсной документации. А именно:

1) **ТОО "Независимая компания экспертизы и сертификации".**

ТОО "Независимая компания экспертизы и сертификации" необоснованно допущена по следующим критериям:

Во-первых, ТОО «Независимая компания экспертизы и сертификации» не предоставил информацию по опыту работ в сведениях о квалификации согласно приложению 5 (само приложение было прикреплено пустым). При этом Организатор неправомерно присвоил условные скидки по опыту работ.

Как вам известно, согласно абз.5 п.п. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила): «*Потенциальный поставщик не допускается к*

участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он не предоставил сведений о квалификации согласно приложениям 5,6, и 7 к конкурсной квалификации».

Во-вторых, ТОО «Независимая компания экспертизы и сертификации» предоставила Техническую спецификацию не соответствующую требованиям конкурсной документации по ряду грубых несоответствий указанных ниже в Таблице 1.:

Таблица 1.- Не соответствие характеристик технической спецификации (ТС) поставщика **ТОО "Независимая компания экспертизы и сертификации".**

Пункт несоответствия ТС поставщика	**Значение не соответствия технической спецификации поставщика**	**Примечание**
Программное обеспечение №1	Отсутствует функционал и задачи требуемые для построение системы. Вместо этого приложены презентации нескольких систем.	
2.4 Программное обеспечение №2	Отсутствует вообще	
1.6.3 Комплект коммутационных кабелей	Отсутствует вообще	
3.1Наблюдательная мачта	Отсутствует вообще	
3.3.1 Контейнеры	Отсутствует вообще	
3.3.2 Солнечные панели	Не соответствует количество: вместо 48шт, указано 12шт.	должно быть 4 компл. по 12 шт.
3.3.3 Солнечный инвертор	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.4 Модуль АКБ	Не соответствует количество: вместо 8 шт, указано 2 шт.	должно быть 4 компл. по 2 шт.
3.3.5 Дизель генератор	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.6 Извещатель пожарный	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.7 Извещатель охранный	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.8 Уличный активный микрофон	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.9Модуль порошкового пожаротушения	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.10 Контроллер двухпроводной линии связи	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.11 Клавиатура	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.

3.3.12 Преобразователь интерфейса	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.13 Купольная камера видеонаблюдения	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.14 Коммутатор	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.15Звуковой усилитель	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.

Как вам известно: согласно п.п.2) п.16 Правил: «*Заявка на участие в конкурсе* ***должна содержать*** *в том числе:* ***техническую спецификацию*** *с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием* ***на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя****, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров».*

Так же согласно абз.3, п.п.2) п.150 Правил: «*Потенциальный поставщик* ***не допускается к участию в конкурсе*** *(признан участником конкурса), если:*

- если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по одному из оснований, в том числе:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации ***не соответствующей требованиям конкурсной документации****.»*

На основании вышеизложенного заявка ТОО "Независимая компания экспертизы и сертификации" допущена не обосновано.

2) ТОО "Smartwell Service"

ТОО "Smartwell Service" предоставило Техническую спецификацию не соответствующую требованиям конкурсной документации по ряду грубых несоответствий указанных ниже в Таблице 2

Таблица 2 - Не соответствие характеристик технической спецификации (ТС) поставщика **ТОО "Smartwell Service".**

Пункт несоответствия ТС поставщика	Значение не соответствия технической спецификации поставщика	Примечание
1.7Профессиональная панель	Не соответствует количество: вместо 2 шт, указана **1 шт**.	
2.4 Программное обеспечение №2	Не верно указана страна производитель вместо Канада- указано США.	

3.2 Камера видеонаблюдения с сенсорами	Не указан производитель. Указана модель камеры которая не существует. Не указано страна производитель. Сделано копирование тех.характеристик под несуществующим брендом и модели.	
3.3.2 Солнечные панели	Не соответствует количество: вместо 48шт, указано 12шт.	должно быть 4 компл. по 12 шт.
3.3.3 Солнечный инвертор	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.4 Модуль АКБ	Не соответствует количество: вместо 8 шт, указано **1 шт.** НЕ соответствует ёмкость модуля литий ионного аккумулятора: вместо не менее 5,73кВт*Ч, предлагается модель с ёмкостью **4,5 кВт*ч.** Предлагаемая модель не имеет возможность параллельное подключение до 6 модулей (до 34кВт*Ч). Вес не соотвесвует: вместо не более 65 кг, указано 91кг Степень защиты не соответствует: вместо IP65, модель имеет степень защиты IP20.	должно быть 4 компл. по 2 шт.,указана не соответсвующая модель.
3.3.5 Дизель генератор	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт. Не соответствует ёмкость топливного бака: вместо 200л, у предлагаемой модели ёмкость 32л. http://aksakz.kz/products/apd-12-a	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.6 Извещатель пожарный	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.7 Извещатель охранный	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.8 Уличный активный микрофон	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.9Модуль порошкового пожаротушения	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.10 Контроллер двухпроводной линии связи	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.11 Клавиатура	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.12 Преобразователь интерфейса	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.13 Купольная камера видеонаблюдения	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.3.14 Коммутатор	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4

		компл. по 1 шт.
3.3.15Звуковой усилитель	Не соответствует количество: вместо 4 шт, указано 1 шт.	должно быть 4 компл. по 1 шт.
3.4 Камера внешнего обзорного видеонаблюдения	Не соответствует диапазон рабочих температур: вместо От – 40 до +55 °С, предлагаемая модель поддерживает От – 35 до +55 °С ссылка для подтверждения: http://www.armosystems.ru/upload/iblock/1a7/1a70bc8502439cf8d96ff529be65dd9a.pdf	Температуру от - 40°С поддерижвает модель только 8 Мп, не 5Мп которую предлагает поставщик

На основании вышеуказанных п.п.2) п.16, Правил а так же абз.3, п.п.2) п.150 Правил **заявка ТОО "Smartwell Service" допущена не обосновано так как не соответствует требованиям конкурсной документации.**

3) ТОО "РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ"

ТОО "РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ" предоставило Техническую спецификацию не соответствующую требованиям конкурсной документации по ряду грубых несоответствий указанных ниже в Таблице 3.

Таблица 3 - Не соответствие характеристик технической спецификации (ТС) поставщика **ТОО "РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ"**

Пункт несоответствия ТС поставщика	Значение не соответствия технической спецификации поставщика	Примечание
Программное обеспечение №1	Отсутствует страна производитель	
1.3Сервер системы охранного видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом	Не указан производитель. Не указана страна производитель.	
1.8 Коммутатор	Не указан производитель. Не указана страна производитель.	
2.1 Видеокамера в помещение ЦОУ	Не указан производитель. Не указана страна производитель	
2.2 Видеокамера в серверном	Не указан производитель. Не указана страна производитель	

помещение		
2.4 Программное обеспечение No2	В предлагаемой версии ПО Control CenterEnterprise не поддерживается запись и хранение видео от камер с разрешением до 29 MP, не поддерживается до 300 камер с аналитикой на сервер, и до 160 камер – с функцией поиска по подобию	
3.2Камера видеонаблюдения с сенсорами	Вместо камера видеонаблюдения с сенсорами поставщик предлагает Блок датчика OSS7 - Тип D, который не является вообще тепловизионной камерой. К тому же вместо сенсора 1/1.9" -предлагается 1 / 1,2-дюймовый CMOS-датчик. Не соответствуют следующие функции: чувствительность, соотношение сигнал/шум, тип тепловизионной камеры, предустановки, патрули, панорамирование, рабочие температуры, входное напряжение, формат сжатия, поддержка протоколов и т.д.	Полное не соответсвие.
3.6.1 Антенна передачи данных	Не соответствует габариты вместо не более 400x400x85мм– предлагается 73x73x20cm. Не соответствует Вес: вместо не более 4700 гр. – предлагается 8.4 kg, Не соответствует Потребляемая мощность: вместо 12 Ватт предлагается 23 Ватт, Поставщик предлагает эту модель https://wifi.kz/catalog/access-points/bazovaya-stantsiya-mikrotik-netmetal-5-rb922-3-chain-/	

Таким образом Техническая спецификация **ТОО "РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ"** не соответствует требованиям конкурсной документации и на основании п.п.2) п.16, Правил а так же абз.3, п.п.2) п.150 Правил заявка этого потенциального поставщика допущена не обосновано.

4) **АО "Транстелеком"**

АО "Транстелеком" предоставило Техническую спецификацию не соответствующую требованиям конкурсной документации по ряду грубых несоответствий указанных ниже в Таблице 4.

Таблица 4 - Не соответствие характеристик технической спецификации (ТС) поставщика **АО "Транстелеком"**

Пункт несоответствия ТС поставщика	**Значение не соответствия технической спецификации поставщика**	**Примечание**
1.5.1 Рабочая станция	Не соответствует оперативная память: вместо 2x DIMM DDR4 8 GB, предлагается DDR 4 Gb	

2.1 Видеокамера в помещение ЦОУ	Не соответствует объектив видеокамеры: вместо F1.2, предлагается F1.3, так как чем меньше значение F (фокусное рассторяние объектива или светосила) тем светосила больше, таким образом F1.3 хуже чем F1.2.	
2.3.1 Контроллер	Не соответствует напряжение питания: PoE 12,95 Вт в соответствии со стандартом IEEE 802.3af: Предлагаемый контроллер не имеет напряжение питания: PoE 12,95 Вт в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, а имеет только 12В постоянного тока https://www.perco.ru/products/kontroller-zamka-cl05.2.php	
2.3.2 Считыватель	Не соответствует в части отсутствия клавиатуры для набора пин-кода: Предлагаемый считыватель работает только по бесконтактым картам и не имеет возможность обеспечить проход введением Пин-кода, либо совместно карта + пин-код. https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_matrixeh	
2.4 Программное обеспечение №2	Предлагаемый поставщиком ПО Орион ПРО" исп.10 комплект **не соответствует** ТС по следующим критериям: - ПО должно быть для удобной и эффективной работы с видео высокой четкости, записи и хранения видео от камер с разрешением до 29 МР, быстрого поиска и экспорта данных. - Наличие возможности создавать распределенные крупномасштабные с неограниченным количеством камер и пользователей, расширенным функционалом, включающим в частности, карты объекта, видеостены, режим совместного расследования и др., резервированием и устойчивостью к отказам. - Интуитивно понятный интерфейс должен открывать пользователям простой и удобный доступ ко всем функциям этого программного обеспечения, будь то работа с живым видео, поиск в архиве, просмотр событий и сигналов тревоги, поступающих от камер и вызванных срабатыванием аналитики. В ПО должны использоваться технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения, которые должно позволить сделать видеосистему проактивной и перейти на более продвинутый уровень аналитики – от уровня шаблонов до поиска объектов по подобию. ПО должно поддерживать до 300 камер с аналитикой на сервер, и до 160 камер – с функцией поиска по подобию. - Функционал ПО должен включать систему быстрого поиска. Эта аналитическая технология позволяет за несколько секунд находить людей и транспортные средства в огромном объеме отснятого материала по метаданным. В качестве критериев поиска можно выбрать время и место события. Система должна позволять группировать данные с камер, чтобы прослеживать маршрут интересующего человека или автомобиля, определять предыдущее и/или последнее известное местоположение. Наличие возможности использовать конкретные физические описания интересующей персоны – цвет и форму одежды, пол и возраст	Полное несоответствие
3.1 Наблюдательная мачта	Не соответствует параметрам: не имеет лестницы для обслуживания мачты. https://comtech.ru/produktsiya/machtovye-konstruktsii/stalnye-machty/seriya-ct-s3t-xl/	
3.2 Камера видеонаблюдения с сенсорами	Не соответствует основным параметрам: -Предлагаемая камера **БЕЗ тепловизионных** сенсоров, не соответсвуют следующим вытекающим из за отсутствия тепловизоров параметрам: тепловизионная камера: тип: не хуже неохлаждаемый микроболометр на окиси ванадия, разрешение: не менее 640 (Г) x 480 (В), горизонтальный угол обзора: не менее 6.2о, фокусное расстояние: не хуже 100 мм, спектральный диапазон: 7.5...13.5 мкм, частота: не хуже 8.3 Гц, чувствительность: менее 50 мК при f1.0, цифровое улучшение деталей, шаг пикселя: не хуже 17 мкм; фокус: автоматический/вручную;	Принципиально полностью не соответствует

	-Предлагаемая камера **не поворотная**, отсюда не соответствует следующим параметрам: предустановки: количество: не менее 360; туры: количество: не менее 4 (максимальное количество предустановок на тур: 90); патрули: количество: не менее 4,продолжительность: до 30 минут; панорамирование: не менее 360о; скорость панорамирования: 0.1 - 120°/с; скорость наклона: 0.1 - 120°/с;	
3.3.2 Солнечные панели	Не соответствует по следующим характеристикам: Диапазон рабочих температур: от -40°С до +85°С; Снеговая нагрузка не менее 5 400 Па; Ветровая нагрузка неменее 2 400 Па; Материал закаленное стекло толщиной не менее 3,2 мм; КПД ячеек не менее 19%, КПД модуля не менее 18%; Комплект для крепления на контейнер; Срок службы не менее 10 лет.	
3.3.4 Модуль АКБ	Не соответствует по следующим параметрам: Модуль литий ионного аккумулятора на не менее 5,73кВт*Ч; Параллельное подключение до 6 модулей (до 34кВт*Ч); Наличие встроенной системы управления; Ячейки LiFeP4, срок жизни >6000 циклов (до 20 лет); Возможность крепления на стену; Степень зажиты не хуже IP65; Вес не более 65кг.	
3.3.5 Дизель генератор	Не указана модель дизель-генератора, указан только бренд (торговая марка) AKSA. Характеристики описаны от модели AKSA APD 12 A, в которой объем топливного бака 32л. Отсюда Не соответствие следующего параметра: Топливный бак должен быть : не менее 200 литров.	
3.3.15 Звуковой усилитель	Не соответствует следующим параметрам: Отношение сигнал-шум (IHF-A): не хуже 98 дБ Выходная мощность : не менее 200 Вт (4 Ом); 300 Вт (2 Ом) Габариты: не более 291 х 206 х 52 мм. Ссылка на предлагаемый https://itcaudio.kz/catalog/akusticheskoe_oborudovanie_/sistemy_opoveshcheniya_i_evakuatsii/translyatsionnye_usiliteli/itc-audio-t-240tb-mikshiruyushchiy-usilitel-s-usb-sd-tuner-i-bluetooth-rms240-vt-100v/	
3.4 Камера внешнего обзорного видеонаблюдения	Не соответствует датчик изображения: вместо 1/1,8, предлагается камера с датчиком изображения ½	

На основании вышеуказанных п.п.2) п.16, Правил а так же абз.3, п.п.2) п.150 Правил **заявка АО "Трансгелеком"допущена не обосновано так как не соответствует требованиям конкурсной документации.**

На основании вышеизложенного, а так же основываясь на принципах проведения государственных закупок закрепленных в п.п. 1), п.п. 2), п.п. 3), п.п.4),п.п. 7) ст. 4, Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, а так же права на защиту наших законных интересов предусмотренных ст.47,ст.48 ЗРК О государственных закупок.

В целях пресечения вышеназванных правонарушений, не допущения коррупционных преступлении, эффективного и своевременного использования государственных бюджетных средств, а так же восстановления наших прав и законных интересов, Просим Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан:

-Пересмотреть протокол итогов по конкурсу № 3245496-3.

Директор
ТОО «EVOTECH Group» **А.Е. Мусатаева**

Исп.Жумабеков Д.
+7 7172 78-29-47