форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

от 26 июня 2019г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ АД акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

РАБОТЫ: **Содержание и текущий ремонт коммуникаций внутриквартального освещения на 2019г**

основание: договор № 52/015 от 18.03.2019г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един. | Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Светильники** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1199-1000-1000 | Осмотр светильников НР = 10 % | км | 70 | 488,67 | 124,36 | 34207 | 8705 | 0 | 2974 | 40155 | 0,6 | 42 |
| | | | | | 364,31 | 60,5 | 25502 | 4235 | 0 | 2974 | | 0,6 | 42 |
| 2 | 1308-0205-0903 | Замена светильников ЖКУ НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 15 | 7087,53 | 2211,2 | 106313 | 33168 | 24970 | 42820 | 161064 | 2,379 | 35,685 |
| | | | | | 3211,67 | 753,13 | 48175 | 11297 | 0 | 11931 | | 0,52 | 7,8 |
| 3 | 2307-0103-0407 | Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 | шт. | 15 | 12114 | | 181710 | | 181710 | | 196247 | | |
| 4 | 1308-0205-0903 | Замена ламп ДНаТ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | шт. | 17 | 1251,41 | 510,24 | 21274 | 8674 | 0 | 11199 | 35071 | 0,549 | 9,333 |
| | | | | | 741,18 | 173,76 | 12600 | 2954 | 0 | 2598 | | 0,12 | 2,04 |
| 5 | 2910-1000-1000(пл) | Лампа ДНаТ-250 | шт | 17 | 3016 | | 51272 | | 51272 | | 55374 | | |
| 6 | 1308-0201-0501 | Расфазировка светильников НР = 72 % | шт. | 6 | 145,17 | 0 | 871 | 0 | 0 | 627 | 1618 | 0,12 | 0,72 |
| | | | | | 145,17 | 0 | 871 | 0 | 0 | 120 | | 0 | 0 |
| 7 | 1308-0205-1101 | Замена дросселей к лампам ДРЛ НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0; | шт. | 10 | 2183,9 | 113 | 21839 | 1130 | 0 | 15186 | 39987 | 1,534 | 15,34 |
| | | | | | 2070,9 | 38,2 | 20709 | 382 | 0 | 2962 | | 0,026 | 0,26 |
| 8 | 2910-1000-1000(пл) | Дроссели для ДРЛ-250 | шт | 10 | 3161 | | 31610 | | 31610 | | 34139 | | |
| 9 | 1308-0205-1101 | Замена импульсных зажигающих устройств НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0; | шт. | 10 | 2183,9 | 113 | 21839 | 1130 | 0 | 15186 | 39987 | 1,534 | 15,34 |
| | | | | | 2070,9 | 38,2 | 20709 | 382 | 0 | 2962 | | 0,026 | 0,26 |
| 10 | 2910-1000-1000(пл) | Зажигающие устройства ИЗУ | шт | 10 | 1573 | | 15730 | | 15730 | | 16988 | | |
| 11 | 1308-0303-1004 | Замена пускорегулирующей аппаратуры-пускател магнитный 2 величины НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 24 | 7459,79 | 140,83 | 179035 | 3380 | 67921 | 78229 | 277845 | 3,9 | 93,6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4488,92 | 38,21 | 107734 | 917 | 0 | 20581 | | 0,026 | 0,624 |
| 12 | 2910-1000-1000(пл) | Магнитный пускатель 2 вел | шт | 24 | 8129 | | 195096 | | 195096 | | 210704 | | |
| 13 | 1308-0103-3001 | Замена пускорегулирующей аппаратуры-фотореле ФР2 НР = 72 % | шт. | 40 | 1597,33 | 347,6 | 63893 | 13904 | 1589 | 38233 | 110296 | 1 | 40 |
| | | | | | 1210 | 117,53 | 48400 | 4701 | 0 | 8170 | | 0,08 | 3,2 |
| 14 | 2910-1000-1000(пл) | Фотореле ФР2 | шт | 40 | 8603 | | 344120 | | 344120 | | 371650 | | |
| 15 | 1308-0103-3001 | Замена пускорегулирующей аппаратуры - симмистров ПРА НР = 72 % | шт. | 18 | 1597,28 | 347,61 | 28751 | 6257 | 714 | 17204 | 49631 | 1 | 18 |
| | | | | | 1210 | 117,5 | 21780 | 2115 | 0 | 3676 | | 0,08 | 1,44 |
| 16 | 2910-1000-1000(пл) | Симмистр | шт | 18 | 377 | | 6786 | | 6786 | | 7329 | | |
| 17 | 1308-0303-0601 | Замена автомата на ток 16 А НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 18 | 2955,56 | 27,83 | 53200 | 501 | 24830 | 20066 | 79127 | 1,3 | 23,4 |
| | | | | | 1548,28 | 0 | 27869 | 0 | 0 | 5861 | | 0 | 0 |
| 18 | 2307-0204-1319 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А | шт. | 18 | 1433 | | 25794 | | 25794 | | 27858 | | |
| 19 | 1308-0305-1001 | Замена счетчики 1-фазного НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 5 | 689,4 | 112,8 | 3447 | 564 | 107 | 2136 | 6030 | 0,442 | 2,21 |
| | | | | | 555,2 | 38,2 | 2776 | 191 | 0 | 447 | | 0,026 | 0,13 |
| 20 | 2307-0501-0102 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 5 | 4457 | | 22285 | | 22285 | | 24068 | | |
| 21 | 1308-0201-0901 | Замена зарядного кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | м кабеля | 466 | 390 | 186,84 | 181739 | 87066 | 21371 | 71018 | 272978 | 0,13 | 60,58 |
| | | | | | 157,3 | 54,36 | 73302 | 25334 | 0 | 20221 | | 0,04914 | 22,89924 |
| 22 | 2306-0131-0202 | Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,466 | 41094 | | 19150 | | 19150 | | 20682 | | |
| 23 | 1115-0403-1004 | Окраска кронштейнов НР = 80 % | м2 | 5 | 827 | 1 | 4135 | 5 | 667 | 2773 | 7461 | 0,646 | 3,23 |
| | | | | | 692,6 | 0,6 | 3463 | 3 | 0 | 553 | | 0,0004 | 0,002 |
| 24 | 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая | т | 0,001 | 474435 | | 474 | | 474 | | 512 | | |
| 25 | 1308-0201-0801 | Замена кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % | м кабеля | 100 | 285,36 | 118,93 | 28536 | 11893 | 4543 | 11160 | 42872 | 0,1 | 10 |
| | | | | | 121 | 34 | 12100 | 3400 | 0 | 3176 | | 0,0317 | 3,17 |
| 26 | 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,1 | 59586 | | 5959 | | 5959 | | 6436 | | |
| 27 | 1308-0205-0903 | Замена светильников светодиодных НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 29 | 7087,52 | 2211,17 | 205538 | 64124 | 48276 | 82784 | 311388 | 2,379 | 68,991 |
| | | | | | 3211,66 | 753,1 | 93138 | 21840 | 0 | 23066 | | 0,52 | 15,08 |
| 28 | 2307-0106-0306 | Светильники уличные светодиодные 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 | шт. | 29 | 39208 | | 1137032 | | 1137032 | | 1227995 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1308-0201-0901 | Замена зарядного кабеля, масса 1 м до 1 кг НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | м кабеля | 99,46 | 390 | 186,84 | 38789 | 18583 | 4561 | 15157 | 58262 | 0,13 | 12,9298 |
| | | | | 157,3 | 54,35 | 15645 | 5406 | 0 | 4316 | | 0,04914 | 4,88746 |
| 30 2306-0131-0202 | Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0996 | 41094 | | 4093 | | 4093 | | 4420 | | |
| | | | | | | | | 0 | 327 | | | |
| | **Раздел 2 Пункты управления** | | | | | | | | | | | |
| 31 1399-1000-1000 | Техническое обслуживание пунктов управления НР = 0 | шт | 30 | 605 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 19602 | 0,5 | 15 |
| | | | | 605 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 1452 | | 0 | 0 |
| 32 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 2,3 | 90 | | 207 | | 207 | | 224 | | |
| 33 1115-0403-1004 | Восстановление надписи на оборудовании НР = 80 % | м2 | 32,805 | 827,07 | 1,01 | 27132 | 33 | 4381 | 18186 | 48943 | 0,646 | 21,19203 |
| | | | | 692,52 | 0,46 | 22718 | 15 | 0 | 3625 | | 0,0004 | 0,01312 |
| 34 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая | т | 0,008 | 474435 | | 3795 | | 3795 | | 4099 | | |
| 35 1115-0403-1004 | Окраска корпусов шкафов НР = 80 % | м2 | 134 | 827,01 | 0,98 | 110820 | 131 | 17892 | 74288 | 199917 | 0,646 | 86,564 |
| | | | | 692,51 | 0,47 | 92797 | 63 | 0 | 14809 | | 0,0004 | 0,0536 |
| 36 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая | т | 0,02 | 474435 | | 9489 | | 9489 | | 10248 | | |
| 37 1308-0201-1814 | Монтаж заделок концевых сухих, 1 кВ НР = 72 % | шт. | 5 | 1417,6 | 86,8 | 7088 | 434 | 604 | 4462 | 12474 | 1 | 5 |
| | | | | 1210 | 29,4 | 6050 | 147 | 0 | 924 | | 0,02 | 0,1 |
| 38 2113-0809-1201 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 5 | 4136 | | 20680 | | 20680 | | 22334 | | |
| 39 1308-0202-0101 | Замена кронштейнов на установленных опорах НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 20 | 7243,7 | 4199,1 | 144874 | 83982 | 0 | 64441 | 226060 | 2,6 | 52 |
| | | | | 3044,6 | 1430,45 | 60892 | 28609 | 0 | 16745 | | 0,988 | 19,76 |
| 40 2910-1000-1000(пл) | Кронштейн К1П 1,0-1,0 | шт | 20 | 19000 | | 380000 | | 380000 | | 410400 | | |
| 41 1308-0304-0304 | Замена корпуса шкафа учета НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | шт. | 8 | 5073,25 | 1734,25 | 40586 | 13874 | 587 | 22343 | 67963 | 2,6 | 20,8 |
| | | | | 3265,63 | 613,38 | 26125 | 4907 | 0 | 5034 | | 0,468 | 3,744 |
| 42 2910-1000-1000(пл) | Корпус металлический ЩПМ-1 | шт | 8 | 23160 | | 185280 | | 185280 | | 200102 | | |
| 43 1308-0206-1001 | Замена провода АПВ 2,5 мм2 НР = 72 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | м | 50 | 71,12 | 1,12 | 3556 | 56 | 455 | 2206 | 6223 | 0,052 | 2,6 |
| | | | | 60,9 | 0,38 | 3045 | 19 | 0 | 461 | | 0,00026 | 0,013 |
| 44 2306-0901-0102 | Провода силовые АПВ сечением 2,5 мм2 | км | 0,05 | 14541 | | 727 | | 727 | | 785 | | |
| | | | | | | | | 0 | 58 | | | |
| | **Раздел 3 ВЛИ-0,4 кВ** | | | | | | | | | | | |
| 45 1133-0204-0103 | Замена провода СИП НР = 80 % ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3; | км линии | 1,8 | 85305 | 29180 | 153549 | 52524 | 8579 | 90606 | 263687 | 45,37 | 81,666 |
| | | | | 51358,89 | 11561,67 | 92446 | 20811 | 0 | 19532 | | 9,555 | 17,199 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2306-1201-0918 | Провод СИП-4 4х35-0,6/1,0 | км | 0,75 | 623775 | | 467831 | | 467831 | | 505257 | | |
| 47 | 2306-1201-0916 | Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 1,05 | 314785 | | 330524 | | 330524 | | 356966 | | |
| 48 | 1308-0202-0501 | Замена арматуры СИП НР = 72 % | шт. | 200 | 2021,32 | 1749,64 | 404264 | 349928 | 0 | 123725 | 570228 | 0,24 | 48 |
| | | | | | 271,68 | 587,52 | 54336 | 117504 | 0 | 42239 | | 0,34 | 68 |
| 49 | 2910-1000-1000(пл) | Комплект промежуточной подвесной арматуры СИП | к-т | 75 | 3500 | | 262500 | | 262500 | | 283500 | | |
| 50 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие | шт. | 50 | 2056 | | 102800 | | 102800 | | 111024 | | |
| 51 | 2910-1000-1000(пл) | Комплект анкерной подвесной арматуры СИП | к-т | 75 | 4200 | | 315000 | | 315000 | | 340200 | | |
| | | | | | | | | | 0 | 25200 | | | |
| | | **Раздел 4 Опоры** | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1133-0202-0101 | Замена опоры ж/б ВЛ 0,4-10 кВ (с крюками) одностоечные НР = 80 % т.ч. п.3.21: ктрр1=0,84; ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3; | опора | 2 | 7944,5 | 3819,5 | 15889 | 7639 | 1219 | 8547 | 26391 | 3,34152 | 6,68304 |
| | | | | | 3515,5 | 1826,5 | 7031 | 3653 | 0 | 1955 | | 1,131 | 2,262 |
| 53 | 2104-0405-0204 | Стойки ж/б СВ105 | шт. | 2 | 46470 | | 92940 | | 92940 | | 100375 | | |
| | | | | | | | | | 0 | 7435 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 525 176** |
| | **790,86387** |
| | **214,93742** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 918 363 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 767 685 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 258 885 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 446 150 |
| Накладные расходы, тенге | 835 556 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 557 422 |
| **Всего** | **7 525 176** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **150 504** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **7 675 680** |
| **Итого с учетом коэффициентом понижения к =** 0,6037 | 4 633 807 |
| НДС (12 %) | 556 057 |
| **Итого** | **5 189 864** |

Работы принял:

Зам.руководителя ОЖКХ _____ Калиякбаров А.С.

Главный специалист ОЖКХ _____ Тусупбеков К.Е.

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ Ибашева М.Б.

Работы сдал:

Председатель Правления ТОО "Горэлектросеть" _____ Олжабаева М.А.

Главный инженер ТОО "Горэлектросеть" _____ Стибленко А.А.

Начальник ЭМУ ТОО "Горэлектросеть" _____ Балабеков Е.А.