Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

MSK
Engineering

Товарищество
с ограниченной
ответственностью

БСН 070440006322
Қазақстан Республикасы, 050000
Алматы қаласы,
Айтеке би көшесі ,134/1 үй , 28-ші пәтер
тел.: +7 (727) 220-92-60, 220-92-61,
220-92-62, 220-92-63
эл.пошта: mskengineering@mail.ru
сайт: www.mskengineering.kz

БИН 070440006322
Республика Казахстан, 050000
город Алматы,
улица Айтеке би, дом 134/1, кв.28
тел.: +7 (727) 220-92-60, 220-92-61,
220-92-62, 220-92-63
эл.почта: mskengineering@mail.ru
сайт: www.mskengineering.kz

ИСХ № 521
от 20.08.2019

В Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК

Апелляция на итоги конкурса № 3434136-1

Настоящим письмом ТОО «MSK Engineering» просит Вас пересмотреть протокол итогов по конкурсу № 3434136-1 Услуги технического надзора за работами по строительству "Жилой комплекс юго-восточнее поселка Коктал в г.Астана. Незавершенное строительство п.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (без наружных инженерных сетей)".

Конкурс был проведен с нарушениями действующего Закона РК «О государственных закупках» и Правил, а именно в заявках на участие в электронном конкурсе:

По заявке ТОО «Стройинтеграция»:

1) Согласно п. 85-2 Правил осуществления государственных закупок, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных экспертов, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными экспертами в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

А также согласно п.2 технической спецификации аттестованные инженерно-технические работники, оказывающие инжиниринговые услуги по техническому надзору, должны работать у потенциального поставщика на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

Согласно Реестру аттестованных инженерно – технических экспертов:

Берикбаев Елдос Нурланович состоит в штате ОО «Семь плюс один» как производитель работ СМР по несущим и ограждающим конструкциям.

Аргенбаев Турсын Ислямович состоит в штате ПК Триада - производитель работ по несущим и ограждающим конструкциям (гидротехник).

Ермуханов Канат Наурызгалиевич не работает. На основании письма от ТОО "Инженерное бюро "Nurtau" от 07.09.2016 года состоит в составе ТОО "Инженерное бюро "Nurtau".

Жунусов Ниетбай Рамазанович состоит в штате ТОО «Аисар» - Производитель работ по инженерным сетям и сооружениям (ВК/ВВ). ТОО «Алатау Көлік Құрылыс», Мастер по инженерным сетям и сооружениям (ВК/ВВ).
ТОО «Стройинтеграция прилагает в данном конкурсе трудовой договор № 56 от 20.06.2019г. на Жунусова Ниетбай Рамазановича как инспектор по технике безопасности.
Тогда как в других конкурсах приложен трудовой договор № 56 от 20.06.2019г. на Жунусова Ниетбай Рамазановича как инженер по техническому надзору.
Согласно законам РК это является нарушением и противоречит Трудовому Законодательству РК.
Алимбаев Миндыгали Таткушбаевич не работает, Строительно-монтажные работы Несущие и ограждающие конструкции. Производитель работ.
Кызылов Жарылгас Ауганович не работает, Строительно-монтажные работы Инженерные сети Электрика Производитель работ.
Логданиди Юрий Александрович не работает, Строительно-монтажные работы Инженерные сети Теплогазоснабжение и вентиляция Производитель работ.
Шоков Марат Кудайбергенович не работает, Начальник участка/ технологическое оборудование. Мастер/несущие и ограждающие конструкции.
Щеднов В.Н. состоит в штате ТОО «Астанастройинжиниринг».

2) **Отсутствуют подтверждающие документы по опыту работы:**
Пункт 2 подпункт 37 нет подтверждающих документов на счет-фактуру № 65 от 26.05.2015г.
Пункт 2 подпункт 40 нет подтверждающих документов на Акт выполненных работ № 8 от 30.03.2018г.
Пункт 2 подпункт 41 нет подтверждающих документов на Акт выполненных работ № 9 от 26.03.2018г, счет-фактура № 11 от 26.03.2018г.

3) **Согласно правил осуществления государственных закупок приложению № 6 п. 3 Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов.**

Отсутствует сертификат о поверке на измеритель защитного слоя ИПА МГ4, арендованное у ТОО «Nurtau».

4) **Согласно технической спецификации потенциальный поставщик предоставляет перечень руководящего и инженерно-технического персонала, участвующего в услугах (с указанием специальности и образования и приложением нотариально заверенных копий соответствующих документов на фирменном бланке с подписью руководителя и печатью и соответствующий приказ о назначении ответственных лиц.**

У ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ отсутствуют перечень руководящего и инженерно-технического персонала на фирменном бланке, а также приказ о назначении ответственных лиц.

Также не приложены нотариально заверенные копии соответствующих документов.

Таким образом, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не отвечает требованиям п. 150 Правил осуществления государственных закупок, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.47 Закона РК «О государственных закупках», просим Вас провести проверку данных фактов по конкурсу на предмет его законности и пересмотреть протокол итогов конкурса, в целях недопущения нарушения законодательства в сфере государственных закупок РК.

Генеральный директор
ТОО «MSK Engineering» **Манкеев Ж.Н.**