**Акт приемки**
**объекта в эксплуатацию после капитального ремонта**

город Аркалык «21» июня 2016 года
(город, поселок, село)

Собственник объекта: **ТОО «Панорама-2013», директор Шишканова Г.З. город Аркалык, поселок Родина, улица Степная, 8/1**
(фамилия, имя отчество, адрес места проживания)
и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
**ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших капитальный ремонт)
**город Аркалык, улица Шакшак Жанибека, 88; 7-30-43; КСЛ № II-1506 от 28.01.2011 года**
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛ:
1. Капитальный ремонт помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений:
**Детский садик на 94 мест, город Аркалык, ул.Маясовой, 10**
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
и привлеченной им генподрядной организацией
**ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А**
(наименование организаций, фамилия, имя отчество лица, осуществлявшего капитальный ремонт помещений)
2. Выполнены: **капитальный ремонт фасада**
(виды работ)
3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **2 июня 2016 года;**
(месяц и год)
Окончание работ **21 июня 2016 года;**
(месяц и год)
4. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
**814 кв.м. 3-этажное, 2035 куб.м., кирпичное здание**
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
5. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды: **выполнены согласно СНиП**
(сведения о выполнении)
6. На основании подтверждения соответствия завершенного капитальный ремонтом помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
**Детский садик на 94 мест, город Аркалык**
(наименование объекта)
7. Соответствие капитальный ремонтом нормативным требованиям, подтверждаю.
Собственник объекта
**ТОО «Панорама-2013», директор Шишканова Г.З.**
«ПАНОРАМА 2013»
**21.06.2016 года**
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и генподрядчик (если объект сооружался генподрядным способом)
**ТОО «Компания «Торгай Строй», генеральный директор Сантимиров М.А**
**21.06.2016 года**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)
«Компания «Торгай Строй»

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада детского садика на 94 мест по ул.Маясовой, 10

# Акт
## приемки выполненных работ на 21 июня 2016 года
Капитальный ремонт фасада детского садика на 94 мест по ул.Маясовой, 10

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е8-35-2 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ | 1060 | 150,62 | 0,62 | 159657 | 657 | 86693 | 0,435 | 461 |
| | | *м2 вертикальной проекции* | | 69,08 | 0,23 | 73225 | 244 | 118 | 0,0011 | 1 |
| 2 | Е34-56-1 | Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен | 756 | 958,16 | 7,35 | 724369 | 5557 | 177382 | 1,43 | 1081 |
| | | *м2 площади* | | 229,5 | 2,81 | 173502 | 2124 | 101 | 0,0137 | 10 |
| 3 | 99-1-1(пл) | Кронштейн несущий КН 1.02-180 | 7110 | 59 | | 419490 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 99-1-2(пл) | Несущий вертикальный профиль НП1 | 1540 | 315 | | 485100 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 99-1-3(пл) | Несущий вертикальный и горизонтальный профиль НП2 | 1540 | 159 | | 244860 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 6 99-1-4(пл) | Дюбель фасадный 10х100 мм | 7410 | 21 | | 155610 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 7 99-1-5(пл) | Шуруп самонарезающий 5,5х35 мм | 21400 | 6 | | 128400 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 8 99-1-6(пл) | Дюбель-анкер тарельчатый для крепления изоляционного материаля М8х150 мм | 3030 | 51 | | 154530 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 9 Е34-57-2 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм | 756 | 399,42 | 2,32 | 301962 | 1754 | 84511 | 0,689 | 521 |
| | *м2 поверхности* | | 109,8 | 0,88 | 83009 | 665 | 101 | 0,0043 | 3 |
| 10 1-3-172 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100 | 75,6 | 7070 | | 534492 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 11 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 750 | 103,08 | 0,99 | 77310 | 743 | 10684 | 0,0694 | 52 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 11,59 | 0,38 | 8693 | 285 | 119 | 0,0018 | 1 |
| 12 Е34-60-1 | Облицовка каркасов стен неперфорированными дюралюминиевыми плитами толщиной 1 мм | 756 | 972,1 | 0,76 | 734908 | 575 | 95399 | 0,744 | 562 |
| | *м2 поверхности* | | 124,65 | 0,29 | 94235 | 219 | 101 | 0,0014 | 1 |
| 13 Е15-38-1 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 66 | 3142,91 | 3,99 | 207432 | 263 | 32459 | 2,7 | 178 |
| | *м2 поверхности облицовки* | | 467,15 | 1,22 | 30832 | 81 | 105 | 0,0046 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **4328120** | **9549** | | | **2855** |
| | | | | | **463496** | **3618** | | | **16** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3855076 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 487128 |
| - заработная плата, тенге | 73069 |
| - трудоемкость, чел-ч | 244 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 288915 |
| **Всего** | **5104163** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 51042 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 20417 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5175622** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **14165677** |
| - материалы, тенге | 10551343 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1674064 |
| Налог (2 %) | 283314 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **14448991** |
| НДС (12 %) | 1733879 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **16182870** |

ЗАКАЗЧИК ТОО "Панорама-2013"

Директор_____Шишканова Г.З.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор_____Сантимиров М.А.