ТОО "БРО LTD", БИН: 181140010266, ИИК KZ6577430KZ220317АНС, БИК LARIKZKA, АО «АО "AsiaCredit Bank», КБе 17,
Юридический адрес Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, РЕСПУБЛИКА, 18Б
Директор Шаимов Ж.К., Email alish75@mail.ru

Кому: РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по г. Алматы» Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.
Организатор: ГКП "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

По итогам проведения государственных закупок способом открытого конкурса по лоту № 27569126-ОК1 был составлен протокол итогов, где организатор отклонил заявку ТОО «БРО LTD» по следующим причинам:

1) На приложенном чертеже отсутствуют направляющие клина;

2) На приложенном чертеже отсутствуют два выраженных бортика (две уплотняющие линии, которые намного толще общего покрытия клина) с каждой стороны по периметру;

3) На приложенном чертеже отсутствуют три кольцевых уплотнения внутри гайки и уплотнение между гайкой и корпусом;

4) На приложенном чертеже отсутствуют нейлоновые шайбы;

5) Параметры предлагаемого электропривода не соответствуют требованиям технической спецификации;

Считаю данные замечания не обоснованными.

На приложенных чертежах имеется: 1. направляющие клина; 2. два выраженных бортика; 3. три кольцевых уплотнения внутри гайки и уплотнение между гайкой и корпусом; 4. Нейоновые шайбы.

Рассмотрев и изучив чертежи «КумБель Компаниясы» и ТОО "Экрос Строй Монтаж КЗ» они ни чем не отличаются от чертежей предоставленных нашей компанией.

В заявке мы указали все технические параметры электропривода, которые изначально прописывал заказчик в технической спецификации. Однако заказчик не принял их во внимание.

Прошу Вас рассмтреть нашу жалобу объективно.

Завод где будут приобретаться данные задвижки изготавливает их согласно технической спецификации на 100%.

Прилагаю чертеж задвижки.

Директор ТОО «БРО LTD» Шаимов А.Ж.