ЖШС “FLUMEN”
Қазақстан Республикасы,
160000, Шымкент қаласы,
Дулати көшесі, 203 А, 106 каб.
БЦ “Табыс”

FLUMEN

ТОО “FLUMEN”
Республика Казахстан,
160000, г.Шымкент,
ул.Дулати, 203 А, 106 каб.
БЦ “Табыс”

БИН 161140009020, р/сч Kz929260801190871000, БИК KZKOKZKX,
e-mail:aleff_ea@mail.ru, tooflumen@gmail.com, тел.: +7 777 166 33 88

Департамент внутреннего
государственного аудита по городу Алматы

№35 от 05.11.2019 года.

Жалоба

ТОО «FLUMEN» не согласно с итогами конкурса так как у победителя ТОО «Almaty RC Group» отсутствуют ряд документов согласно технической спецификации Заказчика, а именно:

- Не приложена электрическая схема устройств электропривода и блока управления задвижкой.

- Не приложен чертеж с указанием габаритных размеров привода и установленного на него блока управления.

- Рабочее давление предлагаемой задвижки потенциального поставщика ниже требуемого (согласно технической спецификации Заказчика требуется Ру 16, предлагается поставщиком Ру10).

- На приложенном чертеже отсутствуют направляющие профили на клине и корпусе задвижки для улучшения плавности скольжения и защиты от перекоса не соответствует технической спецификации Заказчика.

- На приложенном чертеже отсутствует полная деталировка по материалам (указаны только материалы корпуса, крышки, шпинделя и клина) что также не соответствует требования технической спецификации Заказчика.

- Не соответствует строительная длина задвижки (требуется 470 мм, предлагается 660 мм).

- Не соответствует толщина фланцев (требуется 43 мм, предлагается 35мм).

- Не соответствует диаметр присоединительных отверстии (требуется 41 мм, предлагается 34мм).

- Гарантия в техническом паспорте на задвижки потенциального указана 12 месяцев, не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика 120 месяцев.

На основании вышеизложенного наша фирма просит Вас Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы проверить конкурс на правильность его рассмотрения Заказчиком.

Директор
ТОО «FLUMEN»

FLUMEN
БИН 161140009020