ИСБ инжиниринг
Инженерные системы и безопасность

ТОО «ИСБ -Инжиниринг»

010000, Республика Казахстан
г. Нур-Султан, пр-т Тәуелсіздік, д.32, 7а
БИН 150540017923
тел.: +7/7172/ 728-167
e-mail: info@isb-eng.kz
web: isb-eng.kz

Расшифровка работ к электронному акту выполненных работ №190696/00/8 от 13.11.2019 г., выполненных в рамках договора о государственных закупках работ № 680 от 30 мая 2019 г.

Дата	Наименование услуги	Кол-во	Цена, тенге с НДС	Сумма, тенге с НДС	№ ворот	Примечание
04.09.2019	Проверка состояния вертикальных и горизонтальных направляющих;	1	28 000	28 000	26	Замена роликов 16 шт
	Проверка состояния вертикальных и горизонтальных направляющих;	16	2 200	35 200	26	Замена держателей роликов
	Проверка натяжения троса, и замена при выходе его из строя;	1	23 700	23 700	26	Замена трос пары и регулировка, Фактические временные затраты 3 часа
	Регулировка концевиков	1	3 000	3 000	26	Регулировка концевиков (исходя из расчета 3000 тенге в час,в графе кол-во указано кол-во часов)
05.09.2019	Контроль состояния навесного оборудования, корректировка либо замена концевых выключателей (по необходимости);	3	3 000	9 000	31	Восстановление ворот (исходя из расчета 3000 тенге в час,в графе кол-во указано кол-во часов)
26.09.2019	Проверка состояния сэндвич-панелей, и замена вышедших из строя (по необходимости);	2	104 775	209 550	24	Замена 2 сэндвич панелей. 3 часа, замена алюминиевой планки и резинового уплотнителя
	Регулировка концевиков	1	3 000	3 000	24	Регулировка концевиков (исходя из расчета 3000 тенге в час,в графе кол-во указано кол-во часов)
	Проверка состояния вертикальных и горизонтальных направляющих;	1	28 000	28 000	24	Замена роликов 16 шт
	Проверка натяжения троса, и замена при выходе его из строя;	1	20 700	20 700	24	Замена трос пары

25.09.2019	По необходимости программирование и перепрограммирование - блока управления ворот	3	3 000	9 000	Арэк-Коктем	проверка и настройка откатных ворот (исходя из расчета 3000 тенге в час,в графе кол-во указано кол-во часов)
17.10.2019	По необходимости программирование и перепрограммирование - блока управления ворот	2	3 000	6 000	А-187,5	Пайка блока управления воротами и настройка ворот
	По необходимости программирование и перепрограммирование - блока управления ворот	1	7 000	7 000	А-187,5	Пульт управления + программирование пульта
21.10.2019	Проверка состояния вертикальных и горизонтальных направляющих;	1	28 000	28 000	32	Замена роликов 16 шт
	Проверка натяжения троса, и замена при выходе его из строя;	1	20 700	20 700	32	Замена трос пары
	Проверка состояния сэндвич-панелей, и замена вышедших из строя (по необходимости);	1	128 055	128 055	32	Замена сэндвич панели. 3 часа, замена алюминиевой планки и резинового уплотнителя, боковых планок (заглушки), кронштейн
29.10.2019	Проверка натяжения троса, и замена при выходе его из строя;	2	3 000	6 000	18	Восстановление тросов и регулировка ворот, фактические временные затраты 2 часа
	Проверка натяжения троса, и замена при выходе его из строя;	2	3 000	6 000	36	Восстановление тросов и регулировка ворот, замена ролика, фактические временные затраты 2 часа
	Проверка натяжения троса, и замена при выходе его из строя;	1	3 000	3 000		Восстановление тросов и регулировка ворот, фактические временные затраты 1 час
	ИТОГО стоимость выполненных работ, тенге с НДС			**573 905**		

Директор ТОО «ИСБ-Инжиниринг» **Савостьянов Ю.А.**