ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

СУ ЖОБА ҚҰРЫЛЫС

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

160023 РК,ЮКО, г.Шымкент, г.Шымкент ул. Добролюбова 6а БИН 040640001809, ИИК KZ626017291000003516, АО "Народный Банк Казахстана»
БИК- HSBKKZKX, тел: 8(7252) 39-32-37, 39-33-24 e-mail: suzhoba@mail.ru

Исходящий № 215
«01» 11 2019 г.

Руководителю
Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области

ЖАЛОБА

Организатором государственных закупок Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" БИН 070340004392 (Юр.адрес: 080000, Казахстан, г. Тараз, ул. ЖЕЛТОКСАН, д. 78, оф.) в соответствии с Законом о государственных закупках РК были проведены конкурсы №3675524-1 Инжиниринговые услуги (технический надзор) по объекту «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 13, пятно 1».

14.11.2019г. был опубликован протокол итогов №3430598, с чем мы крайне не согласны.

Во-первых, к участию в конкурсе были допущены организации с зявками несоотвествующими конкурсной документации, а именно:

1. ТОО «Стройинтеграция»

1) Предоставление не достоверных информации о сотрудниках:
Кумарбеков Ж.С.; Нурмухаметов Ж.Ч.; Хайрулиев И.Е.; Разаев А.Б.; Тауданбеков С.М.; Щеднов В.Н. и Кумарбеков Ж.С. - состоят в реестре ИТР в разных организациях
2) отсутствует GPS Глонасс (приложен обычный приемник GPS)
3) Отсутствует Вольтметр (приложено мультиметр, по характеристике не соответствует)
4) Отсутствует Комплект визуально-измерительного контроля
5) Приложение 6 у субподряда заполнен по старой форме

2. ТОО «MSK Engineering»

1) Отсутствует милливольтметр (приложено мультиметр, по характеристике не соответствует)
2) Отсутствует магазин сопротивления (приложено миллиометр, по характеристике не соответствует)
3) Отсутствует подпись о приеме товара в накладных на прибор цифровой мегомметр и люксметр, а также платежное поручение вызывает сомнение, а именно сумма платежки и счетф-актуры не совпадает, и дата вызывает сомнение (и печать Казкоммерцбанка)
4) Отсутствует прибор по измерению модуля упругости методом штампа
5) Отсутствует обновление на АВС-4

3. ТОО «Аз и Мур»

1) Отсутствует поверка на GPS Глонасс
2) Отсутствует нотариально заверенный аттестат об аккредитации
3) Отсутствует платежное поручение на все предоставленные приборы
4) Предоставление не достоверных информации о сотрудниках:
Абдикаримов М.С., Ахимов Ш.А.- состоят в реестре ИТР в разных организациях
5) Отсутствует приложение 6 и приложение 10 на субподрядную организацию.
6) Отсутствуют специалисты по неразрушающему контролю
7) Отсутствует справка о налоговой задолженности на субподрядную организацию.

4. ТОО «Тараз Технопроект»

1) На прибор для определения модуля динамической упругости отсутствуют подтверждающие документы как счет-фактура и накладная. Предоставлена накладная на иностранном языке, т.е. документ нечитаемый.

2) На следующие оборудования отсутствуют сертификаты о поверках либо истек срок: электронный уровень и нивелир.

3) На субподрядные организации ТОО «Жамбылхимстрой» и ТОО «ПромТехКонтроль» предоставлены сведения о квалификации Приложение 6 устаревшей формы, что является несоответствием конкурсной документации.

4) Отсутствует GPS Глонасс.

5. ТОО «Туран құрылыс»

1. На следующие оборудования предоставлены не все подтверждающие документы:

1) ареометр грунтовый – отсутствует счет-фактура и накладная

2) GPS – отсутствует документ об оплате (платежное поручение)

3) ПЛЛ-9 - Комп. колец пробортников кпг-1 – отсутствуют счет-фактура, накладная и документ об оплате

4) Плотномер пенетрационный - отсутствует документ об оплате (платежное поручение либо фискальный чек)

5) Прибор для определения модуля упругости методом штампа – отсутствует платежный документ

6) Гигрометр психометрический – счет-фактура, накладная и документ об оплате

7) Люксметр – отсутствует платежный документ

2. На субподрядные организации ТОО «Тұран құрылыс-1», ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж» и ТОО "ЕЛ Стандарт" предоставлены сведения о квалификации Приложение 6 устаревшей формы, что является несоответствием конкурсной документации.

6. ТОО «Стройтехнопроект KZA и К»

1) Отсутствуют подтверждающие документы (сч-ф, накладная, чек или пл.поручение) на все предоставленные приборы (собственные и арендованные) на Конус КА, Измеритель сопротивление заземления, Ареометр АГ, магазин сопротивления, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Комплект ВИКа, Тахеометр, Влагомер, Измеритель длины кабеля, инфракрасный термометр, измерения в арматуре, нивелиры и т.д.

2) Отсут-т милливольтметр (приложенный микрометр не соответствует)

3) Отсут-т вольтметр, прибор для измерения модуля упругости методом штампа,

4) Истек срок на нивелир 08.11.2019г.

5) На геодезиста отсут-т приказ, трудовой договор либо трудовая книга

6) Приложение 6 заполнен по старой форме, приложение 10 не соответствует.

7. ТОО «Банур-1»

1) Отсут-т накладная на прибор толщиномер ультразвуковой

2) Отсут-т поверка на милливольтметр

3) Приложение 6 и приложение 10 на субподряда заполнен по старой форме

4) Отсут-т нотариально заверенный аттестат аккредитации и область аккредитации

Во-вторых, при расчете условных скидок нам не был засчитан наш опыт работ. В связи с чем, просим пересчитать условные скидки нашей организации, а также опыт работ следующих организаций, которым были не правильно рассчитаны условные скидки: ТОО «Улмад» - 13% (10 лет опыта).

На основании вышеизложенного,
Руководствуясь ст.47 Закона о государственных закупках РК

Прошу:

- Пересмотреть итоги конкурса и отклонить заявки потенциальных поставщиков несоответствующих конкурсной документации
- Приостановить заключение договора до полного выяснения обстоятельств.

Директор ТОО «Су Жоба Құрылыс» **Токумтаев К.Б.**