Жауапкершілігі
шектеулігі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қаласы, Байқоңыр ауданы,
Кенесары көшесі, 15 үй, 15 офис.
Email: medicalprofit2018@gmail.com

Тел: +7 717 2 45-70-15
+7 702 913 85 97
+7 702 950 86 76

PROFIT MEDICAL

Товарищество
с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, район Байконур,
улица Кенесары 15, офис 15.
Email: medicalprofit2018@gmail.com

Тел: +7 717 2 45-70-15
+7 702 913 85 97
+7 702 950 86 76

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Договор № «23» 11 **2019 г.**

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
Организация здравоохранения: АО „НЦПиДХ"						Город: Алматы
Отделение: Лучевая диагностика					Адрес:	
Медицинская техника:					Серийный номер:	Дата монтажа мед тех.:
пост-гарантийное ☐ *стороннее* ☐ **договор ТО** ■						
KT GE BrightSpeed					KA1185CT01	

Выполненные работы					
Диагностика ☑	Ремонт ☐	Модернизация ☐	ПТО* ☑	Демонтаж ☐	Обучение ☐

Выполнено плановое техническое обслуживание КТ
Анализ логов выявил ошибки 40-0107 Rotor overcurrent
Причина остановок сканирования - завоздушивание блока HEMIT
Аппарат в рабочем состоянии. Допущен к эксплуатации
Требуется замена блока HEMIT pn 2237336-5
Наработка R трубки 227200 ss

Затраченные материалы:			
Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая ст-ь (тенге)

Типы неисправностей		
Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта	
Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Аппарат в рабочем состоянии сдан заказчику

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ■ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Представитель Заказчика:	**Представитель Поставщика**
(должность) (Ф.И.О.)	Сервисный инженер: О.Г. (должность) (Ф.И.О.)
Дата: «___» _____ 2019г.	Дата: «23» 11 2019г.
М.П.	М.П.

Акт подписан