«BS-products» ЖШС
Жауапкершілік шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы,
Ақтау қ., Өнеркәсіп аймақ 6, 31 ғимараты БСН: 070 340 015 615
ЖСК: KZ589650000028383103 БСК: IRTYKZKA «ForteBank» АҚ
Жұмыс тел: 8-7292-54-40-38, 54-40-39 e-mail: bs-products@mail.ru

«BS-products»

ТОО «BS-products»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область
г. Актау, Промышленная зона 6, здание 31 БИН: 070 340 015 615
ИИК: KZ589650000028383103 БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»
Раб. тел: 8-7292-54-40-38, 54-40-39 e-mail: bs-products@mail.ru

Исх №009 от «28» января 2020 г.

Председателю
Конкурсной комиссии
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОЗЕНИНВЕСТ" акимата города Жанаозен

Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области

Настоящим направляем к сведению конкурсной комиссии и Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области:

Настоящим сообщаем что, конкурс №3814043-1 по лоту 29096696-ОК1 проводился со следующими нарушениями:

1. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ТОО «Өзен құрылыс монтаж сервис» имеется ошибка следующего содержания:
   - Толщина брусчатки по условиям конкурса должна быть 70 мм, а ТОО «Өзен құрылыс монтаж сервис» предлагает брусчатку с толщиной 50 мм.
   - По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. Технической спецификации ТОО «Өзен құрылыс монтаж сервис» не указано местонахождение завода-изготовителя;
2. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ТОО "Мангистау Стандарт KZ" имеется ошибка следующего содержания:
   - Толщина брусчатки по условиям конкурса должна быть 70 мм, а ТОО "Мангистау Стандарт KZ" предлагает брусчатку с толщиной 80 мм.
   - По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. В технической спецификации ТОО "Мангистау Стандарт KZ" не указано наименование Завода изготовителя и его местонахождение;
3. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ТОО "Батыс-2008" имеется ошибка следующего содержания:
   - По условиям конкурса требуется поставка брусчатки 2019-2020 годов выпуска, ТОО "Батыс-2008" в свою очередь предлагает 2017 года выпуска.
   - По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. Технической спецификации ТОО «Батыс-2008» не указано местонахождение завода-изготовителя.

4. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ИП "ОРАЗБАЕВ" имеется ошибка следующего содержания:

- По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. Технической спецификации ИП "ОРАЗБАЕВ" не указано местонахождение завода-изготовителя;
- По условиям конкурса необходимо указать Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа, в Технической спецификации ИП "ОРАЗБАЕВ" не указаны Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания.

5. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ИП МАХАНБЕТ Ж.Р. имеется ошибка следующего содержания:

- По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. Технической спецификации ИП МАХАНБЕТ Ж.Р. не указано местонахождение завода-изготовителя;

6. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ТОО "MR-TRUST PARTNERS". имеется ошибка следующего содержания:

- По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. Технической спецификации ТОО «MR-TRUST PARTNERS». не указано местонахождение завода-изготовителя;

7. В Приложение 2 (Техническая спецификация) ТОО "ГидроРемСервис". имеется ошибка следующего содержания:

- По условиям конкурса необходимо указать наименование Завод-изготовителя и его местонахождение. Технической спецификации ТОО "ГидроРемСервис". не указано местонахождение завода-изготовителя.

Директор Байзулаев Е. Т.

Главный бухгалтер Давысова А. Ш.