Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/023
Дата: 11 февраля 2020 г.

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Тема: обжалование итогов конкурса 3821193-2

Ознакомившись с протоколом итогов конкурса №3821193-2 выражаем свое несогласие.

По лотам 29842468-ОК1, №29837001-ОК1, 29836903-ОК1, 29838185-ОК1

Все допущенные к конкурсу участники не соответствуют квалификационным требованиям и подлежат отклонению:

Заявка ТОО "KazGPS" LTD" не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению:

1. На теодолит, арендованное у ТОО "Broad Mark Construction" не предоставлены подтверждающие документы право собственности прибора – счет-фактура, накладная.
2. Отсутствует аккредитованная испытательная лаборатория с областью аккредитации: стилоскопирование труб, сплющивание труб, растяжение металлоконструкций, стилоскопирование металлоконструкций, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, испытание запорно-регулировочной арматуры, Массовая доля 40 элементов примесей, Массовая доля микроэле ментов в экстрактах почв методом ИСП-АЭС.
3. Недостаточного трудовых ресурсов для оказания услуг по лоту 29842468-ОК1. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации по вышеуказанному лоту требуются 6 экспертов по техническому надзору соответствующего уровня ответственности. Согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности в штате ТОО "KazGPS" LTD" имеются всего 4 эксперта по техническому надзору, это: Скурихин Павел Зиновьевич, Бежик Мария Сергеевна, Сулейменов Ноян, Скурихин Петр Зиновьевич. Поясняем, что совмещение экспертов и привлечение из субподрядной организации запрещено Законом.
4. Заявленный эксперт Карпеченков Валерий Иванович согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «NOVAT STROY» (Добавлен в состав согласно письма ТОО "NOVAT STROYL" вх. № 11488

от 10.10.2018 г.). Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

5. Заявленный эксперт Адиетов Арман Булатович согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «Эксперт-МК» (Включен в состав на основании письма вх.№ЮЛ-77 от 18.01.2019). Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

6. Заявленный эксперт Писарев Владислав Витальевич отсутствует в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.

Таким образом, у ТОО "KazGPS" LTD" недостаточно материальных и трудовых ресурсов для оказания услуг и заявка данного ТОО подлежит отклонению.

Согласно пункта 7 статьи 34-1 Закона на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности.

Технический надзор осуществляется в соответствии с нормами статьи 34-1 Закона и «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г. зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 10401 от 6 марта 2015 года. Проведение аккредитации осуществляется в соответствии с нормами «Правил и разрешительных требовании по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 709 от 23.11.2015 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 12535 от 26 декабря 2015 года.

Согласно подпункта 8 пункта 10 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 71 от 03.02.2015 г., согласно которых эксперты по техническому надзору на постоянной основе проверяют качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов,

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

KZ Стройэксперт

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а так же документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика.

На основании вышеизложенного сообщаем, что совмещение аттестованными экспертами по техническому надзору работы в нескольких (две и более) аккредитованных организациях, осуществляющих инжиниринговые услуги **по техническому надзору, не допускается.**

ТОО "Эксперт-Строй KZ" не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению:

1. Заявленный эксперт ЕЛЕУБЕКОВ БОЛАТХАН ЕРКИНОВИЧ согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «Номад Travel» (добавлен в состав согласно письма ТОО "Номад Travel" Вх. № 4596 от 24.04.2019 г.). Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
2. Заявленный эксперт Кулбаев Азамат Байбатырович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «Номад Travel» (добавлен в состав согласно письма ТОО "Номад Travel" Вх. № 4596 от 24.04.2019 г.). Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
3. Заявленный эксперт Темирбаев Еркин Елеубекович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «Номад Travel». Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
4. Заявленный эксперт Ахметжанов Алтынбек Космanович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ". Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
5. Заявленный эксперт Искаков Нариман Асылканович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «Номад Travel» (добавлен в состав согласно письма ТОО "Номад Travel" Вх. № 14303 от 18.12.2019 г). Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

6. Заявленный эксперт Барбулат Николай Михайлович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО «Номад Travel» (добавлен в состав на основании письма ТОО "Номад Travel" вх. № 10075 от 04.09.2019 г.). Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

7. Заявленный эксперт Мусралимов Сагынай Аукенович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ". Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

8. На экспертов не предоставлены подтвердающие документы о факте трубовых отноешений, согласно Трудовому Кодексу РК.

Заявляя экспертов других организации, при этом не предоставляя документа о факте трудовых отношений, считаем предоставленную информацию ложной. Экспертам по техническому надзору запрещено Законом совмещать работу и оказывать услуги как субподрядчик.

ТОО "Kristallstroy" не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению:

1. Заявленный эксперт Тойшыбеков Бакытжан Серикбаевич согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ". Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

2. Эксперт Софин Бауыржан Толеутаевич согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности исключен из состава ТОО "Kristallstroy" основании письма вх. № 14303 от 24.10.2019 г.

3. Эксперт Оспанов Анвар Муратович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ". Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

4. Эксперт Костюков Алексей Алексеевич согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности исключен из состава ТОО "Kristallstroy" основании письма вх. № 11030 от 27.09.2019 г. и добавлен в состав добавлен в состав ТОО "Эксперт-Строй KZ"согласно письма вх. № 14306 от 18.12.2019 г.

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

5. Эксперт Канкулов Ерлан Канатович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ". Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

6. Эксперт Голубев Юрий Вячеславович согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности состоит в штате ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ". Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

7. Отсутствует аккредитованная испытательная лаборатория с областью аккредитации: Массовая доля 40 элементов примесей, Массовая доля микроэлементов в экстрактах почв методом ИСП-АЭС.

Конкурсная заявка ТОО "Стройтехнология" не соответствует квалификационным требования и подлежит отклонению:

1. Заявленные эксперты Оразбаева Назым, Ашимова Сауле Толегеновна, Анипреев Александр Викторович, отсутствуют в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности и не закреплены в состав ТОО "Стройтехнология".

2. На Елеусизова Р, Ахметов Муратбек Умбетбаевич, не предоставлен документ, подтверждающий факт о трудовых отношениях.

3. В сведениях о квалификации заявил 9 экспертов, из них только 5 экспертов состоят в штате данной организации. па остальным 4 экспертам предоставлены недостоверные информации. Просим это учесть.

4. Отсутствует аккредитованная испытательная лаборатория с областью аккредитации: Массовая доля 40 элементов примесей, Массовая доля микроэлементов в экстрактах почв методом ИСП-АЭС.

На основании вышеизложенного, просим пересмотреть итоги по всем лотам конкурса №3821193-2 и признать несостоявшимся.

Директор
ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**