Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «DARYN TECHNOLOGY» Шымкент қаласы. Жангельдин көшесі 32 үй. Тел: +7 700 360 50 10;

DARYN TECHNOLOGY

Товарищество с ограниченной ответственностью «DARYN TECHNOLOGY» город Шымкент. улица Жангельдина дом 32 . Тел: +7 700 360 50 10;

Исх. № 380-35

Дата: 13.02.2020

Руководителю Внутреннего Государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан.

ЖАЛОБА

Заказчиком **950540000708 Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский технико-строительный колледж" управления образования Карагандинской области**, был проведен открытый конкурс под номером № 3826602-1-на общую сумму 43 677 232.10 (сорок три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч двести тридцать два) тенге без учета НДС. «Закуп Приобретение Учебно-практическая лаборатория по направлению "Сварочное дело". Закуп признан состоявшимся , а победителем обьявлен **ТОО " WELDING COMPANY ",** занявшим второе место **ТОО " XFinity Solutions ".** В связи с чем ТОО "Daryn technology" просит Вас пересмотреть протокол итогов и **отклонить технические спецификации** ТОО " **WELDING COMPANY "** и ТОО " **XFinity Solutions** ".
Объявить победителям ТОО "Daryn technology".

Допущены грубейшие ошибки !!!

Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648: потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе** в случае предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно:

- Скопирована техническая спецификация заказчика;

- Отсутствует описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, в том числе **не указаны товарные знаки**, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара и наименование производителя.

В случае не принятия вами мер, предупреждаем вас об обращении нами в суд, а также в Агентство Республики Казахстан по противодействию Коррупции.

Список не соответствующих технических спецификации!!!

Ошибки ТОО “WELDING COMPANY”

1) Компании ТОО " WELDING COMPANY " за Стаж дали 9% условную скидку. **ПРОСИМ УБРАТЬ УСЛОВНУЮ СКИДКУ !!!** У ТОО " WELDING COMPANY " НЕТ 8 лет СТАЖА в **Учебных кабинетах на** ГОСЗАКУПКАХ в портале. ТОО " WELDING COMPANY " **участвует с 2016 года в Госзакупах**.

2) **Не совпадают Габаритные размеры (ВхШхГ), мм** Стол сварщика с фильтром ССВ 3-7 Р (1400х**820х850** мм), **должен быть** (1380х**1005х920**мм).
   Ссылка: http://www.btsm-weld.ru/stol_svarschika_nepovorotnii/ssv-3_s_fvu.html

3) **Нет точечной и прерывистой сварки** Linkoln Electric Powertec I320C.

4) **Нет системы освещения** Linkoln Electric Powertec I320C.

5) Не совпадают **Габаритные размеры (ВхШхГ), мм** Linkoln Electric Powertec I320C ADVANCED (870 x 540 x 900), **должен быть** (623*579*1070мм). Ссылка https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-poluavtomat/lincoln-electric/lincoln-electric-powertec-i320c-advanced

6) Не совпадают требуемые характеристики по **мощности** Linkoln Electric Invertec 300TPX. Ссылка: http://www.svarochnye-apparaty.kz/catalog.html?itemid=10557

7) Не совпадают **циклы работы** Linkoln Electric Invertec 300TPX.
   Ссылка: **http://www.svarochnye-apparaty.kz/catalog.html?itemid=10557**

8) Не совпадают **Пределы регулирования, Напряжение холостого хода** Linkoln Electric Invertec 300TPX.

9) Горелка **TTC220A не подходит** на Linkoln Electric Invertec 300TPX .

10) Не совпадают **Габаритные размеры** (ВхШхГ), мм Linkoln Electric Invertec 300TPX.

11) **Не указали** Место поставки, год выпуска товара, Завод изготовитель и.т.д…

Ошибки ТОО «XFinity Solutions»

1) **Не совпадают Габаритные размеры (ВхШхГ), мм** Стол сварщика с фильтром ССВ 3-7 Р (1400х**820х850** мм), **должен быть** (1380х**1005х920**мм).
   Ссылка: http://www.btsm-weld.ru/stol_svarschika_nepovorotnii/ssv-3_s_fvu.html

2) Не совпадают **Габаритные размеры (ВхШхГ), мм** Linkoln Electric Powertec I320C ADVANCED (870 x 540 x 900), **должен быть** (623*579*1070мм). Ссылка https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-poluavtomat/lincoln-electric/lincoln-electric-powertec-i320c-advanced
3) **Нет точечной и прерывистой сварки** Linkoln Electric Powertec I320C.

4) **Нет системы освещения** Linkoln Electric Powertec I320C.

5) Не совпадают требуемые характеристики по **мощности** Linkoln Electric Invertec 300TPX. Ссылка: http://www.svarochnye-apparaty.kz/catalog.html?itemid=10557

6) Не совпадают **циклы работы** Linkoln Electric Invertec 300TPX.
   Ссылка: **http://www.svarochnye-apparaty.kz/catalog.html?itemid=10557**

7) Не совпадают **Пределы регулирования, Напряжение холостого хода** Linkoln Electric Invertec 300TPX.

8) Горелка **TTC220A не подходит** на Linkoln Electric Invertec 300TPX .

9) Не совпадают **Габаритные размеры** (ВхШхГ), мм Linkoln Electric Invertec 300TPX.

10) **Не указали** Место поставки, год выпуска товара, Завод изготовитель и.т.д…

Ответ на заявление ТОО "СовПлим-Казахстан" Согласно Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 пункт 30. В размещаемой информации, предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, не допускается содержание указаний на товарные знаки. Данный конкурс не подлежить к отклонению так как Заказчиком не было написано в технической спецификации товарные знаки. Учитывая этого от проверяющего органа просим отклонить конкурсные заявки поставщиков ТОО "WELDING COMPANY", ТОО "XFinity Solutions" так как их конкурсные документации не соответсвует требованиям Заказчика.

Просим объявить победителем ТОО “Daryn technology” !!!

Техническая спецификация ТОО “Daryn technology”

Полностью соотвествует требованиям заказчика !!!

Директор

ТОО "Daryn Technology" **Аблаева А.К**