«RUMA POWER»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды м-ж: ҚР, Нұр-Сұлтан қ.,
Қабанбай батыр д., 5/1үй
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

RUMA POWER
comfort future in your life

Товарищество с ограниченной
ответственностью «RUMA POWER»
Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан,
пр.Кабанбай батыра д. 5/1
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

Исх. №111 от «27» 12 2021 г.

ГУ «Министерство образования и науки Республики Казахстан»

В рамках договора о государственных закупках услуг по технической поддержке оборудования видеоконференцсвязи №261 от 16 июня 2021 года, заключенного между ГУ «Министерство образования и науки Республики Казахстан» и ТОО «RUMA POWER» (Поставщик), сообщаем следующее.

В связи с нестабильной работой имеющейся платы видеозахвата в конференц-зале 907 Поставщик 22 ноября 2021 года произвел ее замену на аналогичную плату видеозахвата AVerMedia Live Gamer Mini GC311.

Произведены работы по изготовлению и установке подставки (20.12.2021г.) под видеокамеры в конференц-зале 907. Фото прилагается.

Также информируем Вас о том, что 16.11.2021 года в сервис деск Поставщика поступило обращение, что в конференцзале 907 не работает конференц-система. Диагностика показала, что вышел из строя центральный блок управления CleverMic-BKR BLS-U450M (s/n:BF000155075) и 8 пультов делегата Clevermic BKR BLS-4511D. На период ремонта блока управления Поставщик временно предоставил (в период с 16 по 26 ноября) аналогичное оборудование производства Bosch (Центральный блок управления, микрофоны 5 шт.). Акт диагностики, акт ремонта и акт технической экспертизы прилагается. Все работы, включая закуп комплектующих, были произведены за счет Поставщика.

Ввиду того, что производитель оборудования в 2021 году произвел изменения аппаратной части производимого оборудования, новые пульты делегатов не совместимы с оборудованием, произведенным до 2021 года. Приобрести дополнительные пульты делегата, совместимые с имеющимся центральным блоком управления, не представляется возможным, так как пульты делегата Clevermic BKR BLS-4511D, произведенные до 2021 года, отсутствуют на складе производителя оборудования и поставщиков.

На основании вышеизложенного, рекомендуем произвести замену конференц-системы Clevermic.

Директор **А.Желкеев**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі RUMA POWER Товарищество с ограниченной ответственностью АСТАНА БИН 160540004190 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 1
к письму Исх.№ 111 от 27.12.2021 г.

Фото подставки для камер



«RUMA POWER»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды м-ж: ҚР, Нұр-Сұлтан қ.,
Қабанбай батыр д., 5/1үй
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

RUMA POWER
comfort future in your life

Товарищество с ограниченной ответственностью «RUMA POWER»
Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан,
пр.Кабанбай батыра д. 5/1
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

Приложение 2
к письму Исх.№ 111 от 27.12.2021 г.

АКТ
диагностики оборудования
от 16 ноября 2021 г.

Настоящий Акт составлен в том, что по договору № 201040031419/210140/00 от 27.05.2021 года проведена диагностика следующего оборудования:

№ п/п	Наименование, спецификация оборудования	Серийный номер	Результат диагностики неисправности	Заключение о техническом состоянии оборудования
1.	Центральный блок управления CleverMic-BKR BLS-U450M	BF000155075	Не включается	Диагностика выявила, что вышел из строя блок питания. Требуется замена блока питания.

Представители Поставщика:

Технический директор — Аскарұлы Ә.
(должность) *(ФИО)* *(подпись)*

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
RUMA POWER
Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 160540004190
г. АСТАНА, КАЗАХСТАН

«RUMA POWER»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды м-ж: ҚР, Нұр-Сұлтан қ.,
Қабанбай батыр д., 5/1үй
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

RUMA POWER
comfort future in your life

Товарищество с ограниченной ответственностью «RUMA POWER»
Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан,
пр.Кабанбай батыра д. 5/1
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

Приложение 3
к письму Исх.№ 111 от 27.12.2021 г.

АКТ
Текущего ремонта оборудования
от 25 ноября 2021 г.

Настоящий Акт составлен в том, что по договору № 201040031419/210140/00 от 27.05.2021 года проведен текущий ремонт следующего оборудования:

№ п/п	Наименование, спецификация оборудования	Серийный номер	Результат диагностики неисправности	Описание работ по текущему ремонту с указанием наименования и типа использованного ЗИП	Заключение о техническом состоянии оборудования
1.	Центральный блок управления CleverMic-BKR BLS-U450M	BF000155075	Не включается. Диагностика выявила, что вышел из строя блок питания.	Произведена замена блока питания. Восстановлена штатная работа центрального блока управления CleverMic-BKR BLS-U450M	Среднее.

Примечание: Ввиду того, что производитель оборудования в 2021 году произвел изменения аппаратной части производимого оборудования, новые пульты делегатов не совместимы с оборудованием, произведенным до 2021 года. Приобрести дополнительные пульты делегата, совместимые с имеющимся центральным блоком управления, не представляется возможным, так как пульты делегата Clevermic BKR BLS-4511D, произведенные до 2021 года, отсутствуют на складе производителя оборудования и поставщиков.
Рекомендации: рекомендуется произвести замену конференц-системы в целом.

Представители Поставщика:

Технический директор — Аскарұлы Ә.
(должность) — *(ФИО)* — *(подпись)*

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі RUMA POWER Товарищество с ограниченной ответственностью г. АСТАНА БИН 160540004190 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

«RUMA POWER»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Заңды м-ж: ҚР, Нұр-Сұлтан қ.,
Қабанбай батыр д., 5/1үй
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

RUMA POWER
comfort future in your life

Товарищество с ограниченной ответственностью «RUMA POWER»
Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан,
пр.Кабанбай батыра д. 5/1
ruma.power@bk.ru
БИН:160540004190
ИИК: KZT – KZ326018821000178531
Банк АО «Народный Банк Казахстан»,
БИК HSBKKZKX

Приложение 4
к письму Исх.№ 111 от 27.12.2021 г.

АКТ
Технической экспертизы
от 25 ноября 2021 г.

Настоящий Акт составлен в том, что по договору № 201040031419/210140/00 от 27.05.2021 года проведена техническая экспертиза следующего оборудования:

№ п/п	Наименование, спецификация оборудования	Серийный номер	Неисправность	Результат диагностики неисправности	Заключение о техническом состоянии оборудования
1.	Пульт делегата Clevermic BKR BLS-4511D, 8 шт.	б/н	Не включается	Диагностика выявила, что вследствие пробоя элементов блока питания центрального блока управления CleverMic-BKR BLS-U450M произошли внутренние повреждения схем управления и аудиотракта пультов делегата, которые привели к их выходу из строя, в количестве 8 штук.	Пульты делегатов восстановлению не подлежат. Рекомендуется списание оборудования.

Примечание: Ввиду того, что производитель оборудования в 2021 году произвел изменения аппаратной части производимого оборудования, новые пульты делегатов не совместимы с оборудованием, произведенным до 2021 года. Приобрести дополнительные пульты делегата, совместимые с имеющимся центральным блоком управления, не представляется возможным, так как пульты делегата Clevermic BKR BLS-4511D, произведенные до 2021 года, отсутствуют на складе производителя оборудования и поставщиков.
Рекомендации: рекомендуется произвести замену конференц-системы в целом.

Представители Поставщика:

Технический директор — Асқарұлы Ә.
(должность) — *(ФИО)*

(подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі RUMA POWER Товарищество с ограниченной ответственностью АСТАНА БИН 160540004190 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН