«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «ОЖКХПТАД и ЖИ»
Бурлинского района ЗКО »
_____ Акмамбетов Д.Т.
«10» 03 2020г

г.Аксай

Дефектный акт

Комиссией в составе:

Мы, нижеподписавшиеся, главный специалист ГУ «ОЖКХ,ПТ,АД и ЖИ» Бурлинского района ЗКО Абденжанов Н.А., главный специалист ГУ «ОЖКХ,ПТ,АД и ЖИ» Бурлинского района ЗКО Кузденова К.С., главный специалист ГУ«Аппарат акима города Аксай» Адлялиев С.Р., провели обследование дороги по ул. Молодежная от пр. Абая до ул. Дружба Народов в г. Аксай ЗКО.

По результатам обследования участка автомобильной дороги по ул. Молодежная от пр. Абая до ул. Дружба Народов в г. Аксай ЗКО, было установлено:

Общая протяженность 2000 метров. Под воздействием влияния совокупности разного рода факторов (эксплуатации по своему назначению, материального исполнения дорожной одежды, отсутствие капитального ремонта, природно-климатических условий, биологического воздействия и т.п.) обследуемый участок автомобильной дороги находится **в состоянии, не отвечающим нормативным требованиям**. На участке обследования присутствуют искусственные сооружения, а именно одноочковая водопропускная труба Ø 0,5м. По отношению к дороге труба расположена под углом 90°. Состояние трубы неудовлетворительное.

С целью восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильной дороги, обеспечения безопасного дорожного движения - **необходимо произвести капитальный ремонт**. Выполнить демонтаж водопропускной трубы Ø0,5 метра с последующим устройством из нового материала. Количество и материальное исполнение искусственных сооружений принять согласно принятым проектным решениям.

Данный дефектный акт составлен на основании технического заключения независимой экспертной компании «Evocom» от 11.03.2020 года №ТЗ/225.02-2020.

Дефектный акт подписали:

Главный специалист **Абденжанов Н.А**

Главный специалист **Кузденова К.С.**

Главный специалист **Адлялиев С.Р.**