ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Многопользовательский анатомический сенсорный стол (Sectra)		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика интерактивного стола Анатомического пособия модели (Sectra), вышел из строя модуль управления положением стола, причина поломки не окуратная транспортировка оборудования. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Автономный робот 6-го поколения (Люсина)		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика автономного робота симулятора 6-го поколения модели – (Люсина), диагностика показала механические повреждения в брюшной и генитальной области, образовался разрыв искусственной кожи, данный дефект появился после транспортировки оборудования в ходе переезда, рекомендуется замена данного участка деформации. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по оборудованию (должность)	Сервисный инженер (должность)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Харви-Плюс усовершенствованный симулятор физикального и кардиологического пациента		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика оборудование Харви-Плюс, вышел из строя модуль передачи сигнала, рекомендуется частичная замена. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Аргербо (Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«25» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
К-Плюс учебная система для отработки навыков аускультации		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика оборудование симуляционного оборудования К-Плюс, имеются перебои в работе с программным обеспеченьем, проблема появилась при переезде. Рекомендуется замена HDD-диска с программой. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Нурлеу (Ф.И.О.)	Артем (Ф.И.О.)
«05» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Ampla 2085 – Реанимационная система		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика медицинского реанимационного оборудования Ampla, вышел из строя элемент обогрева, деформация при переезде. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Артелов (Ф.И.О.)	Артелов (Ф.И.О.)
«5» 01 2021г.	«5» 01 2021г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
ИВЛ аппарат Hamilton		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика ИВЛ аппарата Hamilton, при переезде деформировались контуры на оборудовании, в комплекте имелись запастные. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по оборудованию (должность)	Сервисный инженер (должность)
Бурлиев (Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«7» 01 2021 г.	«7» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«6» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☐		
Многофункциональная кровать Eleganza 2		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика универсальной многофункциональной кровати Eleganza 2, вышел из строя электропривод, оборудование работает с перебоем, поломка появилась после переезда. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Абдрахманов (Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«6» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«6» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Офисная и медицинская мебель		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена диагностика офисной и медицинской мебели, при транспортировки имеются механические повреждения. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Нурмаганбетов (Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«05» 01 2021	«05» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Операционный стол Infimed		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена диагностика системы операционного стола производства Infimed, при транспортировки образовалась утечка гидравлического масла, необходим ремонт. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☐		
Планшетный компьютер от робота симулятора 6-го поколения (Арес)		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика комплектующего оборудование – планшетного компьютера, при переезде повредилась матрица, восстановлению не подлежит. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	*Сервисный инженер* (должность)
Ф.И.О.	Ф.И.О.
05 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Макет скорой помощи		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика макета скорой помощи, переезда деформировалась электропроводка макета, частично утеряны мелкие детали (гайки, болты). Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по оборудованию (должность)	Сервисный инженер (должность)
Нурсултан Кобланды (Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Спирограф		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика для пульмонологии – Спирограф, деформирована спираль, и не поддается калибровки . Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер мед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
(ФИО)	(ФИО)
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Автономный робот 6-го поколения (Аполлон)		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика автономного робота симулятора 6-го поколения модели – (Аполлон), диагностика показала механические повреждения в области подключение зарядного устройства, данный дефект появился после транспортировки оборудования в ходе переезда. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по оборудованию (должность)	Сервисный инженер (должность)
(Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«05» 01 2021 г.	«05» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
ЭКГ - аппарат		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика аппаратов ЭКГ, вышел из строя кабель отведения, причина поломки – обрыв, произведена прозвонка кабеля, до транспортировки на новую локацию,. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus-Medical»:
Инженер нед. оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
«05» 01 2021	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Симулятор учебного пособия – интерактивный стол Bodyinteract		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика интерактивного стола симулятор взаимодействие с телом виртуального пациента модели (Bodyinteract), определена причина сбоя работы оборудования. В связи с переездом Центра Симуляции, внутренние платы управления соскочили с посадочных мест установленных на заводе – производителя, тем самым некоторые шлейфы подключение вышли из строя. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по обслуживанию оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Ж.Ж. (ФИО)	(Ф.И.О.)
«25» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Интерактивный стол симулятор Academix		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика интерактивного стола симулятора виртуального пациента модели (Academix), механическим путем при переезде были повреждены колеса которые предназначались для мобильности использования данного оборудования, необходима замена или восстановление. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по оборудованию (должность)	Сервисный инженер (должность)
Бурнашев (Ф.И.О.)	Артемев (Ф.И.О.)
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Автономный робот 6-го поколения (Арес)		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена детальная диагностика автономного робота симулятора 6-го поколения модели – (Арес), диагностика показала механические повреждения в области грудной клетки, данный дефект появился после транспортировки оборудования в ходе переезда, необходим ремонт механизма симуляции дыхания – (калибровка помпы, замена или восстановления дыхательного мешка с расчетом от 40 до 900 мл., случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер Дованов (должность)	Сервисный инженер (должность)
Бупенов (Ф.И.О.)	Артемьев (Ф.И.О.)
«05» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание

ТОО «Glebus-medical», Республика Казахстан,
050050 Алматы, ул. Ратушного 64А
тел: (727) 327-79-88 факс: (727) 397-54-85
E-mail: glebus-medical@mail.ru

АКТ

«5» 01 2021 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Медицинское учреждение: Симуляционный центр (КазНМУ)	Город: Алматы
Отделение:	Адрес: ул. Шевченко 100

Оборудование:	Серийный номер:	Дата монтажа оборудования:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☐ *Стороннее* ☑		
Система видеонаблюдения - Hikvision		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте оборудования:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Негарантийный ремонт
☐	☐

Комментарии/техническое заключение: Произведена диагностика системы видеонаблюдения Hikvision, вышли из строя ip камеры в количестве пяти штук, предположительно деформировались при переезде. Случай не является гарантийным.

Прием-передача оборудования

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____
Оборудование сдал:_____ (ФИО представителя ТОО «Glebus-Medical»»:) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____	**Оборудование принял:**_____ (ФИО представителя медицинского учреждения) **Дата:** «___»_____20__ г. **Подпись**_____

Оборудование в исправном состоянии. Претензий по качеству выполненных работ нет.

Представитель медицинского учреждения:	Представитель ТОО «Glebus Medical»:
Инженер по обслуживанию оборудования (должность)	Сервисный инженер (должность)
Ф.И.О.	Ф.И.О.
«5» 01 2021 г.	«5» 01 2021 г.
М.П.	М.П.

ПТО – планово-техническое обслуживание