☎ +7 727 3560020 +7 727 2321121 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева 28 В, ТОО «Дженерал Электрик Казахстан» www.gehealthcare.com
Сервисная служба: ☎ 8-800-070-0770 8.8000700770@ge.com

GE Healthcare

# Сервисный отчет / Service Report

WO-09256141

| Job Number / Номер работы | Job Type / Тип работы | Report Date / Дата отчета |
|---|---|---|
| 0H66809 | C | 26.12.2022 |

| System / Система | Hospital / Медучреждение | City / Город | System ID / Система № |
|---|---|---|---|
| Senographe Essential | ПХВ "Атырауский ООД" | Атырау | KA1149MM02 |

| Failure type / Тип неисправности | | | | Состояние системы на начало работы | Состояние системы на окончание работы | Время передачи системы пользователю |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | работает | A работает | 15 30 – |
| | | | B | требует работы | B требует работы | |
| 1 | 2 | 3 | C | не работает | C не работает | |

**Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы**

Плановое техническое обслуживание.

**Cause / Неисправность**

'–'

**Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты**

Выполнено техническое обслуживание - замена жидкости в системе охлаждения, калибровка детектора, рентген дозы, решима АОР.

**Test, Verification data / Проведенные тесты**

IQST, AOP, проверка качества изображения, функциональные тесты

**Follow up / Рекомендации, комментарии**

Рекомендуется замена LCD экрана у основания чаши: появляются периодические помехи.

**Spare parts: Необходимые / Использованные детали**

| # | GE reference / Номер детали | Part description / Описание детали | Ret / Возвр. | Quantity / Количество | Installed / Установлено | Removed / Снято | Waybill / Накладная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2369908 | X-Ray Detector Coolant | | 3 | 3 | '–' | |
| | | | | | | | |

**Removed Tube / Probe**

| Part # | Description | Insert Serial # | X-Ray Slice | Failure code |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Installed Tube / Probe**

| Part # | Description | Insert Serial # | Housing Serial # |
|---|---|---|---|
| | | | |

Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection / Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр.), которые использовались в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности. ☑

**Working Time / Время работы**

| Date / Дата | Equipment function / Функциональный блок | From / С | To / По | Labor hours / Время работы | Travel time / Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2022 | | 11 30 – | 15 30 – | 4.0 | 5.0 |
| | | | | | |

| Served by / Работа выполнена | | Accepted by / Работа принята | |
|---|---|---|---|
| Engineer name / Инженер ФИО | Бабенцов В.Б | Клиент ФИО | Кайсенгоров А.Н |
| Employee ID / Ид. № | 21256104 | Должность | зав. отдела - врач рентгенолог |
| Signature / Подпись | | Подпись | |
| | | Дата | |

**Пожалуйста, найдите время для заполнения четырех строк:**

Department manager / Заведующий отделом

Phone / Телефон отдела

Cheef doctor / Главный врач

Phone / Телефон главного врача