АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "АЛМАТЫ СУ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ СУ ҚҰБЫРЫ ЖЕЛІЛЕРІ ДЕПАРТАМЕНТІ ДИСПЕТЧЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛМАТЫ СУ" УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ ДЕПАРТАМЕНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

АКТ

г. Алматы «12» июня 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Алматы Су»

должность бригадир фамилия Джонгелдиев с одной стороны
и абонент _____ адрес Кортем 3/22/7 Музей Кастеева
должность охранник фамилия гл. инж. Бейсенбаев Г.С.
с другой стороны составили настоящий акт в том, что бригада в составе
с трех человек прибыли по выше
указанному адресу на предмет утр.
хол. водн. При обследование было
обнаружено утр. хол. водн с ведомственного водопровода ф200.

К дополнению устранить должны
со своими силами в течение
трех дней.

Дополнительная информация:

Поступление заявки _____ дата 12.06.23г время 20:42
Выполнение заявки _____ дата _____ время 23:42
Работа бригады _____ кол-во человек 3 чел
Работа насоса _____ время работы _____
Работа электро станций _____ время работы _____
Работа сварки _____ время работы _____
Работа экскаватора _____ время работы _____
Работа фрезы _____ время работы _____
Работа илососа _____ время работы _____
Работа водовоза _____ время работы _____
Работа самосвала _____ время работы _____
Нарушен асфальт _____ $м^2$ _____

Подписи:

Представитель «Алматы Су»
1. Джонгелдиев
2. Сеитов Е.
3. Колмагамбетов
от абонента 4. гл. инж. Бейсенбаев Г.С.

Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен абоненту.

Ғ. Байкенжеевке
Қ. Есенгуловке
Назарларыңыздар!
12.06.23 ж.

Әбілхан Қастеев атындағы ҚР мемлекеттік
өнер музейінің директоры
Г.М.Жұмабековаға
бас инженер Ғ.Байкенжеевтен

Қызметтік хат

2023 жыл 12 маусым күні кешкі сағат 20:05 шамасында, ИТС қызметкерлері инженер Даулетяр Д, Бегалиев Ж территория бойынша обход жасау барысында Музейдің оңтүстік –батыс бөлігі жағынан теплотрасса құбырлары маңайынан су ағып жатқанын байқаған.

Олар өз тараптарынан аудандық «Алматы Су» авариялық қызметіне хабарласып,оларды шақырған. Авариялық қызмет бригадасы сағат 23:42 шамасында келді.

«Алматы Су» авариялық қызметі бригадасы келіп тексеріп,бұл судың Музейдің ведомствалық суық су құбырынан жарылу немесе қандайда бір авариялық жағдайына байланысты шығып жатқанын анықтады. Осыған байланысты музейді сумен қамтамасыз ететін негізгі Д - 200мм құбырды оңтүстік – батыс бөлігінде орналасқан №1 ПГ қасындағы задвижкадан жауып тастады.

«Алматы Су» авариялық қызметі бригадасы өз тараптарынан болған жағдайды Актілеп бізге бір экземплярын беріп кетті және осы авариялық жағдайды қалпына келтірмейінше судың жабық болатындығын хабарлады.

Осыған байланысты суық су құбырын шұғыл түрде - 3 күн арасында қалпына келтіру жұмыстарын қарастыруыңызды сұраймын.

12.06.2023ж Бейсенкулиев Ғ.С.