Акт технического состояния автомобиля

г.Астана "09" ноября 2023 года.

Комиссия в составе:
1. Руководитель А.Курманбаев
2. Механик СТО Р. Жакишев
3. Моторист СТО А. Исмаилов

"09" ноября 2023 года произвели осмотр транспортного средства Hyundai Sonata, 2017 г., находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 60/1,.

и составили настоящий акт технического состояния, о нижеследующем:
Были осмотрены узловые соединения ходовой части автомобиля, проверена работоспособность рулевой системы, тормозной системы, состояние охлаждающей системы. Проведена компьютерная диагностика двигателя, а также электрической системы автомобиля.

Результаты осмотра:
1. Компьютерная диагностика --норма
2. Диагностика ходовой части --норма
3. Проверка технического состояние тормозной жидкости --норма
4. Проверка состояния охлаждающей жидкости --норма
5. Диагностика рулевой части и ДВС --норма

Время начала осмотра 9 часов 35 минут.
Время окончания осмотра 11 часов 20 минут.

Акт технического состояния составлен в 3-х экземплярах:
1. Первый экземпляр владельцу объекта Заказчику
2. Второй экземпляр Исполнителю
3. Третий экземпляр станции технического осмотра

Подписи участников осмотра:

1. Руководитель А.Курманбаев

2. Механик Р.Жакишев

3. Моторист А.Исмаилов