Наименование объекта: «Жилой комплекс расположенный по улице Тажибаевой, дом 157, Бостандыкский район, г. Алматы. Пятно 2»
Заказчик: ТОО «Bazis Construction»
Подрядчик: ТОО «Капитал Story KZ»

Форма №2 КС-2
**(Форма №2)**

**А К Т**
**о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 г.**

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную. | м3 | 10 | 2 500 | 25000 | 10,00 | | | 25000 | | 0,0 | 100,0% | 25000 | | |
| 3 | Доработка грунта вручную | м3 | 1,00 | 1 900 | 1900 | 1,00 | | | 1900 | | 0,0 | 100,0% | 1900 | | |
| | **Устройство сети К1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | устройство вводов чугунных ф150 с доставкой под рампу вручную и монтажом в стесненных условиях | пм | 12,00 | 23 750 | 285000 | 12,00 | | | 285000 | | 0,0 | 100,0% | 285000 | | |
| 8 | заделка концов футляра | пм | 4,00 | 37 674 | 150696 | 4,00 | | | 150696 | | 0,0 | 100,0% | 150696 | | |
| 9 | перенос и монтаж футляров стальных ф 300 вручную в стесненных условиях | пм | 10,00 | 38 390 | 383900 | 10,00 | | | 383900 | | 0,0 | 100,0% | 383900 | | |
| | **Итого по сети В1:** | | | | **846496** | | | | **846496** | | **0** | | **846496** | | |
| | **Итого стоимость работ и материалов:** | | | | **846496** | | | | **846496** | | 0 | | **846496** | | |
| | **Всего договорная цена вкл. НДС:** | | | | **846 496** | | | | **846496** | | **0** | | 846496 | | |
| | **ИТОГО** | | | | **846496** | | | | **846496** | | | | | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы
4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Story KZ" Тагаев Р.Д.

ТОО «Стройнадзор» № 06157 Эксперт-стройнадзор

ТОО «Bazis Construction»
Директор Департамента БиОТ
Барышев Р.А.