Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом.
Улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район» г. Алматы, пятно 4,5,9

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Европа Коммерц Экология"

АКТ
о приемке выполненных работ за "Декабрь" 2018 г.

№	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъяв	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ.объем	Стоим-ть, тенге	%	Стоим-то, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории	$м^3$	184,66	2100						184,66	387 786	100%	387 786		-
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты и сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	8 902,87	1400						8 902,87	12 464 018	100%	12 464 018		
	Вывоз строительного мусора	$м^3$	5 801,00	1200						5 801,00	6 961 200	100%	6 961 200		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	$м^3$	868,14	5500		258,776	258,776	258,776	1 423 268	609,36	3 351 480	100%	4 774 748		
	Разработка грунта, котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, с перемещением грунта по территории объекта (по месту). Включая лабораторные заключения	$м^4$	3 892,70	280		3 217,06	3 217,06	3 217,06	900 777	675,64	189 179	100%	1 089 956		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	$м^3$	738,28	330						738,28	243 632	100%	243 632		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 15 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	1 485,54	700		1 256,21	1 256,21	1 256,21	879 347	229,33	160 531	100%	1 039 878		
	Итого:								3 203 392		23 757 827		26 961 218		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполниетльной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1. Завершен:
   4.2. Не завершен:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Строительная компания "Самрук"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор объекта Дзеканов П.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор Хобин А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО
Начальник участка
М.П.

ТОО «Самрук» Инженер ОТ и ТБ Майорова Т.А.

ТОО «СК Самрук» Объект Черемных Е.Н. 06.12.18.