Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого до[redacted] объектами обслуживания населения и подземны[redacted]ркингом. Улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район» г. Алматы, пятна 19,20,21,22,24,г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом133

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Европа Коммерц Экология"

АКТ
о приемке выполненных работ за "Май" 2022г.

№	Наименование работ	ед.изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъяв	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ.объем	Стоим-ть, тенге	%	Стоим-то, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Демонтаж асфальтового покрытия, с вывозом за пределы территории	$м^3$	184,66	2100						184,66	387 786	100%	387 786		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз на объекты и сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	8 902,87	1400						8 902,87	12 464 018	100%	12 464 018		
	Вывоз строительного мусора	$м^3$	7 195,83	1200		1 394,83	1 394,83	1 394,83	1 673 796	5 801,00	6 961 200	100%	8 634 996		
	Разбивка бетонных включений, выявленных при разработке котлована	$м^3$	868,14	5500						868,14	4 774 748	100%	4 774 748		
	Разработка грунта, котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, с перемещением грунта по территории объекта (по месту). Включая лабораторные заключения	$м^4$	3 892,70	280						3 892,70	1 089 956	100%	1 089 956		
	Послойная обратная засыпка, с использованием виброкатков и поливной водой. С перемещением грунта по территории, включая лабораторные исследования	$м^3$	738,28	330						738,28	243 632	100%	243 632		
	Разработка котлована, планировка с погрузкой грунта в автосамосвал, вывоз в отвал до 15 км. И сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключения	$м^3$	1 485,54	700						1 485,54	1 039 878	100%	1 039 878		
	Итого:								**1 673 796**		**26 961 218**		**28 635 014**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ

2. Сдача исполниетльной документации:

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:

4. Этап работы: 4.1. Завершен:

4.2. Не завершен:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Строительная компания "Самрук" (должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор объекта Дзеканов П.Ю. (должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Нурдолкуов

Начальник участка Тимофеев М.В.

М.П.

ТОО «СК Самрук»
Объект Атаз
Черемных Е.Н.

ПОДРЯДЧИК: Директор Хобин А.С. (должность, подпись, расшифровка подписи)