Бекітемін
Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттігі төрағасының
2012 жылғы «_05_» __03_____
№_75____ бұйрығы

Инспекциялау нәтижелері бойынша анықтама

«30» 09 2015ж Шымкент қ

(облыс, қала, аудан)

Тексерілетін нысан. **Шымкент қаласындағы №53 мектебіне оқу корпустарының құрылысы**
(нысанының атауы, мекен-жайы)
ОҚО МСҚБ басқармасы бас маманы Т.Тасболат
(анықтаманы толтырушы құрылыс инспекторының аты-жөні, лауазымы)
Тапсырыс беруші **Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і Шымкент қ, А.Байтұрсынов көш №17**
(жеке тұлғаның аты-жөні, телефоны, мекеме атауы және заңды тұлғаның телефоны)
Бас мердігер «**Югстройсервис -Н» ЖШС-і Шымкент қ, Еңбекші ауданы, 2-ші Ташкент көшесі №49 а**
құрылыс жүргізетін мекеменің атауы, мекен-жайы, телефоны)

Атқарушы
мердігер Жоқ
(құрылыс жүргізетін мекеменің атауы, мекен-жайы, телефоны)

Нысанда атқарылып жатқан жұмыстар:

Кемшіліктер:
Нысана ведомостында көрсетілген:
Нысана ведомостында көрсетілмеген:

Мемлекеттік құрылыс инспекторы Т.Тасболат бас маман
(аты-жөні, лауазымы, қолы)

Тапсырыс беруші
(аты-жөні, лауазымы, қолы)

Бас мердігер
(аты-жөні, лауазымы, қолы)

Зортаев Ж.
инженер эксперт

Бекітемін

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық
істері жөніндегі агенттігі
төрағасының
2012 жылғы «__» _____
№_____ бұйрығы

Анықталған ақаулардың сипаттамасымен объектінің ведомості
(2015 жылғы «30» 09 нысананы тексеру анықтамасына қосымша)

Шымкент қаласындағы № 53 мектебіне оқу корпустарының құрылысы

№ п/п	Жіберілген кемшіліктер
1	Хабарламада 7+1 әйнектемелер сәйкес келеді.

Мемлекеттік құрылыс инспекторы _____ Ғ.Ғ. Ғалболаев бас маман
(аты-жөні, лауазымы, қолы)

Тапсырыс беруші _____ А. Бұхарбаев
(аты-жөні, лауазымы, қолы)

Бас мердігер _____ Бекенов Д.Б. Директор
(аты-жөні, лауазымы, қолы)

Технадзор

Зортаев Ж.
инженер эксперт