Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

24 ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Батыс Котло Монтаж»**
Республика Казахстан , г.Уральск ЗКО, ул.Бухарская, № 5, тел (87112)276615
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Клышева, 101А»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Чингирлауского района» Управления физической культуры, и спорта акимата Западно-Казахстанской области,** в лице директора Бектиярова Манарбека Жумагалиевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АКЛ Авангард»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «ДЮСШ» Чингирлауского района» Управления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской области № 13 от 20.12.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Капитальным ремонтом согласно рабочего проекта достигнуто общее улучшение условий труда на объекте:

- демонтаж склада, строительство нового склада;
- внутренняя и наружная отделка стен, устройство перегородок, проемов;
- ремонт системы водоснабжения и канализации с устройством наружного септика;
- устройство санитарно-технического оборудования;
- ремонт системы отопления с полной заменой трубопроводов и батарей

отопления и устройство системы вентиляции;
- монтаж систем пожаротушения,пожарной сигнализации и видеонаблюдения
- ремонт системы энергоснабжения, монтаж наружного электроосвещения;
- устройство двух надворных туалетов;
- благоустройство территории: ограждение металлическое, покрытие площадки с малыми архитектурными формами, озеленение.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Суммарный часовой расход тепла на отопление составляет 49,9 кВт, нагревательные элементы выполнены из алюминиевых радиаторов. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением электровентилятором.

Расход воды на хозяйственно-питьевые цели – 2,0м3/сутки при напоре 23 м, расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение – 1-2,5л/сек от 9-и пожарных кранов внутри здания, пропускная способность канализации – 2,0м3/сутки, горячее водоснабжение – автономное от настенных электроводонагревателей.

Наружное электроосвещение территории объекта выполнено от семи светодиодных светильников на семи опорах с автоматическим управлением через фотореле в существующем КТПН.

Пожарная сигнализация принята автоматическая от тепловых пожарных извещателей на потолке и ручных извещателей на основных выходах при визуальном обнаружении возгорания.

Приборы видеонаблюдения смонтированы на входах в здание и коридорах. Уличные камеры смонтированы на фасаде здания, внутри здания – на стенах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23 мая 2022 года;
месяц, год
окончание работ 30 ноября 2022 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___ месяца;
фактически, месяц: ___ месяцев.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, проектом не предусмотрены изменения существующих систем.
12. Доступ маломобильных групп населения, обеспечивается существующим пандусным устройством, проектом не предусмотрены изменения устройства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания «ДЮСШ» по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Клышева, 101А»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Д.Балмулдин

Место печати (при наличии)