Алматы қаласы,
Микрорайон ЖЕТЫСУ-3
Тел: 87478226291
**ИИН 010828600459**
БИК CASPKZKA
Басшы Мажитова Асима
Жексенбековна

**Diamond**

город Алматы,
Микрорайон ЖЕТЫСУ-3
Тел: 87478226291
**ИИН 010828600459**
БИК CASPKZKA
Руководитель: Мажитова Асима
Жексенбековна

Мынакеткіші
сөзінің алу
қосымша енгізілген
Дұрыс
04.09.2025 ж.

**Первому руководителю**
М.Ш. Мендагазиевой
Дұрыс

**Коммерческое предложение**

ИП «***Diamond***» Мажитова А.Ж. предлагает вам свои услуги по ремонту служебного автомобиля SSANG YONG NOMAD согласно таблице №1.

*Таблица №1*

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| | **ДЕМОНТАЖ/ МОНТАЖ** | | |
| 1 | Дверь задняя левая | шт | 1 |
| 2 | Дверь задняя правая | шт | 1 |
| 3 | Панель двери задней наружной | шт | 1 |
| 4 | Бампер передний | шт | 1 |
| 5 | Фонарь задний левый наружний | шт | 1 |
| 6 | Фонарь задний правый наружный | шт | 1 |
| 7 | Сиденье многоместное заднее в сборе | шт | 1 |
| 8 | Крыло переднее левое | шт | 1 |
| 9 | Облицовка фары нижней | шт | 2 |
| 10 | Фары | шт | 1 |
| 11 | Манжета пылезащитная передняя левая | шт | 1 |
| 12 | Брызговик передний левого крыла | шт | 1 |
| 13 | Дверь задняя левая | шт | 2 |
| 14 | Облицовка двери левой/правой | шт | 2 |
| 15 | Ручка передней двери левой/правой наружняя | шт | 2 |
| 16 | Петля(и) задней левой | шт | 2 |
| 17 | Облицовка(и) задней двери/дверей | шт | 1 |
| 18 | Накладка декоративная задней левой двери | шт | 2 |
| 19 | Подкрылок левый/правый | шт | 1 |
| 20 | Подкрылок задний правый | шт | 1 |
| 21 | Подкрылок задний левый | шт | 1 |
| 22 | Стекло боковины переднее левое | шт | 2 |
| 23 | Облицовка боковины багажника левое/правое верхнее | шт | 1 |
| 24 | Облицовка боковины багажника левое верхнее | шт | 1 |
| 25 | Стекло боковины переднее правое | шт | 1 |
| 26 | Облицовка боковины багажника правое верхнее | шт | 1 |
| 27 | Стекло боковины заднее левое | шт | 1 |
| 28 | Стекло боковины заднее правое | шт | 1 |
| 29 | Ремень безопасности задний средний (3-й ряд) | шт | 1 |
| 30 | Облицовка стойки верхней | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | Облицовка средней правой стойки верхней | шт | 1 |
| 32 | Облицовка средняя левой стойки верхней | шт | 1 |
| 33 | Обивка крыши | шт | 1 |
| 34 | Козырек солнцезащитный правый | шт | 1 |
| 35 | Козырек солнцезащитный левый | шт | 1 |
| 36 | Датчик/датчики парковки задние | шт | 2 |
| | Автомобиль - установить на стапель | шт | 1 |
| | - ремонт | шт | 1 |
| | **ДЕМОНТАЖ/ МОНТАЖ С ЗАМЕНОЙ** | | |
| 1 | Боковина левая задняя часть | шт | 1 |
| 2 | Боковина правая задняя часть | шт | 1 |
| 3 | Крыло переднее левое | шт | 1 |
| 4 | Дверь передняя левая | шт | 1 |
| 5 | Дверь задняя левая | шт | 1 |
| 6 | Усилитель порога левый | шт | 1 |
| 7 | Усилитель средней левой стойки | шт | 1 |
| 6 | Бампер задний | шт | 1 |
| 7 | Стекло переднее левой двери | шт | 1 |
| 8 | Петли передней левой двери нижняя и верхняя | шт | 2 |
| 9 | Облицовка передней левой двери | шт | 1 |
| 10 | Петли задней левой двери нижняя и верхняя | шт | 2 |
| 11 | Арка заднего правого колеса | шт | 1 |
| 12 | Порог левый внутренний | шт | 1 |
| 13 | Облицовка крыши | шт | 1 |
| | **РЕМОНТ** | | |
| 1 | Кузов - устранение среднего перекоса | работа | 1 |
| | **МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| 1 | Подготовительная работа для металлических деталей | работа | 1 |
| 2 | Подготовительная работа к окраске | работа | 1 |
| 3 | Крыло переднее левое | работа | 1 |
| 4 | Дверь передняя левая | работа | 1 |
| 5 | Зеркало левое наружное - окраска наружных поверхностей | работа | 1 |
| 6 | Дверь задняя левая | работа | 1 |
| 7 | Боковина левая в сборе задняя часть | работа | 1 |
| 8 | Боковина правая в сборе задняя часть | работа | 1 |
| 9 | Порог левый внутренний - окраска внутренней части | работа | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Усилитель средней левой стойки - окраска внутренней части | работа | 1 |

**Общая сумма по всем работам согласно таблице №1 : 1 950 000 тенге 00 тиын.**

**Руководитель:** Мажитова А.Ж.