Диагностическая карта технического осмотра № 10511-2025
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ИП Байтемир г.Астана, улица Карасай батыра 2/2, тел. +7-747-586-34-26

Первичная проверка ☑

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 613CA01

Собственник: ФИЛИАЛ "АВТОМАТИКА" РГП "РЕЗЕР" 990141006180

Идентификационный номер VIN: 0794903

Марка, модель: ГАЗ 3307

Год выпуска: 1998

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV00059919

Номер кузова: -

Номер рамы: 0794903

Номер двигателя: 51100AW1012940

Категория, классификация ТС: C , N2

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы

1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости

II. Рулевое управление

7 ✓	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе

III. Обзорность

11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями

IV. Внешние световые приборы

17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией
18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей
19 ✓	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям
20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок

V. Шины, колеса и подвеска

21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям
22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают
23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес
24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес
25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями
26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления

VI. Двигатель и его системы

27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям
28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов
29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей
30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям
31 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств

VII. Прочие элементы конструкции

32 ✓	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
37 ✓	Работоспособность спидометра
38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»

VIII. Состояние рамы, кузова

42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 3200

Разрешенная максимальная масса: 7850

Тип топлива: Бензин

Пробег: 171637

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть): СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES / ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 21.10.2025

Ф.И.О. тех. эксперта: БАЙТЕМІР ДӘУРЕН

Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 21.10.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 10478-2025
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ИП Байтемир г.Астана, улица Карасай батыра 2/2, тел. +7-747-586-34-26

Первичная проверка ☑

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 089AO01

Собственник: ФИЛИАЛ "АВТОМАТИКА" РГП "РЕЗЕРВ" 990141006180

Идентификационный номер VIN: XE3432932E0000023

Марка, модель: ЗИЛ 432932 АЦ 2,5-40

Год выпуска: 2014

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV00047877

Номер кузова: 432940E0000030

Номер рамы: XE3432932E0000023

Номер двигателя:

Категория, классификация ТС: C , N2

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы		**IV. Внешние световые приборы**		31	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств
1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей	**VII. Прочие элементы конструкции**	
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19 ✓	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	32 ✓	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением	**V. Шины, колеса и подвеска**		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
		21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
II. Рулевое управление					
7 ✓	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37 ✓	Работоспособность спидометра
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения	24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма	25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления		
III. Обзорность		**VI. Двигатель и его системы**		40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла				
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	28 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов	**VIII. Состояние рамы, кузова**	
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями			44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 6585

Разрешенная максимальная масса: 11000

Тип топлива: Дизель

Пробег: 4727

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть): СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES / ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.10.2025

Ф.И.О. тех. эксперта: БАЙТЕМІР ДӘУРЕН

Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.10.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 10496-2025
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ИП Байтемир г.Астана, улица Карасай батыра 2/2, тел. +7-747-586-34-26

Первичная проверка ☑

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 716HC01

Собственник: ФИЛИАЛ "АВТОМАТИКА" РГП "РЕЗЕРВ" 990141006180

Идентификационный номер VIN: XE3432932E0000025

Марка, модель: ЗИЛ 432932 АЦ 2,5-40

Год выпуска: 2014

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV00047876

Номер кузова: 432940E0000034

Номер рамы: XE3432932E0000025

Номер двигателя:

Категория, классификация ТС: C , N2

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы

1 ☑	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы
2 ☑	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям
3 ☑	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы
4 ☑	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем
5 ☑	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением
6 ☑	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости

II. Рулевое управление

7 ☑	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений
8 ☑	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения
9 ☑	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма
10 ☑	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе

III. Обзорность

11 ☑	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла
12 ☑	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла
13 ☑	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям
14 ☑	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей
15 ☑	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя
16 ☑	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями

IV. Внешние световые приборы

17 ☑	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией
18 ☑	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей
19 ☑	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям
20 ☑	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок

V. Шины, колеса и подвеска

21 ☑	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям
22 ☑	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают
23 ☑	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес
24 ☑	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес
25 ☑	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями
26 ☑	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления

VI. Двигатель и его системы

27 ☑	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям
28 ☑	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов
29 ☑	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей
30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям

31 ☑	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств

VII. Прочие элементы конструкции

32 ☑	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
35 ☑	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
36 ☑	Наличие глушителей и выхлопных труб
37 ☑	Работоспособность спидометра
38 ☑	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
40 ☑	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»

VIII. Состояние рамы, кузова

42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
43 ☑	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
44 ☑	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования				
Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие		
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 6585

Разрешенная максимальная масса: 11000

Тип топлива: Дизель

Пробег: 4595

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.10.2025

Ф.И.О. тех. эксперта: БАЙТЕМІР ДӘУРЕН

Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.10.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 10489-2025
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ИП Байтемир г.Астана, улица Карасай батыра 2/2, тел. +7-747-586-34-26

Первичная проверка ☑

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 714HC01

Собственник: ФИЛИАЛ "АВТОМАТИКА" РГП РЕЗЕРВ 990141006180

Идентификационный номер VIN: 432940E0000023

Марка, модель: ЗИЛ 432932 АЦ 2,5-40

Год выпуска: 2014

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV00047875

Номер кузова: 432940E0000023

Номер рамы: XE3432932E0000019

Номер двигателя:

Категория, классификация ТС: C , N2

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы		**IV. Внешние световые приборы**		31 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств
1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей	**VII. Прочие элементы конструкции**	
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19 ✓	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	32 ✓	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением	**V. Шины, колеса и подвеска**		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
		21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
II. Рулевое управление					
7 ✓	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37 ✓	Работоспособность спидометра
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения	24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма	25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления		
III. Обзорность		**VI. Двигатель и его системы**		40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла				
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	28 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов	**VIII. Состояние рамы, кузова**	
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями			44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 6585

Разрешенная максимальная масса: 11000

Тип топлива: Дизель

Пробег: 3904

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.10.2025

Ф.И.О. тех. эксперта: БАЙТЕМІР ДӘУРЕН

Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.10.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____	МП
	Гос. регистрационный номерной знак: _____	Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 10485-2025
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ИП Байтемир г.Астана, улица Карасай батыра 2/2, тел. +7-747-586-34-26

Первичная проверка ☑

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 515BX01

Собственник: Ф-Л "АВТОМАТИКА" РГП НА ПХВ "РЕЗЕРВ" КГМР МЧС РК 990141006180

Идентификационный номер VIN: JTGKN9CP7P6020490

Марка, модель: TOYOTA HIACE

Год выпуска: 2023

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV00077962

Номер кузова: JTGKN9CP7P6020490

Номер рамы: -

Номер двигателя: 7GRN165949

Категория, классификация ТС: D1 , M2

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы

1 ✓	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы
2 ✓	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям
3 ✓	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы
4 ✓	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем
5 ✓	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением
6 ✓	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости

II. Рулевое управление

7 ✓	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений
8 ✓	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения
9 ✓	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма
10 ✓	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе

III. Обзорность

11 ✓	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла
12 ✓	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла
13 ✓	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям
14 ✓	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей
15 ✓	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя
16 ✓	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями

IV. Внешние световые приборы

17 ✓	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией
18 ✓	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей
19 ✓	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям
20 ✓	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок

V. Шины, колеса и подвеска

21 ✓	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям
22 ✓	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают
23 ✓	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес
24 ✓	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес
25 ✓	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями
26 ✓	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления

VI. Двигатель и его системы

27 ✓	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям
28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов
29 ✓	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей
30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям

31 ✓	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств

VII. Прочие элементы конструкции

32 ✓	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
35 ✓	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
36 ✓	Наличие глушителей и выхлопных труб
37 ✓	Работоспособность спидометра
38 ✓	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
39 ✓	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
40 ✓	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»

VIII. Состояние рамы, кузова

42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
43 ✓	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
44 ✓	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования

Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 2510

Разрешенная максимальная масса: 3710

Тип топлива: Бензин

Пробег: 61796

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть)

СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES

~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.10.2025

Ф.И.О. тех. эксперта: БАЙТЕМІР ДӘУРЕН

Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.04.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____ МП Гос. регистрационный номерной знак: _____ Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 10475-2025
Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра: (наименование и адрес оператора) ИП Байтемир г.Астана, улица Карасай батыра 2/2, тел. +7-747-586-34-26

Первичная проверка ☑

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 180CX01

Собственник: Ф-Л "АВТОМАТИКА" РГП НА ПХВ "РЕЗЕРВ" КГМР МЧС РК 1901-НАО

Идентификационный номер VIN: TMBLD6NS5RD401547

Марка, модель: SKODA KODIAQ -

Год выпуска: 2024

Свидетельство о регистрации (серия,номер): ZV19997215

Номер кузова: TMBLD6NS5RD401547

Номер рамы: -

Номер двигателя: -

Категория, классификация ТС: B , M1

Номер газового баллона:

I. Тормозные системы		**IV. Внешние световые приборы**		31 ☑	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств
1 ☑	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17 ☑	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		
2 ☑	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18 ☑	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей		
3 ☑	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19 ☑	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	32 ☑	**VII. Прочие элементы конструкции** Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
4 ☑	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20 ☑	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	33	Наличие работоспособн. предохранительных приспособлен. у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
5 ☑	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлен., трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичн. или разрушением	**V. Шины, колеса и подвеска**		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
		21 ☑	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	35 ☑	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
6 ☑	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	22 ☑	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	36 ☑	Наличие глушителей и выхлопных труб
II. Рулевое управление					
7 ☑	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23 ☑	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37 ☑	Работоспособность спидометра
8 ☑	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилителем рул. управлен. от нейтрального положения	24 ☑	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	38 ☑	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9 ☑	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рул. колонки и картера рулевого мех-ма	25 ☑	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39	Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10 ☑	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	26 ☑	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления		
III. Обзорность		**VI. Двигатель и его системы**		40 ☑	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.
11 ☑	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27 ☑	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
12 ☑	Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зоны очистки стекла				
13 ☑	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. полосы пленки в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов	**VIII. Состояние рамы, кузова**	
14 ☑	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	29 ☑	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	42	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
15 ☑	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	43 ☑	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
16 ☑	Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями			44 ☑	Состояние кабины, рамы, подрамника

Результаты диагностирования				
Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие		
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 1928

Разрешенная максимальная масса: 2418

Тип топлива: Бензин

Пробег: 33143

Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть)

СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES

~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH~~

Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:

Дата выдачи ДК: 20.10.2025

Ф.И.О. тех. эксперта: БАЙТЕМІР ДӘУРЕН

Подпись:

Срок следующего прохождения ТО: 20.10.2026

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____	МП
	Гос. регистрационный номерной знак: _____	Дата: _____